



Distriktsjefen

TRONDHEIM

Henvendelse til

Deres referanse

Saksreferanse

Dato

Bjørn Falstad

7231/471,2 B/Baf

10. JUNI 1986

SETNING I SPORET
NORDLANDSBANEN KM 471,2

I sammenheng med andre oppdrag på Nordlandsbanen senhøstes i fjor, ble også ovennevnte setningsparti befart. Rapport fra befaringen, datert 03.06.86, oversendes vedlagt.

Setningene synes å være forårsaket av ukontrollert vann gjennom linjen, samt svikt i deler av jernbanefyllingens støttemur.

I rapporten anbefales grøfting på oversiden av fyllingen for avledning av overvann.

Distriktet bes dessuten vurdere mulighetene for støttefylling på utsiden av muren.

1 bilag.

NSB Hovedadministrasjonen
Postboks 9115, Vaterland
0134 Oslo 1

Telefon: (02) 20 95 50
Kontor: Storgaten 33, Oslo

Telegram: Jernbanestyret
Telex: 71 168 nsbdc n
Telefax: (02) 41 55 81

Postgiro: 5 20 70 06
Bankgiro: 8200.01.19756



Jernbaneverket

Dokumentnummer:

UB.112163-000 000

Rev.:

Oslo, den 03.06.1986.

SK ekespal
42.04

SETNING I SPORET
NORDLANDSBANEN KM 471,2

Befaring november 1985.

Jernbanelinjen ligger her på en ca. 6 m høy fylling som går over i fjellskjæring. I enden av fjellskjæringen er det satt opp en ca. 15 m lang støttemur på venstre side da det her er halvskjæring. Muren står på fjell. Fra denne muren er det støpt en vangemur på skrå ned mot vegen som går langs fyllingsfoten (se situasjonskart). Muren er på det høyeste ca. 5 m. Muren langs sporet ser ut til å være i god stand, unntatt en del avskalling av pussen på utsiden.

Vangemuren er derimot i en meget dårlig forfatning med store sprekker og heller utover. I sporet ovenfor muren er det en del setninger. Igjennom fyllingen og vangemuren går det et turbinrør som ikke er i bruk, da sagbruket som lå nedenfor vegen er nedlagt. Det er ikke vann i røret.


Setningene i sporet skyldes ganske sikkert ukontrollert vann gjennom fyllingen, samt svikt i vangemuren. Vannet følger muren og kommer ut i veggkanten der denne slutter. Dette kunne tydelig sees under befaringen. Vann, tele og ganske stort jordtrykk antas å være årsaken til vangemurens dårlige forfatning.

Forslag til utbedring.

Det bør tas grøft på høyre side fra fjellskjæringen og fram til stikkrenne ved km 471,105. Det må sørges for tette masser (torvleire) i bunn av grøften og mot fyllingen, særlig i setningsområdet og ved det gamle turbinrøret, da det er mest sannsynlig at det er her det går vann gjennom fyllingen.

Vangemuren kan stabiliseres ved støttefylling på utsiden. Dette bør gjøres i tillegg til grøftingen.


A + S /



Utsnitt av konduktörkart
Nordlandsb. Km. 471.2

Bgk.
Mai 1986 TeN

NW



Selning i øyret
Nordlandsb. Km 471.2

Beskrivelse nov 1985

Jernbane linjen ligger her på en ca. 6 m
høy fylling som går over i fjellskejering.
På enden av fjellskejeringen er det satt opp en
ca 15 m lang stithue på venstre side
da det her er halvskjæring. Muren står på
fjell. Fra denne muren er det sløjt inn
væringemur på skrå med mot regn som
går langs fyllingsfoten (se situasjonskart).
Muren er på det høyeste ca 5 m.

Muren langs sporut ser ut til å være i god
stand unntatt endel avskalling av grusen
på utsiden.

Væringemuren er delimot i en meget dårlig
forfatning med store sprukker og huller
utover. I sporut ovenfor muren er det endel
sloringer. Igjennom fyllingen og væreng-
emuren går det et turbinrør som ikke
er i bruk, da dagbruket som lå nedenfor
vegen er nedlagt. Det er ikke vann i
røret.

Selningene i øyret og væringemurens
forfatning skyldes ganske sikkert ^{ukontrollert} vann
som går gjennom fyllingen. Vannet følger
samtidig i væringemuren -).

~~vangeren~~ muren og kommer ut i veggkanten der
hvor ~~muren~~ denne slutter. Dette kunne tydelig ses
under beferingen.

Man må komme anta at transport av fin-
materiale, sile og ganske stort jord trykkes unta i vare
er i saken til ~~betringene~~ ^{dårlige} til ~~betringene~~ i oppdrag og
vangeren ^{dårlige} farfølvens.

Forslag til utbedring:

Det bør tas grøft på høyre side fra fjell-
skjæringen fram til sikkerhetsveg km. 471.105
Det må sørges for tikk massur (low-line) i
bunn av grøften og mot fyllingen, særlig i
selningsområdet og ved det gamle turbinhullet,
da det er most sannsynlig at det er her det
går vann gjennom fyllingen.

~~Det kunne være ønskelig med oppfylling~~
~~fran vangeren som avlastning på~~
~~denne, hvis det bør avgjøre~~

Vangeren kan stabiliseres ved oppfylling
støttefylling på utsiden. Dette bør gjøres i tillegg
til grøfningen.

30/5-86 Turj Nybladns