

OSLO, 27.08.92

NSB BANEDIVISJONEN
REGION NORD

NORDLANDSBANEN KM 570.56
BEKKEKULVERT "BOLNA NORDRE"

BEFARINGSRAPPORT

Gk →
 4486

Gk 4403 endret
til Gk 4486 P.j.a.
"dobbelt-bruk" av 4403
20.06.96 Maa

Oslo, 27.08.92

NORDLANDSBANEN KM 570.56
BEKKEKULVERT "BOLNA NORDRE".

Befaringsrapport

Gk 4486

1. BEFARING.

Etter henvendelse fra BrN ved Jan Andersen, ble det etter avtale foretatt befaring til Bolna 17. juli 1992. På befaringen deltok Johnny Larsen (bm-kontoret Mo / BrN) og Bjørn Falstad (NSB Ingeniørtjenesten / BIb).

Hensikten med befaringen var å se nærmere på forholdene og foreta en ny tilstandsvurdering av bekkekulverten, med tanke på årsakssammenhenger og eventuell utbedrig / forsterknig.

2. STEDLIGE FORHOLD.

Bekkekulverten krysser sporet rettvinklet ved km 570.56 (i bruprotokollen er angitt 570.33), ca. 0.5 km syd for Bolna stasjon (se situasjonskart, bilag1). Det er bratt fjellterreng med foss og stryk på oversiden (østsiden av linjen). Terrenget flater ut under sporet, men det er fortsatt betydelig fall nedstrøms.

Det var stor vannføring på befaringstidspunktet, og gode iakttagelser av forholdene i bekkeløpet og innvending i kulverten var ikke mulig å få. Det er imidlertid lett å forestille seg at det i flomperioder går store vannmengder i stor fart og at kulverten kan utsettes for betydelige påkjenninger, ikke minst i forbindelse med isgang.

Kulverten ble ferdigstilt under krigen (antatt 1944) og er oppført som hvelvet renne i betong. I følge tegning

(se bilag 3) er bredden 5.0 m, høyden 4.2 m og lengden 27.2 m. Fallt er ca. 1:8. Ved kulvertendene er det betong portalmurer og kjegler av stein i tørrmur.

Jernbanefyllingen består antakelig i stor utstrekning av steinmasser. Det er imidlertid påfylt en del finere masse av grus/subbus i skråningene. Fyllingshøyden over kulverten, målt i senterlinje spor, er i følge samme tegning ca. 9 m og dermed ca. 14 m over terrenget. Fyllingsskråningene er bratte, antatt ca. 1:1.25 (som på tegning).

Fundamenteringen er noe usikker, men i følge opplysninger i forbindelse med brukkontroll og statiske beregninger, må det antas å ligge støpt betongplate på fjell. Selve bekkeløpet er antakelig steinsatt i mørtel, som angitt på tegning (og i henhold til normalen for slike plassstøpte hvelvkulverter). Oppstrøms er det utvilsomt fjell i dagen, og det ville være underlig om ikke kulverten står direkte på fjell. Nedstrøms er forholdene mer uoversiktelige, ettersom det ligger mye løs stein i bekkeleiet og fast fjell ikke er synlig.

3. TILSTAND / SKADER.

På grunn av den sore vannføringen, var det på beføringsdagen ikke mulig å foreta innvendig inspeksjon eller oppmålinger av kulverten.

I bruprotokollen, se bilag 2, foreligger imidlertid en god del opplysninger om sår og skader på betongen, registrert ved bruinspeksjoner til forskjellige tider, første gang i 1957. Sprekker er med visse mellomrom pusset igjen med mørtel.

Kulverten står nå med betydelige bruddflater i endeveggene, spesielt ved utløpet. Her vises til fotobilag. De største bruddflatene har oppstått i overgangen mellom vingemurene og hvelvkonstruksjonen, men ved bruprotokollen er det opplyst om store sprekker også i hvelvet inne i kulverten. I 1979 ble det registrert en sprekk på ca. 3-4 cm i topp av hvelv og ca. 0.5 cm i bunn på begge sider. Denne gjennomgående sprekkene ble lokalisert 6.5 m inn fra vestre ende (innløpssiden). Dette ble konstatert på nytt i 1983. Sprekkene ble reparert med mørtel i 1987. Det er ellers en god del kalkutskillelser fra betongen. Spesielt synlig er dette ved innløpet.

Det er tydelige forvittrings-eller erosjonsskader ved

bunnen i nivå med steinsettingen. Betydelig forvitring avskalling har også skjedd i gesimsene.

4. SYNPUNKTER PÅ ÅRSAKER.

Den høye fyllingen på kulvertstedet representerer store jordtrykk både vertikalt og horisontalt. Horisontalt jordtrykk til hver side i fyllingen tas opp som friksjon langs kulverttaket. Dette fører til betydelige strekkrefter. Betonghvelvet er uarmert og strekkbrudd vil lett kunne oppstå. Dette forverres ytterligere ved at en del av det store jordtrykket mot vingemurene delvis overføres til hvelvkonstruksjonen. En uarmert forbindelse kan ikke motstå disse påkjenningene, og de bruddsprekker som fremgår av bildene er et resultat av dette.

Ettersom byggingen av bekkekulerten ble utført under krigen, er det fare for at betongkvaliteten er dårlig eller varierende, slik at forvitnings-og erosjonsskader også oppstår av den grunn.

5. SYNPUNKTER PÅ TILTAK.

Skadene på kulerten vurderes så pass alvorlige at tiltak for utbedring etter hvert må settes i verk. Slik tilstanden nå er, må det sies at kulvertens bæreevne og dermed sikkerheten er nedsatt. Hvis sporet skal løftes og fyllingen utvides, slik at tyngde og belastninger på kulerten øker, må en forsterkning gjennomføres umiddelbart.

Med det skadebilde og den årsakssammenheng som er skissert over, vil det ikke være tilstrekkelig med enkel flikking/plastring av skadene. Det må etableres en støttekonstruksjon og/eller stagforankring som kan ta opp overførte strekkrefter i kulvertaksen. Valg av løsning må vurderes ut fra praktiske muligheter for utførelse under de rådende forhold på stedet.

På bilag 3 og 4 er skissert en løsning basert på støttekonstruksjon utenfor kulvertendene. Her er forutsatt armert betongvegg mot eksisterende endevegg, støttet på vingemurer fundamentert på fjell. Systematisk setting av injiserte bolter sikrer forbindelse til fjell og eksisterende konstruksjon. Nødvendigheten av skråstag-/bolter for å sikre stabilitet og opptak av sidetrykk, må vurderes nærmere og i sammenheng med hvor mye støtteveggen eventuelt må forhøyes for å ta opp

fyllingsutvidelse.

På samme bilag er også antydet alternativ innvendig utforing, om nødvendig i hele kulvertens lengde. Behovet for dette må vurderes på grunnlag av fornyet inspeksjon. En kontinuerlig armert utforing med boltet forbindelse til eksisterende hvelvkonstruksjon og med hensiktsmessig utførelse av portal, vil kunne dimensjoneres for å ta opp aktuelle strekkrefter.


6. SLUTTKOMMENTAR.

Det er enkelte forhold vedrørende konstruksjonstilstand og fundamentering som bør undersøkes nærmere før eventuelle forsterkningstiltak iverksettes. De tiltak som er foreslått over, er basert på fundamentering på fjell. Man må ved graving/boring finne ut om disse forutsetninger er til stede. Videre bør det ved inspeksjon og eventuell boring bekreftes hvordan den gamle kulverten er fundamentert, f.eks. om det her er støpt bunnplate på fjell eller ikke. De innvendige skader i kulverten må også inspisieres på nytt, slik at man kan avgjøre om og i hvilken grad det er nødvendig med innvendig forsterkning.

Bjørn Falstad

**TEGNINGER
BILAG 1-4**

BOLNA NORDRE
Nordl. h. km 570,5b
Bekkekultrest



BILAG 1

BRUPROTOKOLL

Undersøkelsens resultater.

Dato for
års- eller
hovedun-
dersøkel-
sen.
A.-H.

STALOVERBYGNINGENS TILSTAND

Svillebærere, (Langbærere med besetning) Tverrbærere (med besetning).
 Hovedbæreveggens deler. Vindforband Tverravstivning. Opplagere. Pilørben.
 Transversaler. Diagonaler. Forankring. Rekkverkets og gangbanens tilstand.

29/4-57

2b.b.5B

8.7.59

29.7.60

29.6.61

11.7.62

23.8.63 Garant spackk över hela linan. Från Gunnarsberg till
ut mot Kyrkbygden och till Årsta. 3 spackningar
på undanvägen intillor väster om Mörbyring

4.8.64 WINTER ASTER MIMMING

416

4.juli 69
Betongen fortirrer i gesimsene og teller av.
H.juli 79 STOR SPREKK! Ca 3-4 cm i topp av hvelv og ca 1/2 cm
i bunn begge sider. Sprakken ligg ca 8,5 m inn fra V. Side.
(Langsgående spalte, om brent nicht minder spalte.)

juli 83 Kontrollinnspelzjon.

6.55m

1.5m

Kontrollinnspelzjon

A-A

Sprekk Sprekk

Oppiss A-A

→ Denne sprekken vart målt til 2 cm i 2 meters høyde v. side
avg. 87 Sprekkene som før, referert med mortel. Betong forvitrer.

Aug. 87 Sprekkene som før, referert med mortel. Betong forsikret.

N. S. B.
BRUKONTORET
Skjema 7, c.

BRUPROTOKOLL

Undersøkelsens resultater.


570,33 Tr.heim
Km ~~1123,23~~ fra Østo
Mo - Bodø
Banestrekning

BILAG

BOLNA NORDRE

Nord.l. km 570,56


Bekkekulvert




BOLNA NORDRE

Nord. l. km 570, 58

Beckenküvet




OPPRISS 1:100



GRUNDRISS
1:100
(ved utlop)


27/8-92 Bat

FOTO -
BILAG




UTLØP
(vestre side)


BEKKEKULVERT BOLNA NORDRE.




STOR SPREKK
SØNDRE SIDE
V/ UTLØP



FORVITRING - ERUSJON
V/ BUNNEN



SPREKK NORDRE
SIDE VI UTLOP



BUNNEN STEIN-
SATT I MØRTEL
?



ØSTRE SIDE V/ INNLØP
MYE VANN!



SPREKKER I PORTALMUR
V/ INNLØP.
MYE KALKUTFELLING




INNLØP



GESIMS FORUITRER

BOLNA NORDRE
Nordl. l. km 570,5b
Bekkekilenest



27/8-92 Basf

BILAG 1

BRUPROTOKOLL

Undersøkelsens resultater

Dato for års- eller hovedun- dersøkel- sen. A.-H.	STÅLOVERBYGNINGENS TILSTAND
	Svillebærere, (Langbærere med besetning) Tverrbærere (med besetning). Hovedbæreveggens deler. Vindsforband Tverravslivning. Opplagere. Pilarben. Transversaler. Diagonaler. Forankring. Rekkverkets og gangbanens tilstand.
29/4-57	
26.6.58	
8.7.59	
29.7.60	
29.6.61	
11.7.62	
23.8.63	Gammel sprakk over hele bren. 7 m inn i hest fra vest utløp øst bifor slammasse. 3 sprakker kan passes oppen.
4.8.64	Øvre nivå utstøtter øste innmuring
1.juli 69	Betonen forvitres igesimsene og faller av.
1.juli 70	STOR SPREKK! Ca 3-4 cm i topp av hvelv og ca 1/2 cm i bunn begge sider. Sprakken ligg ca 8,5 m inn fra S. side. (Langsgående sprekke, omkring midten mellom sprekker.)
uli 83	Kontrollinspeksjon.
	→ Denne sprekken vart målt til 2 cm i 2 meters høyde
aug. 87	Sprekkene som før, reparert med mortel. Betong forvitrer

N. S. B.
BRUKONTORET
Skjema 7, c.

BRUPROTOKOLL


Undersøkelsens resultater.

570,33 Tr.heim
Km ~~1123,23~~ fra Oslo
Mo - Bodø
Banestrekning

BOLNA NORDRE

Nord.l. km 570,56


Bekkekulvert




BOLNA NORDRE

Nordl. l. km 570,56

Bekkekulvert



OPPRISS 1:100




GRUNNRISS

1:100


(ved utløp)

27/8-92 Bef

BILAG 4



SPREKK NORDRE
SIDE VI UTLØP




BUNNEN STEIN-
SATT I MÅTEL
?



INNLOP




GESIMS FORVITRER



ØSTRE SIDE VI INNLØP
MYE VANN!




SPREKKER I PORTALMUR
VI INNLØP.
MYE KALKUTFELLING




UTLOP
(vestre side)

BEKKEKULVERT BOLNA NORDRE.




STOR SPREKK
SØNDRE SIDE
V/ UTLOP




FORVITRING - EROSJON
V/ BONNEN



(2)


$\rightarrow T_1 l \text{ Bod} \phi$




$Fra M_o \rightarrow$
Mittellinie








Km. 57



$$\Delta q = 204 \text{ kN/m}^2$$

$$D = \frac{2}{3} \cdot L = 17,3 \text{ m}$$

$$z = \sqrt{\frac{ab}{a+b}} = \sqrt{\frac{2,2 \cdot 7,8}{2,2 + 7,8}} = \underline{5,39} = \underline{5,4} \text{ m}$$



$$\text{Regen } \bar{q} = \underline{102} \text{ kN/m}^2$$

$$z = \underline{\underline{5,4}}$$

$$\gamma' (17,3 + \frac{5,4}{2}) + 2,0 \cdot 19 = 218.$$



$$p'_0 = \cancel{\gamma' \cdot (17,3)} + 2,0 \cdot \gamma = 173 + 38 = \underline{211}$$

$$p'_0 + \Delta q = \underline{\underline{102 + 218}} = 320$$

$$\Sigma = \frac{1}{m} \ln \frac{320}{218} = \frac{1}{28} \cdot \ln \frac{320}{218} = \underline{0,015} \quad 0,014$$

$$\Delta h = 0,014 \cdot 5,4 = \underline{\underline{0,074}} \quad 7,4 \text{ cm}$$

—



$$\begin{aligned}R_1 &= 2,8000 \text{ m.} \\R_2 &= 1,5365 \text{ "} \\R_3 &= 2,4365 \text{ "} \\R_4 &= 2,9335 \text{ "} \\R_5 &= 14,0000 \text{ "} \\R_6 &= 3,5000 \text{ "}\end{aligned}$$


Mølene tilsvarer normalblad E_6



Good friend of Gdr. Bres as 1% - 43
J.W. 1559 B/443.

NORGES STATSBANER
BRUKONTORET

Bk-MBL-124 249

Bru over Bolna söndre	Målsterkth:	Tegn	HG	7/8
Lysareal övre enda - 95 m ²	1:100	Trave	-	-
— " — nedre — 13,55" Lysöppning s. 350 m.	1:25	Hör	VSK	9/8
N.S.B. Nordlandsbanen Mo i Rana den / 1944	Mo-Bodö Nordlandsbulleten 12. avd	Erstatning för NBBa 4/4		
Sibnar E. Gjedbo. fr Överingenjören.	affärer avd. ingenjör	MBb.a. 536		






Fra Mo → pel 71/81 100° 8,2 Til Bodø →
Midtnye - Brønsøe

Stöptopp

Stöptopp

Grunnriess M=1:100.





Betong i hvælv :

" " avslutning

" " avdekning

Cementbehov: bl.





~~A~~ ~~F~~ ~~B~~

Ved 1558
43 B

~~2~~ ~~47~~

N.

Bru over Nondre Bolna

Nordlandsbanen Mo- Bodö pel 7247

Statisk undersökelse.

MB6a 408.2

Bru over nordre Bolna.

Tegn. MBba 408.2

Kulverten beregnes på grunnlag av normalblad E_g . Ved dimensjoneringen av armeringen med regnes normalkraften i bunnenplatene.

Av beregningsblad $\frac{L}{2}$ finnes for $L = 35\text{ m}$
 $h = 15\text{ m}$ og $\phi = 40^\circ$ ($c = 1,35\text{ m}$)
 $h_0 = 135 - 7 = 128\text{ cm}$

Moment om armeringens sentret:

$$M = 40,0 + 12,1 \cdot 0,605 = 40,0 + 7,3 = 47,3\text{ tm}$$

$$\sigma_a = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$$

$$\alpha = \frac{12,8}{\sqrt{47300}} = \frac{12,8}{217} = 0,589$$

$$\sigma = \frac{24}{1000} \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$$

$$F_a = 0,316 \cdot 128 - \frac{12,1}{1,0} = 40,4 - 12,1 = 28,3\text{ cm}^2$$

$$\mu = \frac{28,3}{128} = 0,221\%$$

Før 5 m^3 lysapping, 10 m^3 fylling og $1,67\text{ m}^3$ bunntykkelse finnes:

$$h_0 = 167 - 7 = 160\text{ cm}$$

$$F_a = 0,221 \cdot 160 = 35,4\text{ cm}^2$$

$$30^\phi - 200\text{ etc} = 35,34\text{ cm}^2$$

Ford. arm. for C-betong etter NS 427:

$$0,2 \cdot 167 = 33,4\text{ cm}^2$$

$$30^\phi - 210\text{ etc} = 33,4\text{ cm}^2$$

Elastisk tyngdepunkt.

dam.	d_s	d	d^3	$\frac{d_o^3}{d^3}$	$d_s \frac{d_o^3}{d^3}$	y_0	$d_s \frac{d_o^3}{d^3} \cdot y_0$	y
1	1,05	0,95	0,857	19,33	2,030	0,54	10,98	+1,55
2	1,05	1,00	1,00	16,58	1,741	1,02	17,76	+1,07
3	1,05	1,11	1,368	12,12	1,273	1,81	23,05	+0,28
4	1,05	1,27	2,048	8,08	8,49	2,71	23,00	-0,62
5	1,05	1,60	4,096	4,04	4,24	3,67	15,58	-1,58
6	1,05	2,15	9,94	1,67	1,75	4,64	8,14	-2,55
7	1,05	2,55	16,58	1,00	1,05	5,69	5,97	-3,60
8	0,90	1,95	7,41	2,24	2,02	5,96	12,02	-3,87
9	0,97	1,77	5,54	2,99	2,90	5,96	17,29	-3,87
10	1,02	1,66	4,57	3,625	3,70	5,96	22,05	-3,87
				74,59		155,84		

Tyngdepunkt. aust. fra topp:

$$\frac{155,84}{74,59} = 2,09 \text{ m}$$

d_o

Momenter M'_o om lamell-deleflaten.

$$M'_o = 0$$

$$M'_1 = 28,1 \cdot 0,41 = 11,5 \text{ tm}$$

$$M'_2 = 48,0 \cdot 0,85 = 40,8 \text{ "}$$

$$M'_3 = 62,5 \cdot 1,24 = 77,5 \text{ "}$$

$$M'_4 = 77,3 \cdot 1,56 = 120,7 \text{ "}$$

$$M'_5 = 95,0 \cdot 1,78 = 169,0 \text{ "}$$

$$M'_6 = 116,8 \cdot 1,95 = 227,8 \text{ "}$$

$$M'_7 = 97,3 \cdot 2,25 = 218,8 \text{ "}$$

$$M'_8 = 73,0 \cdot 2,20 = 160,8 \text{ "}$$

$$M'_9 = 53,0 \cdot 2,41 = 127,8 \text{ "}$$

$$M'_{10} = 44,2 \cdot 2,65 = 117,2 \text{ "}$$

Mom. M_o om lamell-tyngdepkt.

$$-5,8 \text{ tm} = M_1$$

$$-26,1 \text{ "} = M_2$$

$$-59,2 \text{ "} = M_3$$

$$-99,1 \text{ "} = M_4$$

$$-144,9 \text{ "} = M_5$$


$$-198,4 \text{ "} = M_6$$

$$-223,3 \text{ "} = M_7$$

$$-189,4 \text{ "} = M_8$$

$$-144,3 \text{ "} = M_9$$

$$-122,5 \text{ "} = M_{10}$$



Bru over Norderø Bolna Nordlandsb. Mo - Bodø
nr 7247

Toglast. 20 tonn pr hm spor.

$$B = 2,5 + 3 \cdot 0,577 \cdot 10,5 = 2,5 + 12,12 = 14,62 \text{ m}$$

$$p = \frac{20}{14,62} = 1,37 \text{ m}$$


$$\text{Dette svarer til } \frac{1,37}{1,8} = 0,76 \text{ m fjord}$$

Før 10 m "høyde fra hvelvtopp
til FP blir ved totalbelastn.
 $H = 10,5 + 0,76 \approx 11,3 \text{ m}$

Hv underøker kuleroten for total-
belastning vertikalt, og horisontals
nedtrykk lik minimum ($\Phi = 40^\circ$).


Dette belastningsstilfelle gir maksimal
moment i toppen og bunnem.

Samtidig regnes statisk vanntrykk
i kuleroten bare fra innside.



6

For hver lamell sammensettes
jordtrykk, egenvekt og vanntrykk
til en resultant. (grafisk.)



Egenvekt.

$$\begin{aligned}
 1 - 0,95 \cdot 1,05 \cdot 2,5 &= 2,50 \text{ t} \\
 2 - 1,00 \cdot 1,05 \cdot " &= 2,62 " \\
 3 - 1,11 \cdot 1,05 \cdot " &= 2,91 " \\
 4 - 1,27 \cdot 1,05 \cdot " &= 3,33 " \\
 5 - 1,60 \cdot 1,05 \cdot " &= 4,20 " \\
 6 - 2,13 \cdot 1,05 \cdot " &= 5,58 " \\
 7 - 1,88 \cdot 1,67 \cdot 2,4 &= 7,53 " \\
 8 - 1,04 \cdot 1,67 \cdot 2,4 &= 4,16 " \\
 9 &= 4,16 " \\
 10 &= 4,16 "
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &2,50 + 2,62 + 2,91 + 3,33 + 4,20 + 5,58 + 7,53 + 4,16 + 4,16 + 4,16 = 41,15 \text{ t} \\
 &0,95 \cdot 0,40 = 0,38 \text{ t} \\
 &0,98 \cdot 1,26 = 1,23 " \\
 &0,90 \cdot 2,19 = 1,97 " \\
 &0,81 \cdot 3,03 = 2,44 "
 \end{aligned}$$

Vanntrykk.

$$\begin{aligned}
 &0,83 \cdot 3,44 = 2,85 " \\
 &2,85 " \\
 &2,85 "
 \end{aligned}$$

$$V_g = 0,5 \cdot 3,44(2,50 + 1,40) + \frac{2}{3} \cdot 960 \cdot 0,28 = 6,70 + 0,67 = 7,37$$

$$\sum V = 41,2 + 7,4 + 95,0 = 143,6 \text{ t}$$

$$\begin{aligned}
 \text{jordtrykk. } \varphi &= 40^\circ, \delta = 20^\circ \\
 J &= k \cdot j \cdot H \cdot h \\
 &J = 1,8 \frac{\text{t}}{\text{m}^3}
 \end{aligned}$$

$$\text{Bunntrykk. } p_v = \frac{143,6}{5} = 28,7 \frac{\text{t}}{\text{m}^2}$$

$$28,7 \cdot 1,25 = \underline{\underline{359 \text{ t}}} (B_{7-10})$$





$$359 - 28 - 4,2 = 359 - 7,0 = 28,9 \text{ t}$$

Lom.	K	H	h	J	J _{vert.}
1	1,00	1,14	1,25	25,6	25,6
2	1,11	1,19	0,76	18,0	17,1
3	0,63	12,8	0,90	13,0	10,9
4	0,56	13,75	0,96	13,3	10,6
5	0,56	14,75	1,05	15,7	12,6
6	0,56	15,85	1,14	18,3	14,6
7	0,20	17,25	1,67	10,4	9,6

950
1

7







7.



8.





76 31/570.83

79


76 31/570.83

79


76 31/570.560

37

Bru over Bolne nord.





Hvelv M=1:25.



Opriss M=1:100.

Brumidt, del 7181+5 F.P. stign. 180 %



Fra MO → pel. 71,81
Midtbygge - Brakse

100°

8,2 Til Bodø

H = ∞

1086

530



Stöptopp E 529,239

Stöptopp E 529,043

Stöptopp E 529,239

Grunnriess M=1:100.

Övre ende E 525,040

Betong i hvelv : 105 m^3
" avslutning : 80 "
" ovaekning : $\frac{2}{187} \text{ m}^3$

Cementbehov; bl. 1:3:3 288 kg/m^3 : 1075 sekker:

Plan for kulevert. km. 570, 555.

Bjørn.

Talstad.

Takk for sist!

PS. Skulle hilse fra

Hageføhausen. DRO har få idag.

Sender noen bilder som jeg har fått på Belna.
Håper at resultatet er tilfredskillende.

Den store sprekken i taket (hvelvingen) gav ned i bunn
på begge sider. Dette før jeg ikke komme av
belastning, men pga. at teknikken gav ned i begge
sidene slik at man får vasking av betongen. Det ser
ut til at vannslitasjen har gjort at det har blitt
huler i nekanten av fundamentet. (Se foto).

Sprekkene er ca 6m fra oversiden.

Efter den bøfningen som ble gjort i går, (fotografering)
ser jeg på at ikke i kuleveren skulle det være
skapt på en føringshant for vannet på 1-1.5m, på
begge sidene, ikke i kuleveren.


Dette er bare synspunkten som jeg har, som jeg har
dannet meg under bøfningen. Ellers har Du jo
selv oversikt over vannene m/m.

Skulle Du tilfeldigvis komme på disse traktene, så
kunne vi jo ta en tur å se -forholdene, må nem
det er like vannet i belten.

Håper Du forstår det jeg har skrevet, men er det
noe Du kurer på så ta kontakt snarest

Jennlig hilsen Johnny Saar


Sprekkene i taket, kommer antakelig av at man har fått utvasking i bunnen, slik at den (nærverste) betongen har sprekkelhet (se slisse).



Bildeksister!

1. Tunellvelving (hukverft) sett fra oversiden.
 2. Sprekken sett fra siden
 3. —u— i taket.
 4. UTVASKINGEN SETT i ØVERENDEN
 5. UTVASKINGEN LANGS VANTEN
 6. —n— —u— —n—
 7. —n— —u— —n—
 8. Resten av hvelvingen (Seb ok. ut).
- Ps. De resterende problemene med hukverken,
har Du jo selv fotografert og dannet
Dess et bælte av!

Pohng.



$$R_1 = 2,8000 \text{ m.}$$

$$R_2 = 1,5365 \text{ "}$$

$$R_2 = 2,4365 "$$

$$R = 2,9335 "$$

$$R_1 = 140000 \text{ "}$$

$$R_5 = 14,000 \text{ "}$$

$\pi_6 = 3,300$

Mölene tilsvar

Alouatta seniculus (Wied) 26

Goodly end of Gd's Brew as 176-4
Jan. 1559 B/1943.

NORGES STAATSBOK
PERIODISK OG
PRIMÆR 249



249


Anne Mar 1 cm.
Bru over Bolna söndre
Lusonat övre enda ~ 95 m² 7181 +,5

N.S.B. Nordlandsbanen Mo-Bodø^o
No i Bane den 1. 1944 Nordlandsbanen


Librar E. Gjedbo.

12.000
Alfheim






Opriss




Grunnriß.

*Gjelder ved max. konstruksjonshøyde

*) Uten fradrag for steinsetning. 4 jern i u.h. plate



Spormidt for $H=0.5 \text{ m}$.




Lys vidde m.	Topptykhelse t m.	Ved störste fri höide ^{xx)}						Ved minste fri höide.													
		h_{\max}	b_1	B_1	Murtverrsnitt m ²	Lys ^{*)} areal m ²	h_{\min}	b_2	B_2	Murtverrsnitt m ²	Lys ^{*)} areal m ²	$H=5$	$H=10$	$H=15$							
		$H=5$	$H=10$	$H=15$	$H=5$	$H=10$	$H=15$	$H=5$	$H=10$	$H=15$	$H=5$	$H=10$	$H=15$								
1.5	0.35	0.40	0.45	1.95	1.25	3.02	3.12	3.23	2.77	3.08	3.39	2.49	1.20	1.49	2.64	2.74	2.85	1.64	1.87	2.10	1.50
2.0	0.40	0.45	0.50	2.60	1.67	3.89	4.00	4.10	4.40	4.80	5.20	4.43	1.60	1.99	3.39	3.50	3.60	2.52	2.82	3.11	2.67
2.5	0.45	0.50	0.55	3.25	2.09	4.76	4.86	4.96	6.40	6.88	7.38	6.91	2.00	2.48	4.13	4.23	4.33	3.59	3.94	4.32	4.17
3.0	0.50	0.55	0.60	3.90	2.50	5.63	5.73	5.84	8.74	9.33	9.91	9.96	2.40	2.98	4.88	4.98	5.09	4.83	5.25	5.68	6.00
3.5	0.55	0.60	0.65	4.55	2.92	6.49	6.60	6.70	11.47	12.14	12.80	13.55	2.80	3.47	5.61	5.72	5.82	6.25	6.74	7.22	8.16
4.0	0.60	0.65	0.70	5.20	3.34	7.38	7.48	7.58	14.54	15.30	16.07	17.70	3.20	3.97	6.38	6.48	6.58	7.85	8.39	8.95	10.67
4.5	0.65	0.70	0.75	5.85	3.76	8.24	8.34	8.44	18.00	18.84	19.70	22.42	3.60	4.46	7.11	7.21	7.31	9.62	10.24	10.86	13.50
5.0	0.70	0.75	0.80	6.50	4.17	9.10	9.20	9.31	21.70	22.63	23.58	27.68	4.00	4.96	7.85	7.95	8.06	11.59	12.27	12.95	16.67

^{xx)} B_2 og B_2 som ved minste fri höide


* Uten fradrag for eventuelt veidekket.

snriss
(fjernet)

1932.



Spormidt for $H=0.5\text{ m}$.



Lys vidde m.	Topptykkelse t m.	Ved störste fri höide ^{xx)}										Ved minste fri höide.									
		h_{max}	b_1	B_1	Murtverrsnitt m ²			Lys ^{xy} areal m ²	h_{min}	b_2	B_2	Murtverrsnitt m ²			$H=5$	$H=10$	$H=15$	$H=5$	$H=10$	$H=15$	
5 m.	5 m.	$H=5$	$H=10$	$H=15$	$H=5$	$H=10$	$H=15$	$H=5$	$H=10$	$H=15$	$H=5$	$H=10$	$H=15$	$H=5$	$H=10$	$H=15$	$H=5$	$H=10$	$H=15$		
1.5	0.35	0.40	0.45	1.95	1.25	3.02	3.12	3.23	2.77	3.08	3.39	2.49	1.20	1.49	2.64	2.74	2.85	1.64	1.87	2.10	1.50
2.0	0.40	0.45	0.50	2.60	1.67	3.89	4.00	4.10	4.40	4.80	5.20	4.43	1.60	1.99	3.39	3.50	3.60	2.52	2.82	3.11	2.67
2.5	0.45	0.50	0.55	3.25	2.09	4.76	4.86	4.96	6.40	6.88	7.38	6.91	2.00	2.48	4.13	4.23	4.33	3.59	3.94	4.32	4.17
3.0	0.50	0.55	0.60	3.90	2.50	5.63	5.73	5.84	8.74	9.33	9.91	9.96	2.40	2.98	4.88	4.98	5.09	4.83	5.25	5.68	6.00
3.5	0.55	0.60	0.65	4.55	2.92	6.49	6.60	6.70	11.47	12.14	12.80	13.55	2.80	3.47	5.61	5.72	5.82	6.25	6.74	7.22	8.16
4.0	0.60	0.65	0.70	5.20	3.34	7.38	7.48	7.58	14.54	15.30	16.07	17.70	3.20	3.97	6.38	6.48	6.58	7.85	8.39	8.95	10.67
4.5	0.65	0.70	0.75	5.85	3.76	8.24	8.34	8.44	18.00	18.84	19.70	22.42	3.60	4.46	7.11	7.21	7.31	9.62	10.24	10.86	13.50
5.0	0.70	0.75	0.80	6.50	4.17	9.10	9.20	9.31	21.70	22.63	23.58	27.68	4.00	4.96	7.85	7.95	8.06	11.59	12.27	12.95	16.67

^{xx)} B_2 og B_2 som ved minste fri höide

* Uten fradrag for eventuelt veidekke.

Grunnriss
(Kantsten fjernet)

