

NORGES STATSBANER
HOVEDSTYRET, OSLO

Telegr.adr.: Jernbanestyret
Postadr.: Stort. 33
Telefon: 42 68 80

Gjenpart

Gk (2)

ek 2628



Jernbaneverket

Dokumentnummer:

UB.109940-000 000

Rev:

Bilag (antall)

Div.

Distriktsjefen

TRONDHEIM

Deres ref. og datum

Eget saknr. og ref. (bes oppgitt ved svar og forespørslar)

Datum

1397/59B S-H

30. JUN. 1959

Sak

SETNINGER I LINJEN

1. NORDLANDSBANEN KM 303,4 (Deres ref.: 4.5.59 -1284/3-55 B/Ra)
2. " " 249,2 (" " 5.5.59 -1204/45 B/Ra)

Etter anmodning er det utført grunnundersøkelser. Resultatene er for tilfelle 1. gjengitt på tegning Gk.2625 og i tilhørende rapport datert 15.6.59 og for tilfelle 2. på tegning Gk.2628 og i tilhørende rapport datert 25.6.59.

På begge steder ligger linjen i skråterreng med skjæring på innsiden og fylling på utsiden. Jordarten er mosand eller mjølig mosand, d.v.s. jordarter som når de er utsatt for vanntrykk får sigetendenser (kvabbjord). I begge tilfelle er det under anlegget tatt langsgående drenasgrøft på linjens innside og drensrørene (muffeløse teglrør) er tette som følge av forskyvning og/eller utilstrekkelig filterbeskyttelse. På begge steder er det masseskiftingstrau. fylt med grus.

Setningene skyldes vann gjennom linjen og oppbløting av fyllingsskråningen, spesielt i vårlösningen.

Masseskiftingstrauet har det tilfelles med en drenasgrøft som er ført gjennom oppfylling fylt grunn at det oppstår forsenkninger i bunnen. Et det ikke her sørget for et varig drensløp i tverretningen blir slike punkter en permanent trussel for linjens stabilitet. I gunstigste fall får man som her forhåndsvarsle i form av synkninger i linjegrøftens bunn eller årlige signinger i fyllingsskråningen.

Botemidlene må bli:

1.

Oppgraving av tette langsgående drenasgrøfter hvor det legges mufferør med åpne skjøter helt omhyllet av pålitelig filtermasse som grus eller lok.slagg. Grøften fylles opp med filtermasse og avdekkedes øverst med et tett lag. I markerte forsenkninger i linjegrøften hvor overvann går ned i grunnen bør overveies avdekning med prefabrikert og lamellert betongrenne som gis på tegning ad.Gk.2413,2. Renningen bør fundamenteres på 0,2-0,3 m tykt lag av tett, svart myrjord.

2.

På fyllingssiden systematisk tverrutløp fra traubunnen og helst i punkter hvor det er blitt forsenkninger. Disse tverrutløpene reduserer vannmengden i de mest sårbar punktene i fyllingen. Tverrutløpene tas med spadebredde og fylles med varig filtermasse som grus eller lok.slagg.

3.

Grusfylte dremsgröfter normalt på linjeretningen i vannsyke skråninger. Utbulninger i fyllingsskråninger eller nedenforliggende skräterreng må tas först. Utbulninger i skjäringskråninger kan ha like stort behov for drenering. Vanligvis bör dybden være 1,5-2,0 m, bredden kan være minimal og tilpasses graveredskapen. (Gravemaskin, skrapespill eller lignende). Hovedstyret er interessert i å bli kjent med erfaringmessig mest hensiktsmessig redskap.

Erfaringen viser at hvor linjen ligger i skrätt og fuktig kvabberreng, spesielt med halv skjäring og halv fylling, blir linjens stabilitet för eller senere truet. De 2 tilfellene som her etter distrikts anmodning er blitt nærmere undersøkt er analoge både når det gjelder årsak og botemidler. Tilfellene er dessverre langt fra å være enestående. Med de erfaringer som man har om utilstrekkelige eller ikke varige dremsforanstaltninger på forholdsvis nye baner er det nødvendig å ta dremsforholdene opp til systematisk vurdering. Utbuling og synkning i skräningar og synkning i linjegröft er sikre tegn på at dreneringen er utilfredsstillende.

I denne forbindelse henvises til artikkelen "Vann gjennom linjen", trykt i Tekniske meddelelser, nr. 1-1959.

Det vedlegges 2 eksemplarer av innheftede tegninger og rapport.

For Generaldirektören

GK.

FYLING VED ÅUNFOSS UTSATT FOR SIGNING
NORDLANDSBANEN KM 249,2
GRUNNUNDERSÖKELSER OG FORSLAG TIL UTBEDRING

Ved distriktets brev av 5.5.59, 1204/45 B/Ra, er det gjort rede for at et ca. 15 m langt fyllingsparti (Halvskjæring) er utsatt for stadige setninger. Synkningen har vært størst ved ytre skinnestreng og under ugunstige værforhold har det vært nødvendig å løfte og pakke skinnegangen mellom hvert tog. Det ble anmodet om grunnundersøkelser.

Allerede under anlegget var man klar over at grunnen var vannsyk og - vanskelig. Det ble den gang utført grunnundersøkelser på et 100 m langt parti beliggende ca. 250 m lenger syd, og det foreligger tegn. Gk. 152 med tilhørende rapport datert 12.5.1934. Her var det et vanmsykt og urolig skråterren og grunnen viste seg å bestå av finkornig sand med en del tynne ^{leire} sandlag. Lagdelingen hadde svak helling ut mot Namsen og de enkelte sandlagene hadde sterk vannföring i undre kant. Det ble skjelnet mellom en øvre lagserie hvor sanden var meget finkornig (fin mosand) og en undre lagserie med noe grovere sand (grovmo eller grovere). Den mest finkornige sanden ble også gjenfunnet som et nedseget ca. 2 m tykt lag i den nederste del av skråningen helt ned til Namsen. Det ble anbefalt systematisk drenering, med langsgående drenesgrøft på linjens innside og drenesgrøfter normalt på linjeretningen i skråninger.

Det er nå utført grunnundersøkelser for det urolige parti ved km. 249,2 og resultatene er gjengitt på tegning Gk. 2628. Undersøkelsene er koncentrert i et eneste tverrprofil i km. 249,20 og linjen ligger her i halvskjæring.

Av profilet øverst til venstre på tegningen fremgår det at jordarten i fyllingsskråningen er finmo til ca. 3 m. og at det dypere er grovmo og enda grøvere sand. Dette er helt i overensstemmelse med grunnundersøkelsen 250 m lengre syd i 1934. Grunnvannet sto i mai 1959 helt oppe i dagen såvel i skjæringsskråningen på venstre side som i skråningen omfattende fyllingsfot og ned til

Namsen. Da grunnundersökelsene ble utført etter en lengre tørkeperiode er det uten videre innlysende at det er grunnvannstrykk i fyllingsskråning og nedenforliggende skråning som er årsak til signingen som igjen fører til synkninger under ytre skinnestreng. Skråningen har sterkt behov for drenering.

I profilet nederst til venstre på tegningen er vist resultater av piezometermålinger. Porevannstrykket er målt 4-5 m under terrengeoverflaten i 3 punkter. Det viste seg at grunnvannstrykket her var mindre enn det hydrostatiske trykket, og den til denne dybden svarende vannstand ligger 1-2 m under den som er konstatert i overflaten. Forklaringen må være at den grøvere sanden på dypet virker drenerende, men at de øvre jordlag er såvidt tett og bratte at store mengder overvann, spesielt om våren, ikke rekker å trenge ned på dypet. Slike tilfelle er sjeldne, men de er kjent fra før.

Under anlegget er det utført en systematisk drenering. Således er det på linjens innside langsgående drengrøft. Denne er ved grunnundersökelsen gravet opp i en del punkter og drengrøften har utførelse som vist i profilet overat til venstre på tegningen. Under linjegrøften er det tett kvabbnasse til 0,40 m, herunder uklanderlig filtermasse (grus). I bunnen av grøften ligger 2 stk. 4" drenerør av tegl på trerenne. Disse drenerørene har antakelig hatt torv over skjötene, men nå var det bare spor å se etter torv. Drenerørene var gått tette av såslam og finfordelte torvmaterialer. Vannet sto litt høyere enn overkant rør.

På anleggsteckningene er vist drengrofter såvel i skjeringsskråning som i terenget under fyllingen. Ved grunnundersökelsen ble en drengroft avdekket på sistnevnte sted.

Det er her 1 stk. 3" teglrør omhyllet av en trerenne (trebur). Både rør og renne var tette av slamavleiring.

Det er beklagelig at våre drengrofter har fått så lite varig utførelse. Teglsteinsrørene (uten muffer) blir lett forskjøvet. Eventuell moseoverdekning synes etter kort tid å bli destruert. Selv om rørene legges på eller i trerenne trenger kvabben gjennom skjöter i renne og rør.

På dette stedet og i sin alminnelighet ville man ha vært bedre tjent med grusfylte grøfter uten teglsteinsrør.

B e t e m i d l e r .

Man er enig i distriktets forslag om at drengroften på linjens innside bygges om og utstyres med inspeksjonskummer. Til høyre på tegningen er vist forslag til utførelse. Dybden 1,2 m under linjegrøft bør være en minimumsdybde. I stedet for tetningslag av svart myrjord

bør det i enkelte tilfelle overveies bruk av prefabrikert og lamellert betongrenne i overensstemmelse med tegning Gk. 2413.2.

Fyllingsskråningen og terenget videre ned til Namsen har behov for drenering. Det foreslås grusfylt grøft i overensstemmelse med grøft inntegnet på profil øverst til høyre på tegningen. Det overlates til distriktsrådet å bedømme om det skal være 1 eller 2 slike grøfter på det ca. 15 m lange partiet som har vært utsatt for synkningen,

Muligheten for svanker og vanntrykk i masseskiftingstrauets høyre side bør undersøkes på tilstøtende partier. Grusfylte utløp bør tas fra trauet spesielt i punkter hvor underliggende terreng har bevirket synkninger i fyllingsmassene.






Oslo, den 25.6.59.

S. Skaven-Haug

I en sammenheng med tegning og de samme geografiske forhold siger vi følgende om gjeldende og ikke til km. 248.9, hvor det pr. 112-62 ble mark. pr. skj. (bi Raa) sørka. i fyllingskant.

Også strekningen på begge sider av dette Gk nr. 2628 var utrett før tegningene i fyllingskant november 1961. De forandrelinjene som er anbefalt av Gk og iført har ikke vært tilstrekkelig.

Da drengroft på sørseite ikke kan bli effektiv (mervank) siger det påkrevet med en hydrografisk drenering av 500⁵ fot og nedenfor liggende terr. med til Namsen. Namsen er stille på denne streken.) men fjerner jo utvaskningsmasse. 28/1-63 5-U.



Til dreieboringen er brukt børlengder og spiss med henholdsvis 19 og 30 mm. diameter. Skravert børhull betyr at boret har sunket, uten å dreies, med den belastning på boret som er skrevet på børhulletts venstre side. Største belastning er 100 kg. Denne belastning brukes altid når motstanden som boret møter er så stor at boret må dreies ned. Antall halve omdreininger er skrevet på høyre side av børhullet.

Aunfoss, fylling. Nordlandsb. Km 249,20 Grunnundersökelse.		Målestokk 1:200 1:50 1:1000	Boret O.Ra Tegnet--	Mai 59 Juni 59
Norges Statsbaner – Banedirektøren Geoteknisk kontor Oslo 16 .1959		Urskriftning for: GK 2628		
		Erstattet av:		

10VF39