

✓ Km ca 354. Telehiving.

På en ca 150 m lang strekning like syd for Svenningdal stasjon, har man hatt skadelig hiving 1965/66 og samtidig sideforskyvning (til høyre) av sporet. Angivelig ikke forekommet i tidligere 30 år.

Det er halvskjæring på venstre side og minimumsfall nordover i linjegrøften, eller rettere sagt, det har vært det. Linjegrøften synes å være dyp nok etter normen, men i bunnen er det vekselvis partier med nydannet myr og korte tørre partier. Flere fjellknøler er kommet til synne. På minst 2 steder større hull hvor vann går ned og inn i trauget. Det er blitt et drenstraug.

3

Linjegrøften senkes gjennom fjellknøler og tørre partier slik at den får best mulig fall. Deretter betongutforing av bunnen.

Nærmere resultater om telehiving før og etter utbedring utbes. Dessuten opplysninger om masseskiftingens art.

Gk 3490