

NORGES STAATSBANER
TRONDHEIM DISTRIKT

Distriktsjefen

Postadr.: Boks 759 7001 Trondheim
Telefon: 21 000

Elk 3278

N.S.B. Hovedstyret

Innk. 4. DES 1971

Nr. 6834/502

Dok. Bok.

Bilag (antall)

2

Bok H.H. 73-71

Bok Bok
H.N

NSB - Hovedadministrasjonen

OSLO

Bok

B

T.C.

Deres ref. og datum

Eget saknr. og ref.

1204/93, B/My

Datum

30.11.71

Sak

UROLIG FYLLING VED AVAKÅSA KM 508 NORDLANDSBANEN GK 3278

Vi viser til befaringer foretatt 23.10.64 og 7.6.67 og til senere rapport.

Følgende arbeider er utført for å hindre synkinger i fyllingen:

Nye grøfter på venstre side av linjen er ført som vist på vedlagte skisse datert 7.12.67. Durnen av grøftene er utføret med halvkløvd rør med dimensjon Ø 60 cm.

På venstre side av linjen er påfylt filtreringsgrus slik som vist ned rygt på vedlagte tverrprofil.

Forstøtningsmuren er forsterket. Ordnet steinfylling er utlagt mellom grusfyllingen og forstøtningsmuren.

Den nye grusfyllingen mot Avakåsa vil bli kontrollert og nødvendig etterfylling foretatt.

Utbedringsarbeidene har gitt meget gunstig virkning.

For distriktsjefen

O. Sæul

NORGES STATSBANER
GEOTEKNIK KONTOR

Rapport

GK 3278.

Oslo, 17.6.67.

NORDLANDSBANEN KM 508
AVAKÅSA.

Gk 3278

Befaring 7.6.67.

Gröftesystemet på innsiden av linjen virker helt tilfredsstillende. Utforingen med halvkløvde rör god. Rörrene er stort sett hele bare 7-10 rör har sprukket. Dimensjonen er ø̄ 60 cm.

Muren på linjens venstre side er oppgravet. Det er påvist fjell. Fundamentet ligger antagelig på fjell helt frem til nordenden. Muren er presset ut p.g.a. for stort jordtrykk. Overing. Raae antar det vil være mest hensiktsmessig å reparere muren ved å støpe ny mur, armert og bolter i fjell på utsiden av den gamle.

Grusfyllingen er tilfredsstillende. Det opplyses at grusfyllingen har forandret seg lite etter flommen. Flommen nådde opp i høyde med fjellterskelen i elveløpet. Dette tilsvarer en vannstand på ca. 60 cm under overkant grusfylling. Grusfyllingen må holdes under kontroll, og da spesielt etter en eventuell storflom.

W. Skarven-Kleeg

NORGES STATSBANER
GEOTEKNIK KONTOR

GK. 3278

Rapport

UROLIG FYLLING VED AVAKÅSA
NORDLANDSBANEN KM 508 MO I RANA-SKONSENG
B e f a r i n g 25.10.64
Gk. 3278.

I befaringen deltok fra distriktet overingeniør Raae, baneingeniør Linjordet og banemester Alte og fra Hovedstyret overingeniør Skaven-Haug.

I 1957 forekom en glidning i den nyutfylte fyllingsskråning ut mot et sideløp av Ranaelva. Dunderlandsbanen som lå noen få meter innenfor syntes å være truet. Såvidt man vet ble det etterfylt med sten i fyllingsfoten.

Den ca 100 m lange fyllingen har mur i fyllingsfot så langt frem som til km 507,954. Den står angivelig på fjell. Dog kan de siste ca 10 m av muren ikke ha tilfredsstillende fot på fjell, idet dette endeparti har et par tydelige synkningssprekker. Resten av steinfyllingsskråningen frem til ca km 508,70 er ca 10 m høy og slår med foten ut i et flomløp av Ranaelva.

Dette siste steinfyllingsparti med lengde ca 70 m justeres angivelig 3 ganger pr. år og den totale synkning er ca 15 cm. *prik*

Fyllingsskråningen må slå ut over et meget bratt parti ned mot elva, idet fyllingshøyden på innsiden (høyre side) er ca 1 m.

Innenfor fyllingspartiet kommer det ned en bekk, og nær inntil fyllingen synes det å være oppfylt grunn. Denne bekken er tenkt ledet i en ca 60 m lang grøft bakover i linjeretningen til vann-tunnel i fjell ved km 507,954. Grøften synes til å begynne med å gå i oppfylt grunn, den har meget beskjedent fall og det sees

kulper med stillestående vann. Den del av overvannsgrøften som er nærmest bekketunnelen er tørr. Det er helt på det rene at en vesentlig del av bekkevannet går fra grøften ned under fyllingen.

Slike forhold er beklagelig ofte årsak til urolige fyllinger, Sml. Tekniske Medd. nr. 2-1964, fig. 4.

Ved km 508,050 er det stikkrenne. Denne munner ut høyt opp i fyllingsskråningen. Det er sannsynlig at dette er en forlengelse av stikkrennen for Dunderlandsbanen.

Denne stikkrennen får vann hovedsakelig fra nordenforliggende skjæring og kanskje også til sine tider litt vann fra bekkedalen. Alt det vann som måtte gå inn i denne stikkrennen går ned i den nye steinfyllingsskråningen og vasker under foten av fyllings-skråningen.

Det kan slås fast at en vesentlig del av vannet fra nedslagsfeltet ikke går i kontrollerte løp gjennom linjen, men siger ned i grunnen under fyllingen. Dette er direkte årsak til signingen i fyllings-skråningen. Sigevannet svekker også grunnen under fyllingsfoten slik at den blir mindre motstandsdyktig mot erosjon fra flomvannet i Ranaelvas sideløp.

Botemidlet må bli en bedre avskjæring av overflatevannet på linjens overside for å få det frem til bekketunnelen og en filterbeskyttelse av fyllingsfoten i Ranaelva.

På stedet ble avtalt at den nevnte bekken skal tas inn høyere opp i terrenget i en ny overvannsgrøft i naturlig grunn. Vannsyk grunn og massens art tilsier slak skråning 1:3 for grøftens overside. Grøften skal ha rikelig fall, og det er det anledning til, idet innløp for bekketunnel ligger ca 2 m lavere enn nåværende terrenget. Grøften bør munne ut i denne dybden og grøftebunnen skal føres ut med betong.

Fyllingsfoten under vann dekkes med filtergrus ved å tömme grusen fra jernbanevogner ut over skråningen. Filteret gis nødvendig beskyttelse av Stein.

Oslo, den 3.11.1964.

L. W. H. H. S.

NORGES STATSBANER
HOVEDSTYRET, OSLO

GJENPART: Oi. Mo-Bodø
Gk. (3).

Yh. 3278

Telegr.adr.: Jernbanestyret
Postadr.: Storgt. 33
Telefon: 42 68 80

Bilag (antall)

Distriftsjefen

TRONDHEIM

Deres ref. og datum
1204/B/Gj 14.10.64

Føgt saknr. og ref. (bes oppgitt ved svar og forespørslar)
6831/508-650,8 B/S-H

Datum 12.NOV.1964

Sak
UROLIGE FYLLINGER NORDLANDSBANEN

Med henvisning til befaringer den 23.10.64 og 25.10.64 er det satt opp følgende rapporter:

1. Fylling ved Avakåsa, km 508 mellom Mo i Rana og Skonseng. Rapport datert 3.11.64, Gk. 3278.
2. Fylling km 650,0 like syd for Dalmovikhalsen tunnel mellom Rognan og Fauske. Rapport datert 30.10.64, Gk. 434,2.
3. Fylling km 650,8. Reipelva mellom Rognan og Fauske. Rapport datert 28.10.64, Gk. 430.

Det vedlegges 2 eksemplarer av hver rapport.

Det går vann i kvabbjord under steinfylling på samtlige 3 steder. På 2 av stedene er vanntunnel eller stikkrenner ikke så effektive som forutsatt. Det er angitt forslag til utbedringsarbeider.

Det bes meddelt når arbeidene er ferdige.

Gjenpart av dette brev med 1 sett av de 3 bilag er sendt overingeniøren for jernbane-anlegget Mo-Bodø.

For Generaldirektøren

Sc B-sak 6700/7 - 31/2

5

V Km 508 Avakåsa. Gk. 3278.

Synkninger i fyllingen har fortsatt.

Det er ikke foretatt nevnverdig av det i tidligere rapport Gk. 3278 foreslalte utbedringsarbeide. Dog er det lagt rør fra den solide stikkrenne, ca 10 m fremover. Dybden ved stikkrennen er ikke utnyttet. Etter overing. Raaes forslag skal disse rørene senkes ca 1 m, drastisk, men riktig. Grøften videre fremover var rensket, men ikke betongutført. Den ligger fremdeles på det gamle sted på oppfylt grunn - i strid med rapporten. Ny grøft skal tas høyere oppe i terrenget og begynne oppe ved jernbanens gjerde.

Det skal undersøkes om det er mulig å få vannet nordfra helt frem til søndre stikkrenne slik at stikkrenne på midtpartiet, som munner ut høyt oppe i fyllingsskråningen kan bli avlastet.

Dette siste arbeide menes å kunne utstå inntil man får se virkningen av en effektiv avskjæring av vannet ved hjelp av betongforet grøft og det foreskrevne grusfilter på fyllingens venstre side.