


ARILD HUITFELDTS GATE på Os.

Graving for separering av avløpsnett og legging av ny vannledning. Forholdsvise dype grøfter ned mot 5,0m med til dels vanskelige grunnforhold. Ofte klager fra beboere på risting i huskroppene. Massene var en sammensetning av leire og grus som stod dårlig. Det ble allikevel ikke brukt ekstra sikringstiltak ved grøftegravingen. Arbeidene utført i 2017-2018.

Halden 27.02.2019.



Google Maps 3 Arild Huitfeldts gate



Bildet er tatt: jun. 2012 © 2019 Google

Halden, Østfold

Google

Street View – jun. 2012



Innsendt dato: 06.10.2017 08:49

Bildetektst: Arild Huitfeldt gate 4- overvann

Innsender: Vidar Knoph

Veireferanse:

Lat: 59,1297

Lon: 11,3884



Innsendt dato: 06.10.2017 09:46
Bildekst: Kummgruppe 15 rør 6
Innsender: Roger Eriksen
Veireferanse:
Lat: 59,1297
Lon: 11,3884



Innsendt dato: 09.10.2017 15:20

Bildetektst: Overvann. Rørlengde nr 2 fra overvannskom nr 15. 200mm og 1 % fall

Innsender: Per Christian Karlsen

Veireferanse:

Lat: 59,1296

Lon: 11,3876



Innsendt dato: 09.10.2017 08:26

Bildetekt: Kloakk husnummer 3

Innsender: Roger Eriksen

Veireferanse:

Lat: 59,1296

Lon: 11,3886



Innsendt dato: 12.10.2017 14:51

Bildetekst: Vann rørlengde nr 3 fra vannkum 15 mot vannkum i jørgenbjelkes gate.

Innsender: Per Christian Karlsen

Veireferanse:

Lat: 59,1297

Lon: 11,3883

