

YK 3262

Fas Nissimann
Nordlandsbanen

~~Sand~~

Bildene monteres med høyre
på stort papir eller papp.

Teksten på baksiden skrives med
skrivemaskin innen bildene. Skriv
først, og sett på høyrene etterpå.

Over første bilde skrives som
overskrift: Ras Messingen, Nordlandshaven
Gk. 3262

NORGES STATSBANER
TRONDHEIM DISTRIKT
Distriktsjefen

Postadr.: Trondheim
Telefon: 21 000

T.S.B. Hovedstyret

Innk. - 2. OKT. 1964

Nr. 8031/548,3

Bilag (antall)
Endel

Hovedstyret for Statsbanene

OSLO

Deres ref. og datum

Eget saknr. og ref. (børs oppgitt ved svar og forespørslar)

1204/99, B/Gj

Datum

7.10.64

Sak
RAS KM 548,3 NORDLANDSEBANEN

Vedlagt sendes fotokopi av de innkomne rapporter:

Fra banevokter Henry Olsen datert 12.9. og 24.9.64 med påtegninger.
" fg. banemester Pettersen datert 15.9.64.

Videre legges ved endel fotografier fra raset.

Som meddelt overingeniør Skaven-Haug pr. telefon, er rasstedet flyfotografert, og bildene vil om kort tid bli oversendt fra Luftforsvaret, Bodø.

De oppsatte markeringsmerker for fotograferingen er nede ved linjen plassert slik:

Syd: Ved km 548,115, ca. 7 m t.h.
Nord: " " 548,320, " 5 " t.v.

Etter den 9. september har raskanten oppe i fjellet vært i ro, men det har gått flere mindre ras i rasmassene som er blitt liggende oppover lia. Disse ras skyldes den tildels usedvanlig store nedbør som har medført at vannet har vasket ut jordmassene og satt Stein i massen i bevegelse nedover skredfaret.

Etter vår mening er det nå ikke så stor sannsynlighet for at et nytt ras med det første vil kunne nå ned til linjen. Da må i tilfelle større partier fjell på nytt rase ut.

Med hensyn til faren for videre ras i fjellet, har vi merket oss, uten partiet ved Søylen, en større blokk like syd for raset og i den samme berghammer som det store ras ble utløst fra. Denne blokk er på ca. 500 - 600 m³.

Videre i samme høyde og ca. 50 m lenger syd et oppsprukket parti i hammeren med 3 større blokker som ligger oppå hverandre.

Ca. 100 m videre syd et rødlig, sterkt oppsprukket fjellparti. Under dette parti er gammelt rassted, men man har her ovenfor linjen en svakt hellende flate med utstrekning 100 - 150 m på tvers av linjen. Denne flate er belagt med større og mindre blokker fra gamle ras, og disse blokker vil demne godt opp for nye ras.

./. .

Det samme forhold anses i noen grad å være til stede i faret etter det siste skred.

Etter at de opptatte flyfotos er mottatt og studert, går vi ut fra at det vil bli tatt nærmere avgjørelse m.h.t. de arbeider som må iverksette opp i fjellsiden for å sikre linjen, eventuelt etter en ny befaring av rasstedet.

Foruten endel nødvendige grøftingsarbeider i rasfaret for å ha kontroll med vannet ovenfor linjen, har våre arbeider innskrenket seg til nedtakning av endel nedraste større blokker som lå dårlig til, og som vi fryktet kunne komme i bevegelse under sterkt regnsvyll eller under snøsmeltingen til våren.

Det foretas fremdeles, så lenge det dårlige vær med sterk nedbør fortsetter, visitasjon av linjen ved rasstedet foran hvert tog, og kontrollmålingene oppveg ved Søylen foretas med jevne mellomrom.

H.K. Henriksen
H.K. Henriksen

A. Raae
A. Raae

Oslo, 30.8.1965.

30/8-65 FK

MESSINGEN NORDLANDSBANEN KM 548,3

NOTAT ETTER BEFARING 25.8.1965

I befaringen deltok fra Distriktet overingeniør A. Raae,bane-ingeniør Ellingsve og banemester Pettersen og fra Hovedstyret overingeniørene Jarnæs og Skaven-Haug. På opptur gikk man i selve rasfuren fra 1964 og man gikk også under foten av den øvre bratte raskanten. Hjemturen gikk på oversiden (østsiden) av denne raskanten og videre ned på sydsiden av rasfuren. De 3 overingeniørers inntrykk oppsummeres såk:

Fjellet som består av stadig vekslende lag av kalkstein og glimmerskifer har skifrighetsplan som en parallel med dalsiden, dvs. fall mot vest anslagsvis $30-35^{\circ}$. Partier med blanke svaberg i rasfuren gir liten eller ingen motstand for fallende stein. Man fikk inntrykk av at prosentdel av glimmerskifer tiltar med høyden. Meget av glimmerskiferen knuses under rasprosessen direkte ned til jord

1.
Storsteinen som ligger i nedre ende av raset og ca 100 m fra linje hviler på jord og stein. Det er foretatt grøfting (vannavledning) på oversiden. Selv om den skulle komme i bevegelse anses det ikke sannsynlig at den vil nå linjen. Det skal holdes øye med terrenget på nedsiden av steinen.

2.
Den utførte vannavledning mot nord lengre opp i rasfuren er nødvendig og tilfredsstillende. Den er utført etter en naturkatastrofe, hvor vannet har fått sitt naturlige løp.

3.

Den friske steilkanten øverst i rasområdet har lengde ca 150 m og høyde ca 10 m. De nordligste ca 40 m, som også innbefatter "søylen" anses som mest rasfarlig. Man kan ikke se bort fra muligheten av at større masser i en utstrekning av 10-15 m i østlig retning kan løsne. Man har foreløpig liten oversikt over når en slik naturkatastrofe vil inntreffe. Raset i 1964 inntraff angivelig ca 100 år etter den siste naturkatastrofen. Det anses da å være liten hjelp i å sprenge ned enkelte steiner (som "søylen") eller utoverheng, som forgjrig anses å bli fanget opp av den barriere som består av opplagte rasmasser i nedre del av raset. Det er tvilson om denne barrieren er tilstrekkelig om en ny naturkatastrofe skall inntreffe.

I dette rasfarlige stedet, ved og syd for "søylen" er det etablert et kontrollsysten. I løpet av perioden oktober 1964 til begynnelsen av juli 1965, da målestedet var blokkert av snø, er det observert bevegelser av størrelsesorden 10 mm. Siden juli 1965 til siste måling den 25.8.65 er det utført 4 målinger med samme resultat som i juli 1965. Fortsatte målinger må avventes.

4.

Terrenget nede ved linjen er lempelig for oppsetting av elektrisk varselsgjerde. Det aktuelle sted er km 548,110-548,310 = 200 m. Plassering 15 m.h. og høyde ca 3 m. Selv om enkelte stein vil gå over gjerdet anses samtidige "markkrypere" å gi varsel. Oppsetting av varselsgjerde utstår inntil måleresultater og utvikling gir sikrere indikasjoner, men endel forarbeider bør gjøres. Til dette bruk skal det opptas nøyaktig lengdeprofil i målestokk 1:200 km 548,110-548,310, 15 m.h.

5.

Kontrollmålinger på det etablerte system fortsettes 1 gang pr. måned i tiden 1. juli til 1. november. Ekstramåling under ugunstige værforhold.

6.

Saktekjøring sløyfes generelt, men signal for varsomkjøring sett opp under ugunstige værforhold.

RAS MESSINGEN, NORDLANDSBANEN.

GK. 3262



① Over raskanten, retning syd,
mot söylen.




② Under raskanten, retning S-Ö,
mot söylen.



③ Under raskanten, retning S-Ö,
mot overheng.



④ Under raskant, tatt fra et punkt utenfor
raset av 1964, mot N-Ö.
Söylen sees midt på bildet.



⑤ Under raskant, retning N-Ö.
Overhenget til venstre,
söylen midt på bildet.



⑥ Under raskant, retning N-Ö.
Vertikal sprekk innenfor overhenget,
under söylen.



⑦ Syd for raset av 1964,
Under eldre raskant, retning syd.



⑧ Syd for raset av 1964.
Under eldre raskant, retning S-Ö.

NORGES STATSBANER
HOVEDSTYRET, OSLO

Telegr.adr.: Jernbanestyret
 Postadr.: Storgt. 33
 Telefon: 42 68 80

GJENPART: Gk, Saken.

Bilag (antall)
 DIV.

Distriktsjefen

TRONDHEIM

Deres ref. og datum
 1204/99 B/Ra 27.9.66

Eget saknr. og ref. (bes oppgitt ved svar og forespørslar)
 8031/548,3 B/S-H

Datum 22. NOV. 1966

Sak
 RASPARTI VED MESSINGEN
 NORDLANDSBANEN KM 548,30

Med henvisning til befaring den 14.10.66 ble man umiddelbart etter befaringen enige om innholdet i et befaringsnotat. Notat signert 21.10.66 S-H og tegning Gk. 3262 vddlegges i 2 eksemplarer.

Det fremgår at måleresultater for 1967 skal avventes før man tar bestemmelse om eventuelle foranstaltninger i raskanten oppe i fjellet.

Forutsetningen er da:

1. Ekstraordinær linjevisitasjon skal settes i verk under rasfarlige perioder.
2. Elektrisk varslingsgjerde skal settes opp tidligst mulig våren 1967.

For Generaldirektøren

21/10-66 5-U.

RASPARTI MESSINGEN
NORDLANDSBANEN KM 548,30
NOTAT ETTER BEFARING 14.10.66.

I befaringen deltok fra distriktet overingeniør Raae, baneingeniør Ellingsve og banemester Pettersen, og fra Hovedstyret overingeniørene Jarnæs og Skaven-Haug og avdelingsingeniør Hartmark.

Det vises til vedlagte tegning Gk 3262 og 8 stk. fotos tatt på befaringsdagen.

Den bratte raskanten fra utrasingen 9.9.64 på tegningen merket med a-b, ble besiktiget. Den friske og tilnærmet loddrette bruddflaten, på et sted med overheng, er 6-8 m höy. Selve fjellet har her et noenlunde tillitsvekkende utseende. Ovenpå dette fjellet er det 2-3 m lösmasse og i denne lösmassen står "söylen".

Söylen er ikke i ro. Den har i løpet av 1966 beveget seg ca. 20 mm, målt i forhold til bakenforliggende fjell. Det må antas at det er lösavleiringen med "söylen" som er i bevegelse og ikke de underliggende raskanten i fjell. For å bli klar over dette forhold ble det avtalt innsetting av målebolter i den steile bruddkanten og det fjellet som den hviler på.

Både höyere og mere truende virker den höyereliggende og söndenforliggende brattkanten, på tegningen merket c-d. Det er her neppe mulig å foreta effektive tiltak som rensk eller nedsprenging. Det er en gammel raskant

fra angivelig ca. 100 år siden og rasmassene synes helt hovedsakelig å ha lagt seg opp uten å ha nådd ned til det sted hvor jernbane og vei går. Det er her noe slakere terreng mellom fot av skogkledt ur og jernbanen.



Söylen er en liten topografisk detalj i dette store rasfarlige partiet. Den består av löst og sterkt oppsprukket fjell. Hvis den raser ut, så vil den i fallet mot blottlagt fjell nedenfor smuldre opp og rasmassene vil neppe nå jernbanen.

Vi er av den mening at mere observasjonsmateriale fra sommeren 1967 skal avvantes. Dette under bestemte forutsetninger.

1. Ekstraordinær visitasjon skal inntil videre settes iverk under rasfarlige perioder, dvs. under sterk nedbør og i snøsmeltingsperioden.
2. Elektrisk varselgjerde settes opp tidligst mulig våren 1967.

Traséen for varselgjerde ble vurdert på ny og vi fant at det kan plasseres mere effektivt enn opprinnelig tenkt 15 m til höyre for linjen. Det bør plasseres höyere oppe i skråningen og da ovenfor jernbanens gjerde. Det skal gå på östsiden av en påpekt stein ved ca. km 548,28 og derfra følge en markert höyderygg sydover til et påpekt punkt ca. km 548,18. Videre sydover skal gjerdet plasseres som tidligere fastsatt 15 m höyere. Gjerdets lengde blir som för ca. km 548,11-548,31 = ^{200 m} ca. 200 m.

Profil for varselgjerdet tas opp nå i höst. Fullstendig planer skal være utarbeidet slik at varslingssystemet kan fullføres snarest mulig våren 1967.



Situasjon etter flyfoto 8031/548,3.
M. ca. 1:5900.

| | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Messingen, fjellras. | Målestokk | Boret | |
| Nordlandsbanen km 548,3. | 1:500 | Tegnet OH | 21/12-64. |
| Erstatning for: | | | |
| GK 3262. | | | |
| Erstattet av: | | | |

Norges Statsbaner – Banedirektøren
Geoteknisk kontor
Oslo 21/10-1966

W. Hansen

19850

3262

NORGES STATSBANER
HOVEDSTYRET, OSLO

Telegr.adr.: Jernbanestyret
Postadresse: Storgaten 33
Telefon: 209550

Gjenpart: V^k, G^k.

Bilag (antall)

Distriktsjefen

TRONDHEIM

Deres ref. og datum
1204/99 B/Su 3.8.68

Eget saknr. og ref. (bes oppgitt ved svar og forespørslar)
8031/548, 3 B/H.Hk.

Datum
-9 AUG 1968

Sak
RASPARTI VED MESSINGEN
NORDLANDSBANEN KM 548,30

Målingene viser at de løse blokkene beveger seg nedover med en gjennomsnittlig hastighet av 1 cm pr. år. Bevegelsen foregår om våren og forsommeren. Målingene fortsettes.

Rasvarslingsgjerde forutsettes oppsatt høsten 1968. Tegninger som viser gjerdets beliggenhet og utførelse bes innsendt.

For Generaldirektören

NORGES STATSBANER
Trondheim distrikt
Distriktsjefen
Sak 1204/99
B/He.

N.S.B. Møvedatytret

Innnt. 26.JUNI 1969

Nr. 3031 / 548,3

INSTRUKS FOR RASVARSLINGSANLEGG VED MESSINGEN

LINJEPERSJONALETS TILSYN MED RASVARSLINGSANLEGGET

Til anlegget hører 2 rasvarslingsgjerder. De er plassert mellom km. 548.110 og km. 548.310.

Det rasfarlige parti er avgrenset med markeringsstolper utstyrt med gule og hvite felter av lysreflekterende stoff.

For tog fra Dunderland er satt opp signal A ved km. 547.350 og signal B for tog fra Bolna ved km. 549.025. Signalene står til høyre for linjen i forhold til kjøreretningen.

Signalene viser normalt 1 hvitt blinklys, som betyr at strekningen kan passeres med kjøre hastighet etter hastighetssignalene.

Signalene viser 2 gule blinklys når rasvarslingsgjerdet har registrert ras og også når tog passerer et kort sporfelt innlakt ved ene enden av gjerdet (km. 548.310). Samme sted (km. 548.310) er montert et apparatskap med 2 dører og telefonskap.

I telefonskapet, som er tilgjengelig for linjepersjonalet, finnes en liten jernkasse med 3 kontrolllamper for hvert signal som angir signalbildet. Kontrolllampene er gule og hvite. Under de gule lamper står en rød trykknapp merket "STOPP", og under de hvite en grønn trykknapp merket "KLAR". Den røde trykknapp brukes til å stillegjult lys i signalene. Den grønne trykknapp brukes til å omstille signalene fra gult til hvitt lys etter at rød trykknapp er betjent eller etter at anlegget har varslet ras og det er kontrollert at tog kan passere rasstedet.

Kontroll av anlegget skal utføres i forbindeelse med visitasjon eller befaring av linjeavdelingen (trykk 370.4 a, §§ 3 og 4). Under kontroll av anlegget skal rød og grønn trykknapp betjenes for å kontrollere at signalanlegget er i orden. Mørk kontrollampe angir enten utbrent signallampe eller utbrent kontrollampe, eller at anlegget er strømløst.

Linjepersonalet skifter ut kontrolllamper og signallamper når de er utbrent. Nyinnsatte lamper kontrolleres særlig godt de første dagene.

Signalene skal ha 20 Watt lamper (10 V, sokkel: Swan B22).

Lyssignalenes linser pusses om nødvendig.

ANLEGGETS VIRKEMÅTE

De 13 trådene som gjerdet består av, er en del av en elektrisk strømkrets. Når en eller flere av trådene blir brutt, eller to eller flere tråder blir kortsluttet, f.eks. ved at gjerdet rammes av stein eller lignende, tennes de gule lysene i signalene som tegn på at ras er varslet.

Gjerdet kontrolleres fra tid til annen. Isdannelser, kortslutninger mellom trådene eller andre forhold kan hindre gjerdets riktige funksjon.

Dersom en tråd blir brutt, skjøtes den med samme trådtype, og skjøtestedene lades.

Så snart en feil er utbedret, skal det også kontrolleres at anlegget ~~virker~~ riktig, helst når tog passerer strelningen.

Andre feil enn ovenfor nevnt, skal bare rettes av montör.

Fölgende tilbehör skal finnes ved anlegget:

- 6 stk. 20w. signallamper (10V, sokkel:Svan B22)
- 4 stk. kontrllamper (6.5V, sokkel:Edison E10)
- 2 stk. ugyldighetsmerker.

For rassvarslingsanlegget skal föres rapportprotokoll hvor alle uregelmessigheter ved anlegget blir notert.

Rapportene skrives ut i 3 eksemplarer. 2 eksemplarer sendes den 25. i hver måned gjennom banemesteren og baneingeniören til stillverksmesteren, og 1 eksemplar beholdes i boken.

Trondheim 20.12.1968.
For distriktsjefen

H. J. H. Kjeldsen

GK.

8.7.69

B/Gk. RASVARSLINGSGJERDE MESSINGEN

E, D/Si.

Det rasvarslingsgjerde som er oppsatt ved Messingen, Nordlandsbanen km 548,3 synes å være meget vellykket. Det virker solid, er tilstrekkelig höyt og er riktig plassert i terrenget.

Den elektrotekniske side av saken må vurderes av E. Under forutsetning av at man der finner gjerdet tilfredsstillende foreslås at denne gjerdetype standardiseres til bruk ved NSB.

De gjerder som er oppsatt på Bergensbanen er stort sett lite tilfredsstillende.

Det har vært en tendens til å plassere gjerdene for nær linjen. Man har unngått plassering utenom jernbanens eiendom. De topografiske forhold og hensynet til optimal sikkerhet må være avgjørende for plassering og man må da ikke vike tilbake for å erverve nabogrunn eller få tillatelse av nabo til oppsetting av gjerde.

Det bes vurdert av E om det på grunnlag av tegning TdB 7004 E kan utarbeides standardtegning for elektriske rasvarslingsgjerder.

NORGES STATSBANER
HOVEDADMINISTRASJONEN — OSLO 1

Telegr.adr.: Jernbanestyret
Postadresse: Storgaten 33
Telefon: 20 95 50

Gjenpart: Gk, V^k 3262

Bilag (antall)

Distriktsjefen

TRONDHEIM

Deres ref. og datum.
1204/99 B/Ga, 8.9.70

Eget saknr. og ref.
8031/548, 3 B/H.Hk.

Datum 18. SEP. 1970

Sak

RASPARTI VED MESSINGEN NORDLANDSBANEN KM 548,30

Målingene viser at de løse blokkene fortsatt beveger seg nedover med en hastighet av 1 cm pr. år.

I betraktning av at det er etablert rasvarslingsgjerde anses det ikke påkrevet med ytterligere foranstaltninger så lenge bevegelsen ikke er akselererende.

Målingene fortsettes.

For Generaldirektören

NORGES STATSBANER
HOVEDADMINISTRASJONEN — OSLO 1

Telegr.adr.: Jernbanestyret
Postadresse: Storgaten 33
Telefon: 20 95 50

Gjenpart: Bgk.

3262

Bilag (antall)

Distriktsjefen

TRONDHEIM

Deres ref. og datum

1204/99 B/Ga 11.10.71

Eget saknr. og ref.

8031/548,3 B/H.Hk

Datum

15. OKT. 1971

Sak

RASPARTI VED MESSINGEN
NORDLANDSBANEN KM 548,30

Målingene viser at de løse blokkene har beveget seg nedover
mere enn i tidligere år.

Vi er enige i antagelsen om at dette skyldes de store nedbørs-
mengder i den siste tid og vil avvente resultatet av fortsatte
målinger.

For Generaldirektören

NORGES STATSBANER
HOVEDADMINISTRASJONEN—OSLO 1

Telegr.adr.: Jernbanestyret
Postadresse: Storgaten 33
Telefon: 20 95 50

Gjenpart: Bgk. 3262

Bilag (antall)

1

Distriktsjefen

TRONDHEIM

| Deres ref. og datum | Eget saknr. og ref. | Datum |
|-----------------------|---------------------|---------------|
| 1204/99 B/Su 12.11.73 | 8031/548,3 B/H.Hk | 11. DES. 1973 |

Sak

NORDLANDSBANEN KM 548,3 RASPARTI VED MESSINGEN

Vedlagt oversendes opptegnede kurver som viser bevegelsen av målepunktene i raspartiet. Det viser seg at både söylen og blokken beveger seg med akselererende hastighet.

Det er ikke mulig på grunnlag av disse målingene å si når et eventuelt nytt ras vil utløses, men observasjonene betegner et verdifullt erfaringsmateriale.


Forholdet oppfordrer til særlig aktpågivenhet under teleløsningen og ved store nedbørsmengder om sommeren. Rasvarslingsgjerdet anses imidlertid å være en tilstrekkelig sikkerhet for trafikken.


For Generaldirektören

8021/548,3

Messingen. Fjällras 9/9-64
 Nordlandsbanen km. 548,30
 Måleresultater


| Dato | Målesteder | | | | |
|----------|------------|---------|---------|---------|-------|
| | 1 ag ① | ② | ③ | 2 | 3 |
| 15/10-64 | v | v | | v | v |
| | 8.299 | | | 4.598 | 3.374 |
| | ÷ 33 | | | + 9 | + 7 |
| 6/11-65 | 8.266 | | | 4.607 | 3.381 |
| | | | | 0 | 0 |
| 17/11-65 | 8.266 | 10.416 | 18.550 | 4.607 | 3.381 |
| | + 1 | + 4 | + 5 | + 3 | + 3 |
| 22/6-66 | 8.267 | 10.420 | 18.555 | 4.610 | 3.384 |
| | | | | + 3 | + 2 |
| 25/7-66 | 8.267 | + 17 | + 11 | 4.613 | 3.386 |
| | ÷ 6 | | | + 2 | + 1 |
| 25/8-66 | 8.261 | 10.437 | 18.566 | 4.615 | 3.387 |
| | 0 | 0 | 0 | + 2 | + 1 |
| 6/10-66 | 8.261 | 10.437 | 18.566 | 4.617 | 3.388 |
| | ÷ 6 | + 20 | + 14 | + 5 | + 5 |
| 10/8-67 | 8.255 | 10.457 | 18.580 | 4.622 | 3.393 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/10-67 | 8.255 | 10.457 | 18.580 | 4.622 | 3.393 |
| | + 2 | + 3 | + 8 | + 5 | + 5 |
| 24/7-68 | 8.257 | 10.460 | 18.588 | 4.627 | 3.398 |
| | + 3 | + 10 | + 10 | + 6 | + 3 |
| 19/9-69 | 8.260 | 10.470 | 18.598 | 4.633 | 3.401 |
| | 0 | + 10 | + 10 | + 6 | + 3 |
| 24/8-70 | 8.260 | 10.480 | 18.608 | 4.639 | 3.404 |
| | ÷ 10 | + 23 | + 13 | + 8 | + 7 |
| 23/9-71 | 8.250 | 10.503 | 18.621 | 4.647 | 3.411 |
| | ÷ 2 | + 6 | + 4 | + 4 | + 4 |
| 20/7-72 | 8.248 | 10.509 | 18.625 | 4.651 | 3.415 |
| | ÷ 21 | + 39 | + 18 | + 20 | + 11 |
| 19/9-73 | 8.227 | 10.548 | 18.643 | 4.671 | 3.426 |
| | ÷ 2 mm | + 4 mm | + 2 mm | + 4 m | v |
| 27/9-74 | 8.225 | 10.552 | 18.645 | 4.675 | 3.430 |
| | + 1 mm | + 10 mm | + 10 mm | + 4 | v |
| 26/8-75 | 8.226 | 10.562 | 18.655 | 4.679 | 3.434 |
| | 0 | + 11 m | - 10 | ÷ 63 | + 5 |
| 13/9-76 | 8.226 | 10.573 | 18.665 | [4.616] | 3.439 |
| | + 5 | + 5 | + 4 | + 3 | |
| 16.9.77 | 8.228 | 10.578 | 18.670 | 4.620 | 3.442 |
| | + 5 | + 3 | + 4 | + 4 | |
| 5.9.78 | 8.228 | 10.582 | 18.673 | 4.624 | 3.446 |






1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | | |

Skisse



200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0





Rasparti ved Messingen
Nordlandsbanen km 548,3
Kontrollmåling



1.12.78.
II

KABELPLAN

TRÅDFORFORDELING



KOBLINGSSKJEMA



Rasvarlingslinjen Messingen,
km 548,30 Nordlandsbanen
Norøga Storsbane-Trafikkselskapet
Trondheim 12.6.69
TDB 7004 E
Ersført=av:

På toppen av passet. 7-64
tatt fra Singur ^{o 2500} m.o.h.v.


Hövding Lär & en i
domme återstår.




På loppengravens ^{o 2500} m.o.h.v.

Tatt herfra Singur o 2500 m.o.h.v.


Tidlig morgn



"... fotograferet fra
vest. Partiet 2-2 har
vegt i brengeisen, ikke så
foto-stort planen i fotografien
- ca 50x30 m, lykkelen ca. 5 m
Gledeflate m. brengeisen
og lett-skifer over det høje"



Brengeisen 9a-64
Ø foten av bryggen
Høye brengeisen - på de
største bryggen
Resets brygge i Steppen ca 50x30



ca 7-800 m fra.
B 5203

Svaberg III.

Se rapporten

N.B. Bredden av raset
ca 250

birjer.

Aato

Foto dag 19/60



Topp av Søylen. ca 40 m
B 5203

Ved raset flyttet ca 10 m ifølge

Haledal / på denne "søylen"

Foto 19-64



Gl. rasberedd ~~5205~~ just før
raset av gletsj.
myke rasmasser til venstre.
y - lösa gl. block



Foto fra røggen
overfra raset ca 600 m o. tt.
Myke antall stortblokkene

Raset 9.9.64
Fotodag 11.9.64



NORGES STATSBANER
GEOTEKNIK KONTOR

Messingen
v/ Dunderland
Nordlandsbanen

dk 3262

NORGES STATSBANER

mo i Rana den

22/9 64.

| |
|----------------------|
| N.S.B. Hovedstyrer |
| Innk. - 9. OKT. 1964 |
| Nr. 8031/548.3 |

16 sth foto
fer 9/9-64 kl 4 - 12¹⁰ med
kun ca 548. 30

Messingen i Rana.

mellom D-land og Hjordalsen sk.

Ehr



0004 OL-2048N-R No AF-7148KV-22SERT-16002-12'-1000'-DUNDERLANDSDALEN-BEGR

8031/578.3


Gk 3262

Sensurert og TILLATT OFFENTLIGGJORT av FST/E
den 10 OKT 1964


Dato: 14 OKT 1964

LUFTKOMMANDO NORD-NORGE Bekreftes:

APID/N




Foto/E-offiser



0031 VV-2037N-RHOAF-717SKV-12 3EP1 64-16152-12-5000-DUNDERLANSDALEN-BEGRENSET

8031/548.3

Sensurert og TILLATT OFFENTLIGGJORT av FST/E
den **10 OKT 1961**
Dato **14 OKT 1961**
LUFTKOMMANDO NORD-NORGE Bekreftes:
APID/N 
Foto/E-offiser

NORGES StatsBANER
GEOTEKNIK KONTOR

Rana Blad

10-9-64

Q.D. 37.1.2



Som et prosjektil har denne steinen boret seg ned i bakken på tunet foran Sætern, 3-4 meter fra riksvegen. Akkurat her bruker turistene å telte sommers tid, forteller Arne Eilertsen.

(Forts. fra 1. side)

Man må et hundre år tilbake i tiden for å finne at det har gått ras i dette fjellet som ligger fem miles veg nord for Mo.

Nå begynte det å rase natt til i går etter vedvarende og kraftig regn den siste tiden, og det fortsatte med mindre ras tidlig i går formiddag.

Banevokter Henry Olsen visiterte linjen flere ganger, og han ledsaget sorgende dagtoget trygt gjennom området.



Banevokter Henry Olsen på sin dressin ved det stedet hvor en kubikkmeter stor Stein slo ned i sporet som et prosjektil.

EILERTSENS BERETNING

Men så kom kjempeskredet klokka 12.10. Arne Eilertsen forteller:

— Sammen med kona gikk jeg utover vegen for å se på rasene som var gått om natta og tidligere på dagen. Området hører til gården min. Her er fin bjørkeskog, og for et par år siden ble det satt ut 22.000 granplanter. Av hensyn til rasfaren ba jeg kona stå igjen på riksvegen mens jeg sjøl fortsatte et stykke vestover etter den. Like før jeg skulle til å stikke opp i skogen — mot rasstedet — ser jeg fjellsiden løsne. Jeg sprang for livet og så kona gjøre det samme. Larmen var øredøvende, og jeg var sikker på at vår siste time var kommet. Men miraklet skjedde. Raset nådde oss ikke. Bare en og annen stein hørte jeg suse over vegen eller slå ned like ovenfor den.

Da larmen stilnet av, løp jeg tilbake for å se etter kona. Jeg fryktet det verste da jeg fikk se henne ligge tilsynelatende livlös i vegkanten. Nå viste det seg at hun ikke var truffet av raset. Hun hadde løpt til hun falt om.

STEINBLOKK PA 1500 KBM!

Det er vanskelig å anslå størrelsen på raset, som er det største i manns minne i Rana. Vante anleggsarbeidere vi snakket med mente det var nærmere 200.000 enn 100.000 kubikkmeter.

Hele fjellsiden og terrenget i liene nedenfor har totalt endret karakter. Av den store bjørkeskogen står det bare pinner igjen. Der hvor raset endte, 75 a 100 meter ovenfor jernbanelinjen, ligger det to enorme steinblokker. Den største av dem er omlag ti meter høy og ser ut som et svært hus. Karen takserer den til omkring 1500 kubikk-meter.

Vi har ikke opplevd jordskjell eller bombeangrep, men vi kan tenke oss at resultatet iallfall ikke kan bli verre enn det vi fikk å skue i lia under Messingen en times tid etter raset hadde gått i går.

LITE HYGGETIG SYN

Skogen nærmest jernbane-linjen var sandblåst. Store steinblokker lå hist og her. Noe lengre opp var ødeleggelsene totale. Knekte og

Truende og bratt stellte fjellveggen mot oss med sitt gapende sar hvor det ennå rammet i stein.

Vi kravlet oss sammen med Arne Eilertsen og noen jernbanearbeidere mot den enorme steinblokken som iallfall ville dekke oss om det skulle rase på nytt igjen. I et slikt øyeblikk aner man menneskets litenhet mot de voldsomme naturkreftene. Vi ble små ved siden av steinblokkene, både bokstavelig og figurlig.

TENK OM — — —

— Tenk om raset hadde gått to minutter senere. Da ville jeg vært akkurat her, sa Eilertsen, og gyste lett. Og noen av linjearbeiderne som var ved rasstedet en halv time tidligere, tenkte vel også sitt.

— Jeg har lenge sett på ei svær blokk i Messingen og ventet på at den skulle komme, sier Arne Eilertsen. Den henger der ennå, og dette raset hadde jeg aldeles ikke ventet. Tenk om det hadde kommet i sommer, ennå mens turistene slo sine telt på Sætra like nedenfor her?

Eller tenk om raset hadde gått nattestid, like foran nattoget, sier banevokter Henry Olsen.

Og slik kan en stå og tenke. For eksempel dette: Hvorfor hadde nå ikke Eilertsen bu-skapen sin i rasområdet i går slik som han bruker?

For Eilertsen betyr raset tapte penger, men sjøl sier han: Det betyr ikke noe. Det eneste som teller er at det ikke gikk tapt menneskeliv.

Tjac.

NORGES STATSBANER
GEOTEKNIK KONTOR

Skredet ved

Ivssingen 9-9-64

Nordlands banen km. 548,3

Avis ut leijen

ffl 3269

Aftenposten 10/9-64 Morgen.

Stort skred ved Nordlandsbanen

Både skinnegang og Riksvei 50 nær feiet ut i Ranaelven. Skred også i Kvenflåget i Salten

Mo i Rana, 9. september.

Over 100 000 kubikkmeter stenblokker, jord og grus raste i formiddag ut i den bratte Messingen i Dunderlandsdalen, fem mil nord for Mo. Skredet som var over 100 meter bredt, forandret totalt fjellsidens terren og stanset først hundre meter ovenfor jernbanelinjen mellom Hjortåsen og Dunderland stasjoner. En enslig stenblokk på vel en kubikkmeter traff skinnegangen og slo en stor bulk i en skinne. Femten meter av skinnegangen måtte

skiftes ut, men nordgående dagtog ble ikke mer enn fem kvarter forsinket. Man regner ikke med ytterligere forsinkelser i trafikken.

Det er også gått ras over Riksvei 50, fra Kvenflåget mellom Fauske og Rognan, hvor en drosje nær var tatt av massene. Det har regnet meget i Rana- og Salten-distriket, og det er stor rasfare i området.

Efter langvarig regnvær begynte det å rase i fjellsiden natt til igår. Tidlig på formiddagen gikk det flere mindre ras. Jernbanelinjen ble vi-

Fortsatt nest siste side (7)

Forts. fra 1. side (7)


sertet flere ganger, og banevokteren loset sorgende dag tog vel forbi det mest utsatte stedet.

Raslarmen kunne høres i flere miles omkrets

Klokken 12.10 kom det store skredet. Hele fjellsiden losnet fra toppen, vel 700 m.o.h., og dundret nedover, slik at larmen hørtes flere mil nedover dalen. En diger stenblokk ble liggende knapt 100 m fra jernbanelinjen. Den er anslått til mellom 1000 og 1500 kbm.

Skredet kunne tatt både jernbanelinjen og riksvei 50

Jernbanens folk måtte legge fjorten meter nye skinner der hvor Nordlandsbanen passerer fjellet Messingen overst i Dunderlandsda-



Den sorte pil markerer den fjellsiden hvor raset i Dunderlandsdalen gikk igår. Det fortsatte å gå små ras fra Messingen utover dagen og kvelden.

NORGES Statsbaner
GEOTEKNIK KONTOR

len, men det må betegnes som et hell at ikke både banelegemet og Riksvei 50 er feiet ut i Ranaelven. Det ser ut til at rassetts årsak er en fjellblokk på flere hundre kubikkmeter som har løsnet høyt opp i den nakne fjellsiden, og den sammen med andre store stenblokker har stanset på kanten av en bratt knekk mellom jernbanen og fjellets fot.

Hvis blokkene hadde truffet hård moréne istedenfor dyp muldjord, ville de etter alt å dømme glidd et godt stykke videre.

Fare for flere ras

Det regner fremdeles i distriket, som det har gjort i ukevis, og med tildels voldsomme byger. Man kan ikke utelukke den muligheten at det er flomvann som har gravet ut de løse fjellstykkene, og videre rasfare må ansees å være tilstede. Ennu sent i kveld kunne man høre stensprang og ras gå opp i fjellsiden.

Jernbanens folk og geologer skal undersøke fjellsiden. Alle tog må stanse for de passerer rasstedet.

Nytt ras i Kvenflåget, drosje nær truffet

Fauske, 9. september.

Et større ras fra det farlige fjellparti Kvenflåget ved Riksvei 50 og Rognan førte torsdag kveld til en flere timer lang trafikkstans. Det var en stor stenblokk som losnet ca. 300 meter opp i fjellveggen, og som rev med seg sten- og jordmasser. Raset gikk i 100 meters bredde over riksveien og ut i sjøen. På riksveien ble liggende igjen ca. 300 kubikkmeter masse, blant annet stenblokker på opp til ti kubikkmeter. Disse måtte sprenges for å få veien ryddet. Enkelte blokker laget så store hull i veien at det måtte flere billass masse til for å få fylt dem.

Heldigvis var det ingen kjøretøy i rasområdet. En drosje passerte like for raset, og en lastebil fikk såvidt stanset, fem meter fra raskanten. Det nye ras har forsterket kravet om å føre Riksvei 50 i tunnel under det farlige fjellparti.

Omkostningene ved tunnelen, som vil bli 1400 meter lang, er anslatt til å koste vel fem millioner kroner, men veivesenet har ennu ikke fått noen bevilgning til arbeidet.

EL 3262



Man kan vente nytt og større ras når som helst fra Messingen i Dunderlandsdalen



Denne steinen er hele åtte meter høy, og adskillig bredere. Folk som har målt den forteller at den er på vel 1500 kubikkmeter. Kolossen kom seilende fra toppen av det 800 meter høye Messingen fjell, og havnet bare ca. 50 meter fra jernbanelinjen. Mannen som står på nedsiden illustrerer stenens dimensjoner.

I så fall vil både vei- og jernbaneforbindelsen med Nord-Norge være truet

**Hele rasområdet synes å være i bevegelse
Lite å gjøre for å demme opp for nye skred**

Mo i Rana, 10.
(Adresseavisens kontor).

Da raset i fjellet Messingen i Dunderlandsdalen, 5 mil nord for Mo i Rana, inntraff i går middag, var det også mennesker til stede som ikke bare så det som skjedde, og som man kunne høre bulderet fra i flere mils omkrets, men som også i noen øyeblikk svevet i den største livsfare.

Ekteparet Klara og Arne Ellertsen, som har et gårdsbruk like i nærheten, oppholdt seg på riksveien like nedenfor rasstedet. De sto og kikket opp mot fjellsiden, hvor det i løpet av det siste døgn hadde gått to mindre ras, sier fra Ellertsen i en samtale med Adresseavisens medarbeider. — Min mann var gått et stykke opp i terrenget mot jernbanelinjen, som ligger noen få meter fra riksveien, da et uhhyggelig bulder som hurtig tiltok i styrke ga gjenlyd mellom fjellene i dalen. Jeg kunne plutselig se

hele fjellsiden rase ut og komme i voldsom fart ned mot det sted jeg sto, og før jeg riktig fikk summet meg la jeg på sprang det forteste jeg kunne. Etter hvert begynte det å hagle med sten og jord over veien og det var vel et under at jeg ikke ble truffet. At min siste time var kommet tilte jeg ikke et øyeblikk på, og så husket jeg ikke mer før jeg våknet og min mann kom bort til meg. Fruen hadde da sprunget til hun stupte og ikke vært oppmerksom på at hele det veldige raset hadde stanset ca. 50 meter ovenfor jernbanelinjen.

Fortsatt 15. side, spalte 3.

Man kan vente nytt og større ras-

Fortsatt fra 1. side

Hennes mann som oppholdt seg litt lenger ovenfor, hadde også lagt på sprang og kommet seg i sikkerhet. Han fant sin kone liggende bevisstlös nede på veien og det var ikke til å undres over at han trodde hun var blitt truffet av den veldige jord- og stenspruten som hadde haglet over dem.


Langt over 100 000 kubikkmeter masse er rast ut

Når man kommer hen til det rasjerdede området, skjønner man hvor lite det er som har stanset en enda verre katastrofe. Messingen fjell er vel 700 meter høyt, og raset har først begynt øverst i fjellsiden, tatt med seg skogen på sin ferd nedover den til dels stupbratte fjellsiden, og sakte, men sikkert ble stoppet, mest fordi terrenget noen få hundre meter ovenfor jernbanelinje og riksvei flater seg noe ut, og dels fordi skogen nok har tatt av en del for naturkraftene. Man kan nok takke terrengets beskaffenhet for at det ikke gikk tapt menneskeliv da raset kom, og at såvel jernbanelinjen som riksveien ikke ble gravet under tusener tonn av jord og sten.

Vel 100 meter ovenfor veien ligger det nå en kjempemessig stenblokk som etter alt å dømme er kommet fra de øvre deler av fjellet. Folk som har foretatt målinger er kommet til at kolossen, som i seg selv er et helt lite fjell, mäter vel 1500 kubikkmeter og veier ca. 4000 tonn. Hadde denne rullet videre ville det ikke vært noe tilbake der den hadde rast.

Selv om ingen av de andre kjempablokkene kan sammenlignes med den største, så ligger det en masse sten over et stort område. En av de mindre traff en skinne på jernbanelegemet og slo den skjev, og man har funnet sten som skriver seg fra raset helt nedeno for riksveien.

Selv raset er ca. 300 meter bredt, og høydeforskjellen fra jernbanelinjen og opp til steinet hvor skredet startet er 400 meter. Rasets lengde er bedømt til ca. 800 meter. Det er vanskelig å si noe sikkert om hvor mye jord og sten som har rast ut, men enkelte hevder at tallen ligger nærmere 200 000 enn 100 000 kubikkmeter. Der



Denne stenen, som står opp til en telefonstolpe, ødela en del av jernbanelegemet. Riksveien ligger bare 10-15 meter nedenfor jernbanelinjen.

det tidligere var pen bjørkeskog er det bare glattslikket berg tilbake i de øvre deler av fjellet, og store ansamlinger jord og stem lengere nede.

Arne Ellertsen og frue, som kom opp i det hele da skredet gikk, eier området som er ødelagt. For noen år siden satte Ellertsen ned 22 000 granplanter i området, hvorav en del nå sammen med bjørkeskogen er begravet under raset.

Det var farlig å bevege seg i det rasjerdede området i dag morges da vi kom til Messingen. Rett som det var løsnet store stenblokker oppe i fjellet, og selv om de ikke alltid rullet ned hele fjellsiden, så var det nifst nok.


Statsbanens folk satte i morges inn 2 arbeidslag som skulle skyte bort de farligste blokker som lå og vippet på toppen av fjellet. Det

blir holdt vakt ved jernbanelinjen, og alle tog blir ledsaget av kjentfolk gjennom området. NSB's geolog er nå på vei nordover fra Trondheim for å foreta undersøkelser i forbindelse med raset. Det har regnet kraftig i Rana de siste dager, og raset kan skyldes de store nedbørsmengder. Folk som er bosatt i traktene ved Messingen forteller at det er 100 år siden det siste gang var ras i det samme fjellet.

Nytt ras kan ventes når som helst

Arne Ellertsen forteller i kveld til Adressavisen at jernbanens folk som har vært opp i fjellet har returnert, og forteller at det er svært lite som kan gjøres av mennesker der opp. Etter det vi forstår er det fremdeles den største fare for ras, og selv mener Ellertsen at et nytt og større ras både kan og vil komme når som helst. Det er enorme mengder sten oppe i fjellet, og de som har vært opp på toppen kan fortelle at det later som om hele området er i konstant bevegelse. Dessuten er det nå formelig laget vei for et nytt ras, som bare vil ha litt krattskog å feie unna før det når jernbanelinjen og riksveien.

Det er heldigvis ingen beboelseshus som er i direkte fare dersom et nytt og større ras skulle komme. Men både vei og jernbanelinje står i fare for å bli begravet bak store mengder jord og sten. Regnværet har gitt seg litt i dag, men det er fremdeles regnbrygger i Rana og noe godvær er det øyensynlig ikke i vente.



Bare få meter ovenfor jernbanelinjen har skredet stanset, og bildet viser den nederste delen av fjellsiden.

den unge vordende politimann. | { vie annoiar.

Adressa, torsdag 17.9.67

Lite trolig at nye ras vil nå jernbanen, mener overingeniør Skaven-Haug

Sjefen for NSBs geotekniske kontor til topps på Messingen på befaring

Linjen inspiseres foran hvert tog

Mo i Rana, 11.
(Adresseavisens kontor).

Sjefen for Norges Statsbaner Geotekniske kontor, overingeniør Sverre Skaven-Haug, har i dag vært opp på toppen av Messingfjell i Dunderlandsdalen sammen medbaneinspektør Ellif Linjordet og andre representanter for jernbanen. — Mitt inntrykk etter å ha vært på rasstedet er at det nok ennå kan være fare for mindre ras fra de øverste deler av fjellet, sier overingeniør Skaven-Haug i en samtale med Adresseavisen. Men jeg tror ikke at det kan komme slike store mengder jord og Stein som onsdag formiddag.

Noen direkte fare for jernbanelinjen anser vi ikke at det er, men i tiden fremover vil det nok stadig løsne mindre stener fra fjellet. Det er imidlertid lite trolig at disse vil nå så langt som til linjen og riksveien da det tidligere skredet har demmet nok så godt opp ved foten av fjellet. Det er imidlertid etablert et varslingssystem, og man vil til enhver tid holde øye med fjellet, og intet tog vil slippe forbi det rasfarlige stedet uten at linjen er inspiseret.

— Hva om årsaken til raset?
— Det høres nok så rart ut å

snakke om regnvær i forbindelse med fjellras, men det er faktisk de store nedbørsmengdene som har satt det hele i gang her. Forklaringen er nemlig den at man her har lagdelt fjell som vender ut mot dalen, og visse partier består av svake bergarter som har en tendens til å løse seg opp i fuktighet. Regnværet har nok gjort det siste støtet til at skredet startet, og vi er selvsgått glad for at det nå har holdt opp å regne, mens det kan være fare på ferde når det igjen blir nedbør. Slik terrenget ligger skulle nok jernbanelinjen være bra skyrmert selv om det skulle komme et nytt ras. Overingeniøren forteller videre at akkurat på det sted hvor raset gikk, går jernbanelinjen nærmest Messingen fjell. Og det som er fortalt om at det er 100 år siden det sist løsnet skred i Messingen, bekrefter Skaven-Haug, som opplyser at hele fjellsiden tydelig bærer preg av at det med jevne mellomrom har forekommet ras, men med ca. 100 år mellom hver gang.

17.9.67

ff 3262

NORGES STATSBANER
GEOTEKNIK KONTOR

Ras i Messingan

9/9 - 64

Rana Blad

10-9-64

ff. 3010.

„JEG TRODDE AT VÅR ALLER SISTE TIME VAR KOMMET“

Her vokste det frodig bjørkeskog

Mellan 100- og 200.000 kubikk-meter av Messingfjellet løsnet

NSB ✓

— Jeg trodde ikke mine egne øyne da jeg så hele fjellsiden løsne og komme seilende nedover mot oss. Larmen var øredøvende, og jeg skjønte at her kunne det stå om livet. Vi løp det vi orket, hver vår veg, kona og jeg. Raset nådde oss heldigvis ikke, men Klara løp til hun stupte og ligger nå heime med sjokk. Sjøl glemmer jeg aldri disse fryktelige sekundene . . .

Arne og Klara Eilertsen var på vejen like nedenfor

— Det er det eneste øyenvitne til det kolossale raset i fjellet Messingen i Dunderlandsdalen, Arne Eilertsen, som forteller dette til Rana Blad. Det var ved tolvtaida i går at mer enn 100.000 kubikkmeter av fjellsida løsnet og kom dundrende nedover, og Eilertsen og

kona befant seg akkurat da på riksvegen, omlag en kilometer like nedenfor det bratte fjellet som strekker seg opp til 730 meter over havet.

Raset løsnet nesten i toppen på fjellet, men det stanset i en fordypning i terrenget, knappe et hundre meter ovenfor jernbane-

linja.

En kubikkmeter stor steinblokk slo imidlertid ned i sporet og bulket en skinne så kraftig at den måtte utskiftes. Nordgående dagog ble en time og et kvarter forsinket i går før en ny skinne var kommet på plass. Det er fortsatt stor ras-

fare i området, og NSB har satt ut vakter som vil være på plass døgnet rundt. Trafikken vil bli holdt i gang, men alle tog skal stoppe foran rasstedet, og baneformannen skal ledsgage togene over det farlige området. Så snart som mulig vil geologer se på fjellet. Forts. siste side.



Rensking i dag, blokker skytes?

— Vi sender i dag to lag ut som går opp på siden av raset og skal begynne rensking fra toppen, sier baneinspektør Eilif Lindjordet til Rana Blad. Samtidig har vi bedt om å få NSB's geolog fra Trondheim oppover, og jeg antar vi har han her i morgen.

Det henger nemlig ei temmelig stor blokk øverst i fjellsiden. Når den ikke kom i natt, henger den nok enda en tid, men jeg regner med vi må skyte ned flere blokker før vi er trygge, sier Lindjordet som anslår raset til å ha inneholdt vel 100.000 kubikk-meter Stein og jord.

Denne enorme steinblokka ble liggende 75 meter fra jernbanelinja. Pila peker mot en mann som står foran blokka. Han blir liten i sammenlikning. — Steinblokka veier ca. 4 000 t.

Arne Eilertsen betrakter ødeleggelsene. I lia vokste det inn til klokka 12.10 i går stor og frodig bjørkeskog, og Eilertsen fikk for noen år siden satt ned 22.000 granplanter.

Rana Blad
MO

Pol. tendens: Arb.partiet

10. SEP. 1964