

DAMHAUGEN.

Graving for separering av avløpssystemet og legging av ny vannledning. Normale grøftedybder på største delen av området. Noen fjellgrøfter i Nystredet og Damstredet (merket blått på vedlagt kart) . Øvrige grøfter masser var bestående av leirmasser. Normale grøftedybder på ca 2,0m. Arbeidene utført uten ekstra sikkerhetstiltak.

Arbeidene utført i 2016-2017.



Google Maps 16 Damhauggata



Bildet er tatt: jul. 2017 © 2019 Google



