

R a p p o r t

angående grunnundersøkelser for Varå og Drogga bro, Kongsvingerbanen.

Varå bro.

./. Grunnens beskaffenhet fremgår av vedlagte tegning no. 148. Den lere som ligger umiddelbart under fundamentunderkant er antagelig i sin tid påfylt, da den stadig inneholder klumper av tørrskorpelere. Her og der er der også en ubetydelig innblanding av muld og i borhull 1 også noe treverk og sagflis. Leren er solid. Som tegningen viser er der sagflis under leren, særlig mektig (over 2 m.) og ren ved nordre landkar. I sagflisen som gjennemgående er grov påtreffes også tömmer eller trerester. Sagflisen i borhull 1 var mer humifisert enn i borhull 2 og dette henger formodentlig sammen med, at lagets overside ligger høiere nemlig ca. 1/2 m. over vannstanden i bekken.

Under ca. kote 10 er der lere helt ned til fjellet. Sagflis og sand må være avleiret i løpet av de siste 2-300 år, da det på stedet blev oplyst, at der allerede så tidlig som i det 17. århundrede lå 9 sager langs Varåen. Jeg har forsøkt å få rede på den totale setning av landkarrene men den kan ikke angies. I broprotokollen fins følgende bemerkninger.

Høsten 1924. Landkarrene antas å ha beveget sig mot hinanden.

Høsten 1931. Landkarrene synker fremdeles. Den obseverte setning i tiden mellom 1924 og 31 er fra 20 til 30 m/m.

For den nye bros begge landkar foreslåes peling anvendt.

Drogga bro.



./. Vedlagte tegning no. 150 viser hvordan grunnforholdene er. I forstøtningsmurene for fyllingen inngår vangemurene for den oprinnelige hvelvbro. Denne hadde murstenshvelv som i tidens løp blev dårlig. Vangemurene, som skal stå på fjell, har ikke sviktet. Det sies, at sørde landkar for den nuværende bro har stått godt men nordre landkar har sunket 5 à 6 m., bak nordre landkar står en vannstender hvor karmen for spilloppsluket har sunket 20 à 30 cm. Massen i fyllingen består

hovedsakelig av fin sand og det er sandsynlig, at setningen av landkarret skyldes borttransport av fin sand under og etter flom; muligens er det stadige spill av vann ved vannstenderen en medvirkende årsak.

Grunnforholdene ligger godt tilrette for bygning av kulvert istedetfor bro.

Oslo den 27/3 1934.

A. L. Rosenvold




## BETEGNELSER.

$V$  = vanninnhold i vektsprosent av totalsubst.  
 $F$  = relativ finhet  
 $H_1$  = -" - fasthet i omrört pröve  
 $H_3$  = -" - -" - i uomrört --"  
 $K$  = kohesjon uttrykt i ton pr. m<sup>2</sup>

BORINGSRESULTATER VARÅ BRO KÖNIGSVIÄGERBANEY	M. 1:200
N.S.B. GEOTEKNIK KONTOR 19/3-34 A. G. Rosslund	Skaven Hägg. 148

Sak 7608/80,35

Nordre brokar.



Borhulldybder:

Hull nr. 1. = 0,80 m.

— " — 2. = 0,80 "

— " — 3. = 0,53 "

— " — 4. = 0,58 "

Hull nr. 5. = 0,80 m.


— " — 6. = 0,80 "

— " — 7. = 0,30 "

Fotos av prøvene  
samt tegninger  
er arkivert på  
busaks 7608/80,35.

Vareien Kongsvingerb., km 30,35	Målestokk 1:50	Boret Tegnet
Betongprøver av brokar. Kjerner borer	Sak nr. Gk. 148	Teg.
NORGES STATSBANER - GEOTEKNIK KONTOR		

Tupel i høye landt. Varaå bio. Kongsv. b.  
ca. 12 m i jord



16 m lang fel, regnar at de nedre  
7,0 m av felen harer og at sandlaget  
på 1,0 m harer som leren.

$$d_{m,} \stackrel{v}{=} \frac{0,25+0,17}{2} = 21 \text{ cm}$$

$$O = 7,0 \times 0,60 = 4,62 \text{ m}^2$$

$$f = 0,023, 4f = 0,092 \text{ m}^{-2}$$

$$V_{7,0} = 0,035 \times 7,0 = 0,245 \text{ m}^3$$

$$\frac{102}{6} = 17 \quad H_t = 60 \text{ ; } K_t = 1,5 \text{ t/m}^2 \quad ; \quad K_{sp} = 4,2 \text{ t/m}^2$$

$$P_{7,0} = 0, K_t + 4f K_{sp} + (p - e) N_7 = 4,62 \times 1,5 + 0,092 \times 4,2 + 1,3 \times 0,245 \\ = 6,9 + 0,4 + 0,3 = \underline{\underline{7,6 \text{ t}}}$$

De øvre 5 m av felen som står i fast leire og sagflis  
må sikkert bidra til å øke bærekraften noe, men  
faltverk kan det ikke tilbygges!

Bareerne for prøvepel ved Værå bro, Kongsvingerbanen

M 1:50

1cm = 25

