


RINGLEDNINGEN VANN.

Sollihøyda – Bærengen bru – Arneberg.

Variierende grunnforhold, stort sett leire som tåler lite vann. Dårligst grunnforhold langs Remmenbekken hvor det var nødvendig å bruke grøftekasser. Dype grøfter før BÆrengen bru. Mellom kryssingen av rv 104 og Arneberg er det gammel fylling med svært dype grøfter. Noe forurenset masse kjørt bort.

Arbeidene utført januar – mai 2013.

Halden 16-01.2019.



Bruk av dine data

Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen. For å kunne vise relevant annonsering bruker vi også cookies fra partnere. Vi samler inn informasjon om din brukeropplevelse, og vi kan også dele slik informasjon med våre partnere. [Cookiepolitikk](#) og [Integritetspolicy](#)



























