

## KNARDALSVEIEN med øvrige veier.

I hele Knardalsområdet skulle avløpssystemet separeres samtidig som gammel vannledning ble byttet ut. Det ble gravd i samtlige gater i Knardal Hageby. Det var generelt svært dårlige masser. Dårligst masser i Knardalsveien ( se bilder ) , Hasselveien og Ekeveien. Det ble benyttet spunt for å sikre gravearbeidene på store deler av området. Arbeidene ble utført i tidsrommet 2012-2016.

Halden 10.01.2019

















