

NO:A4 ~~14~~ \*

1550

Kirkveien 98  
"Marienlyst" Trafo

, 1. febr. 1885.

Akers Lysverker.

Ad: Transformatorstasjon Marienlyst,  
Schwachsæt's forlengelse.

I henhold til Dere's ørde opdrag har jeg foretatt endel grunnboringer for en transformatorstasjon i Schwachsæt's forlengelse, kfr. vedlagte bl. 1550.

Det viser sig at fjellet har et stup ned fra 7 til 21 m. Fjellveggens retning går NE og parallelt en kraftig diabasgang som men skjære over omtrent paa dette sted. Det er mulig at det er selve gangens sideflater som danner stupet. I østre hjørne stikker fjellet op til 2.8 m. under terreng.

I hull 8 er øste over ste 4 m. av jordlagene faste, fra 4 til 3.6 meters dyede halvfast, fra 3.6 til 14 m. halvfast, fra 14 m. og til fjell var det sterkt sandblødet moreneløse.

Hull nr. 4 ligner nr. 8, bare at massen var mindre sandholdig fra 14 m. og nedover. Paa dyede 12 m. var det gruslag, antagelig vannforende.

I hull nr. 3 var det kun grus paa fjell.

I hull nr. 5 pastraft man et gruslag paa dyede 8 m. under terreng, og derunder var det rask veksling av sand- grus- og lerlag. Gruslagene var antagelig vannforende.

I hull nr. 7 traff man paa 7 m. dyede kanten av en bratt

Oslo. 1. febr. 1935.

Ad: Transformatorstasjon Marienlyst,  
Schwachs gt.s forlengelse.

fjellsiden som de smekre bor boet sig efter og fulste.

Den projekterte kiosk kommer til å ligge paa fjell paa den nordøstre ende og utover et lerdyp forevrig. Leren vil synke langsomt sammen av sin egen vekt saaledes at kiosken vil faa litt heldning vestover. Det kan bli 4 à 5 cm. i løpet av 30 aar. Da det ikke er roterende deler i kiosken skulde dette ikke gjøre noget, idet man paa enkel vis konstruerer veggene og bunden herfor. Noen utgildning er utelukket.

Forat kipningen ikke skal oevirke at bunn n sprekker, foreslaar jeg, at man undersøker fjellets form paa det grunnesteste parti, eventuelt avsprenger det saa det fører et gunstig fall, og stamper med halvblist ler oppaa. Detaljene fastsettes under arbeidets gang.

A r b o d i g s t

A  
NYO. 8

, 1. febr. 1885.

Akers Lysverker.

Ad: Transformatorstasjon Marienlyst,  
Schwachs. s forlengelse.

I heilhold til Densere ørde ordras har jeg foretatt enkel grunnboringar for en transformatorstasjon i Schwachs. s forlengelse, kfr. vedlagte bl. 1880.

Det viser sig at fjellet har et stup ned fra 7 til 21 m. Fjellveggene rething gaar NS og parallelt en kraftig dialeszung som er a skjært over omtrent paa dette sted. Det er mulig at det er selve gangens sideflate som danner stupet. I østre hørne stikket fjellet op til 2.3 m. under terrenge.

I hull 8 er det over ste 4 m. av jordlagene funne, fra 4 til 8.6 meters dyde halvfaust, fra 8.6 til 14 m. halvfaust, fra 14 m. og til fjell var det sterkt sandblandet morenelag.

Hull nr. 4 likner nr. 8, bare at massen var mindre sandholdig fra 14 m. o. nedover. Paa dyde 12 m. var det rusklig, antagelig vannførende.

I hull nr. 5 var det kun grus paa f. 11.

I hull nr. 6 traff man et gruslag paa dyde 3 m. under terrenge, og derunder var det rusk veksling av sand- grus- og lerlag. Gruslagene var antagelig vannførende.

I hull nr. 7 traff man paa 7 m. dyde kanten av en bratt

Oslo. 1. febr. 1.38.

Ad: Transformatorstasjon Marienlyst,  
Schøyngt.s forlenvelse.

fjellsiden som de smekre bor beiet sig efter og fulgte.

Den projekterte kiosk kommer til å ligge paa fjell paa den nordøstre ende og utover et lerdyp forevig. Leren vil synke langsomt sammen av sin egen vekt sauledes at kiosken vil få litt heldning vestover. Det kan bli 4 cm. i løpet av 30 år. D- det ikke er roterende doier i kiosken saulde dette ikke gjøre noe, idet man paa enkel vis konstruerer veggene og bunnen herfor. No- gen utgildning er utelukket.

Først klyppingen ikke skal avvirke at bunnen sprøkker, foreslår jeg, at man undersøk rørlists form paa det grunneste parti, eventuelt avsprenker det såd det før et sünstig fall, og stamper med halvblet ler oppaa. Detaljene fastsettes under arbei- dets gang.

A r b e d i g s t

Selv om Langes Gorings skisse er mangelfullt orientert er fallens overfart, kartstørrelse og plassert der hvor trafo-kiosken i følge OLV's kart ligger.

I Langes teksat sies det da heller ikke noe om at trafo'en bør flyttes av hensyn til en stupet " -tværtom.


Det noe "umotiverte" knokke på eiendommen Kirkevn 98 kan indikere at man også her har et stup i hellen.


Jeg her ikke funnet tall for denne bebyggelsen; men etter datoer på eksisterende tgn. formoder jeg at den var bygget da trafo'en ble påløftet.

Moralen er: orienter dine Gorings-skisser etter eksisterende bygg

EFT -81

P.S. På Oslo-kart fra 1931 er bebyggelsen ikke med. Det skyldes rimeligvis at det ikke lå i Oslo men i Aker kommune






terräng koter etter arkitektens  
 datat 14-6-35 (Kassett 9)  
 stemmer överens med terrängen  
 för "Larses trapo"

TRANSFORMATORKIOSK  
FOR A.E.V. PÅ MARIENLYST.  
(Schwachs qts. fortengelse)

BL. 1550.

BORINGSKISSE

1:100.



Betegnelse:

Punkt: 7.  $\frac{7.0}{50,8}$  Dybde til fjell.  
Fjellets kote høiide

Oslo 1-2-1935

Oscar Hansen  
Jüdin

