


103 G

Borring 13

50 GSI

Beholdalen sydover fra Manglerud



Skjærfasthet ved vingebooring i uforstyrret grunn

omrørt

NGI 0.23 bilag 5

19/11 - 52