

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

KORROSJONSSONDERING

Sted: NYLANDS VERKSTED 50:62 IV

Hull: 27

Bilag: 15

Nivå: \_\_\_\_\_

Oppdr: 0.500

Grvst: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_

