



Oslo kommune

Vann- og avløpsetaten

Rapport over:


MARIDALSVEIEN X MØLLERGATA

R-3202-02 SUPPLERENDE BORINGER

15. mai 2001



R-3202-02



Rapport over:

MARIDALSVEIEN X MØLLERGATA

R-3202-02 SUPPLERENDE BORINGER

15. mai 2001

TEGNINGSOVERSIKT:

Tegning nr. 3202-03: Situasjons- og borplan

INNLEDNING

I forbindelse med prosjekteringen av fjernvarmefremføringen gjennom kryssområdet Møllergata – Maridalsveien er det her utført grunnboringer i flere omganger. På vedlagte situasjons- og borplan er samtlige boringer som er utført i kryssområdet inntegnet.

BORRESULTATENE

Det vises til vår tidligere rapport R-3202 av 27. februar 2001 hvor de generelle grunnforhold for kryssområdet er beskrevet. De supplerende boringer som ble utført i ettertid, har hatt til hensikt å kartlegge fjellforløpet og resultatene er angitt på den vedlagte situasjons- og borplanen, tegning 3202-03. De 12 supplerende boringer ble utført som totalsonderinger, men uten at det ble boret ned i fjell. Boringene viser at dybden til fjell er jamt ca. 7 m utefor Møllergata nr. 53. Herfra faller fjellet av i begge retninger langs Møllergata. Løsmassene er som beskrevet i vår tidligere rapport.

Oslo vann- og avløpsetat
Geoteknisk kontor


Helge Sem
Sjefingeniør

