

OSLO KOMMUNE
 GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
 KORROSJONSSONDERING

Sted: Vognhall - Ryen

Hull: 3

Bilag: 4

Nivå: 126.37

Oppdr: R538-62

Gr.v.st.: _____

Dato: feb. 63


Dybde

Mg/Fe/jord
 Depolarisasjon %
 30 40 50 60 70 80 90

R_{spf} i ohm cm
 100 1000 10000

234U

mm/år
 K/10⁻³



SO 74 TE