

OSLO KOMMUNE
 GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
 KORROSJONSSONDERING
 Sted: Værnhull - Røyen

Hull: 5
 Nivå: 128.29
 Gr.v.st.:

Bilag: 6
 Oppdr: R538-62
 Dato: feb. 63


Dybde

Mg/Fe/jord
 Depolarisasjon %
 30 40 50 60 70 80 90

R spf i ohm cm
 100 1000 10000

236 V

mm/år
 K/10⁻³



TTTTTTTT

SO: FY II