


OSLO KOMMUNE
 GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
 KORROSJONSSONDERING
 Sted: Vognhall, Ryen

Hull: K.5 Bilag: 32
 Nivå: 130.22 Oppdr: R-335-59
 Grvst.: Dato: 29-12-60



SO: F5 I