

OSLO KOMMUNE
 GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
 KORROSJONSSONDERING
 Sted: Vognhall Ryen

Hull: K.I.

Bilag: 28

Nivå: 129.60

Oppdr: R-335-59

Grv.st.:

Dato: 28-12-60

Dybde

Mg/Fe/jord
 Depolarisasjon %
 10 20 30 40 50 60 70

R spf i ohm cm
 100 1000 10000

2120
 K

5

10

15

20

25

SO: F4 II

