

OSLO KOMMUNE  
 GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR  
**VINGEBORING**  
 Sted: Økern krysset

H.M.

Hull: V.b. 45/46 Bilag: 13  
 Nivå: ~ 89 Oppdr.: R-440-61  
 Ving: 55x110 Dato: 29-11-61

| Merknad  | Dybde | Skjærfasthet $\frac{1}{m^2}$ |   |   |   |   |   |   |   |   | Sensi-<br>tivitet |  |
|--|-------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|--|
|  |       | 1                            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |                   |  |
| Tørrskp.: Leire, silt, humus,<br>sand og gruskr.   | Sk.   |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |  |
| — " —: Leire, siltig, sand<br>og gr.kr., oks. fik. | Sk.   |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |  |
| Leire, siltig, oks. fik., bar og gr. kr.           | Sk.   |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |  |
| Ikke fjell.  | 5     |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |  |
|  | 10    |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |  |
|  | 15    |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |  |
|  | 20    |                              |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |  |

Ømrørt.

Ømrørt.

Bullet på stein.  
 " " hardt gruslag.  
 Fikk ikke ut vingen. Hardt gruslag og stein.  
 Kammer ikke lenger. (Slagboret 4.2m.)

>3