


BÆRUM KOMMUNE
Uibyggingsetaten
Aivdeling kommunalteknikk

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Undermyrsv</i>				
Pel.		Dato <i>3/6-85</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>390</i>		Terrengkote <i>ca. 93,40</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0 <i>0.8 x</i>			<i>Amustatt</i> <i>Fjell</i> <i>Boret / m. l. &</i> <i>Pigruen</i> <i>Kobler</i> <i>6/6-85</i> <i>[Signature]</i>	
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>Anderseng 85</i>			
Pel.		Dato <i>13/6-85</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>400.</i>		Terrengkote <i>ca. 94.70</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>Amfett</i> <i>Fell</i> <i>Boret m. vestre</i> <i>for 2 på grunn</i> <i>20 kabler</i>
5			
10			
15			
20			
25			
30			
35			
40			
45			
30			<i>6/ - 85</i> <i>[Signature]</i>



BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING		
Prosjekt nr. 45 - og anleggskontoret					
Sted			Anderseng 85		
Pel.			Dato 8/6-85		Sign. JW
Hull 380			Terrengkote ca 93,30		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger		
0	x		Jern og Lær		
2.3			og Buntfett		
			Fjell		
10			Boret 1 m vest		
			for E på grunn		
20			av Kobber		
30			6/6-85 Hansen		

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted		Undermiesz	
Pel.		Dato	3/6-88
Hull		Terrengkote	ca 92,80
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0	1.0 x		Arbeidstett Fjell Bout i m veusbu far 6 på grunn de Kobler
5			
10			
15			
20			
25			
30			
35			
40			
45			
30			6/6-85 Harrem

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Undermyso</i>				
Pel.		Dato <i>3/6-85</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>350</i>		Terrengkote <i>GN. 92.00</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0	<i>1.4 x</i>		<i>Ansett</i> <i>Fjell</i> <i>Boufossan</i> <i>Vestre for</i> <i>Piggen</i> <i>av kabler</i>	
5				
10				
15				
20				
25				
30				
35				
40				
45				
30			<i>6/6-85</i> <i>[Signature]</i>	


Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951

6/6-85
Lauren

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted		Under murgss.	
Pel.		Dato	31/5-85
Hull		Sign.	See
340		Terrengkote	
		ca. 91,75	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0	0.5 x 		
0.5			
1			
1.5			
2			
2.5			
3			
3.5			
4			
4.5			
5			
5.5			
6			
6.5			
7			
7.5			
8			
8.5			
9			
9.5			
10			
10.5			
11			
11.5			
12			
12.5			
13			
13.5			
14			
14.5			
15			
15.5			
16			
16.5			
17			
17.5			
18			
18.5			
19			
19.5			
20			
20.5			
21			
21.5			
22			
22.5			
23			
23.5			
24			
24.5			
25			
25.5			
26			
26.5			
27			
27.5			
28			
28.5			
29			
29.5			
30			

6-85
 F Hansen

BÆRUM KOMMUNE						DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret						
Sted <i>Lundeberg</i>				Date <i>31/5-85</i>	Sign. <i>[Signature]</i>	
Hull <i>320</i>				Terrengkote <i>cw. 91/40</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger			
0 - <i>0.9 x</i>			<i>Smidt Fjell</i>			
10 -						
20 -						
30 -						
			<i>6/6-85 Hansen</i>			

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Underlæringssv</i>			
Pel.		Dato <i>31/5-85</i>	Sign. <i>fre</i>
Hull <i>310.</i>		Terrengkote <i>ca. 9m</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0 <i>0.2x</i>			<i>Gravet Field</i>
10			
20			
30			<i>6/6-85</i> <i>Hansen</i>




Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951

Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951

Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951


BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
prosjektplaning og anleggskontroll				
Sted		Under vanngrøft		
Pel.		Dato	31/8-85	Sign. <i>Fru</i>
Hull		270.		Terrengkote
				17. 88.85
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Spun og Lønn</i> <i>Wikefjell</i> <i>6/6-85</i> <i>Flannum</i>	
10				
20				
30				

Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted		Underpinings	
Pel.		Dato	3/15.85
Hull		Sign.	fw
240		Terrengkote	ca. 87,40
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0	3,6 x 		 1 vke fjell
10			
20			
30			
			6/6-85 


BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Hunderhuset</i>				
Pel.			Dato <i>31.5-85</i>	Sign. <i>He</i>
Hull <i>230</i>			Terrengkote <i>ca. 86,95</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0	<i>36 x</i>		<i>Hunderhuset 1/1000 Jell</i>	
5				
10				
15				
20				
25				
30				

6/6-85
Hanson

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Sjakterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Hunderhaugen</i>				
Pel.			Dato <i>30/5-85</i>	Sign. <i>KW</i>
Hull <i>2/0</i>			Terrengkote <i>ca. 85,60</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0	<i>3,5 x</i>		<i>Hard Line</i> <i>16e Zill</i>	
10				
20				
30				

6/6-85
ff anren

Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951


BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted			Hunderangsv	
Pel.			Dato	30/5-85
Hull			Terrengkote	ca. 83,90
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			For Lene Kjetill	
3.5				
10				
			6/6-85 Hansen	
20				
30				


BÆRUM KOMMUNE		DREIESONDERING	
Prosjekt nr. og anleggskontoret			
Sted		Dato	
Pel.		Sign.	
Hull		Terrengkote	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	
Anmerkninger			
0 3.5 10 20 30 Hard leire 14 ha fjell			
6/6-85 Hansen			

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING		
Prosjekterings- og anleggskontoret					
Sted			Underhått 85		
Pel.			Dato		Sign.
Hull			Terrengkote		
Dybde m			Anmerkninger		
Last kg					
Ant. halve omdr.					
0			Handlin		
3.5 x			1. Ketjell		
10					
20					
30			6/6-85 Hansen		

Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951


BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted		Undervegsst.	
Pel.		Dato	80/5-80 Sign. <i>for</i>
Hull	150.	Terrengkote	ca. 8/90
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>Undervegsst.</i> <i>ikke full</i>
10			
20			
30			
13.5			<i>6/6-85</i> <i>Hansen</i>

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted		Undertryk	
Pel.		Dato	130/5-85 Sign. <i>[Signature]</i>
Hull		130	
Terrengkote		ca. 80,20	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0	3,5 x 		<i>[Handwritten: Bond Lønn]</i> <i>[Handwritten: 14ke Bjell]</i>
5			
10			
15			
20			
25			
30			
35			
40			
45			
30			<i>[Handwritten: 6/6-85]</i> <i>[Handwritten: Hansen]</i>


BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontore				
Sted		Undertrykk		
Pel.		Dato	13/5-85 Sign. <i>[Signature]</i>	
Hull		140 Terrengkode ca. 86/60		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Hard Lene</i> <i>16h Bjell</i>	
3.5x				
10				
20				
30			<i>6/6-85</i> <i>Hansen</i>	


BÆRUM KOMMUNE		DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted		Undermyrso	
Pel.		Dato	20/5-85
Hull		Terrengkote	ca. 79,50
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	
Anmerkninger			
3.5 x 1 kke full 6/6-85 flansen			




6/6-85
Hanson

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>Undermyrso</i>			
Pel.		Dato <i>30/5-85</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>100</i>		Terrengkote <i>ca. 79,05</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>Hard Leire 1/4 ke fjell</i>
3.5 x			
10			
20			
30			

*4-85
 Flammen*

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Undernavgso</i>				
Pel.			Dato <i>30/5-85</i>	Sign. <i>fre</i>
Hull <i>90</i>			Terrengkote <i>ca. 70,75</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Bad Lene</i> <i>ikke full</i>	
3.5 x				
10				
			<i>6-85</i> <i>flansen</i>	
20				
30				


BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Underhus 50</i>				
Pel.			Dato <i>29/5-85</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>70.</i>			Terrengkote <i>ca 70,30</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0 <i>3.5</i>			<i>Godt bunn i kke fjell</i>	
10				
20				
30			<i>6/6-85 [Signature]</i>	

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING		
Prosjekterings- og anleggskontoret					
Sted			Under søing 5.		
Pel.			Dato		Sign.
Hull			Terrengkote		ca. 78,05
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger		
0	2,6 x		 		
5					
10					
15					
20					
25					
30					
35					
40					
45					
6/6 - 85					

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING		
Prosjekterings- og anleggskontoret					
Sted			Undermåling		
Pel.			Dato		Sign.
Hull			Terrengkote		ca 78,00
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger		
0	X		Hord Line og Smått Fjell		
5					
10					
15					
20					
25					
30					
35					
40					
45					
6			6/6-85 Hansen		


Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951


Oskar Randsborg A.s, Oslo. Skj. 70951

BÆRUM KOMMUNE		DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted	Undertrykk		
Pel.		Dato	29/5-88
Hull	10	Terrengkote	ca 76,60
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0	3,5 x 		Sam og Leir 1/400 fjell
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
20			
30			
			6/6-85 f. Hansen


BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Cunderhøg.</i>			
Pel.		Dato <i>29/5-88</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>20.</i>		Terrengkote <i>ca 77,25</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>Utgår på Grunn av Kinn og Kabel E-verk</i> <i>6/6 - 85</i> <i>[Signature]</i>
10			
20			
30			


BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING
Sted <i>Underkving 95.</i>			
Pel.		Dato <i>29/5-85</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>0</i>		Terrengkote <i>ca 75,90</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>Utgår på @ grunn og Kjeller</i>
10			
20			
30			
			<i>6/6 - 85</i> <i>[Signature]</i>


BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Underhøyso</i>				
Pel.		Dato <i>21/11-84</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>20</i>		Terrengkote + <i>96.10</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0 <i>9.3</i> — — — — — 10 — — — — — 20 — — — — — 30	<i>X</i> 		<i>Sone og Peris</i> <i>Kuler fast</i> <i>27/11-84</i> <i>[Signature]</i>	


BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Underhøgset</i>				
Pel.		Dato <i>21/11-84</i>		Sign. <i>Kue</i>
Hull <i>40.</i>		Terrenghøide + <i>96,90</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0 <i>2,0 x</i>  10 20 30			<i>Klein foss</i> <i>Skum og gress</i> <i>22/11-84</i> <i>E. S.</i>	

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Linderhaug 80</i>				
Pel.		Dato <i>22/11-81</i>		Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>169</i>		Terrengkote <i>+ 98,10</i>		
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Skru Luro Qm</i> <i>1 Vke Tjell</i> <i>22/11-81</i> <i>[Signature]</i>	
3.7 x				
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING
Prosjekterings- og anleggskontoret			
Sted <i>Underbergsv</i>			
Pel.		Dato <i>22/11-88</i>	Sign. <i>Jen</i>
Hull <i>217</i>		Terrengkote <i>+ 96,80</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			<i>Kuler fast gjort og lene</i> <i>22/11-88</i> <i>[Signature]</i>
3,0 x			
10			
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE			DREIESONDERING	
Prosjekterings- og anleggskontoret				
Sted <i>Underhuset</i>				
Pel.			Dato <i>23/11-84</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>2.46</i>			Terrengkote + 96,30	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0			<i>Kiler fast</i> <i>Armbutt</i> <i>Gjell</i> <i>22/11-84</i> <i>[Signature]</i>	
2.7 x				
10				
20				
30				

BÆRUM KOMMUNE Prosjekterings- og anleggskontoret			DREIESONDERING	
Sted <i>Underhusø</i>				
Pel.			Dato <i>22/11-84</i>	Sign. <i>[Signature]</i>
Hull <i>285</i>			Terrengkote <i>+ 94,60</i>	
Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger	
0 <i>3,2 x</i>			<i>Skning og Seining</i> <i>Keliv fask</i> <i>22/11-84</i> <i>[Signature]</i>	
10				
20				
30				



M = 1 : 1000

UNDERHAUGSVEIEN
BOREPLAN

17/10-84

BÆRUM KOMMUNE

VANN- OG KLOAKKVESENET



Postboks 34
Rådmann Halmrasts vei 18
1301 Sandvika
Telefon *(02) 59 90 50

Utbyggingsetaten

BÆRUM KOMMUNE
Utbyggingsetaten
INNK. 577-84
ARK. NR. 612

DERES REF.

VÅR REF.

DATO

555.3 U GV/mg

3. juli 1984

UNDERHAUGSVEIEN - NYTT VA-ANLEGG, FORSTERKNINGSANLEGG

Vann- og kloakkvesenet har utarbeidet et forprosjekt for forsterkningsanlegg i Underhaugsveien mellom Grav Skolevei og Bergsvingen.

Anlegget er 297 m langt og mellom eksisterende kum 13 og kum 277 skal det legges 150 mm v.l., 160 mm ov.l. og 160 mm sp.l.
Mellom kum 277 og kum 297 skal det legges 150 mm v.l.

Televerket og E-verket har ikke kabler liggende på det aktuelle strekket.


Vann- og kloakkvesenet ønsker å få anlegget kostnadsberegnet og det bør deles opp i to etapper henholdsvis etappe I som omfatter ledningstrekket mellom eksisterende kum 13 og kum 145 og etappe II som omfatter resten av anlegget.

Det er ikke foretatt noen grunn-undersøkelser av ledningstraséen.


Vann- og kloakkvesenet oversender følgende tegninger.

J 9/14 ledningsplan og profil (føreløpig).
J 9/15 stikkledningskart.

G. Vestøl
G. Vestøl



92.70 bir. kl.



Hand-drawn technical drawing of a road cross-section. The drawing shows a road with a width of 1.80 m. The road is flanked by a "TERRENG" (terrain) on the left and a "VASELJAND" (vegetation) on the right. The road is divided into a "Kruist massett" (cross-section mass) and an "Eksisterende massett" (existing mass). The "Eksisterende massett" has a maximum width of 20 cm. The "Kruist massett" is shown with a width of 1.50 m. The road is flanked by a "Kruist massett" (cross-section mass) and an "Eksisterende massett" (existing mass). The "Eksisterende massett" has a maximum width of 20 cm. The "Kruist massett" is shown with a width of 1.50 m. The road is flanked by a "Kruist massett" (cross-section mass) and an "Eksisterende massett" (existing mass). The "Eksisterende massett" has a maximum width of 20 cm. The "Kruist massett" is shown with a width of 1.50 m.

REV	ANT	REVIDERINGEN	GJELDER	SIGN		DATO
		UNDERHAUGSVÆIEN	Målestokk	Tegn	T.L.	14/9-81
		NYTT LEDNINGSANLEGG	1:200	Trac		
		PARKSVINGEN - GRAV SKOLEVEI	1:1000	Kfr		
			Erstatning for:			
		BÆRUM KOMMUNE			J 9/13	
		VANN - OG KLOAKKESYSTEM				
			Erstattet av:			