BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN	DREIESONDERING

Sted	Mønevr.		
Pel.	1	Dato 30.8.93	Sign. EB.
Hull	3	Terrengkote	70.88

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0	X		BLØDT
0,5			FAST M. END. STEIN
1,0			ANT. FJELL
10			
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN	DREIESONDERING	
Sted Mørenn.		
Pel. 1	Dato 30.8.93	Sign. E.B.
Hull 2	Terrengkote 70.89	

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0	X		
	↓		
0,5			FAST
			HARØT
1,0			-"-
1,2			MULIG FJELL EL. ST. STEIN
10			
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN	DREIESONDERING

Sted	Mønem.		
Pel.	1	Dato 30-8.93	Sign. E.B
Hull	1	Terrengkote	70.86

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0	+1x		FAST
0,5			-ı.-
0,7			MULIG FJELL EL ST. STEIN
10			
20			
30			

Oskar Randsborg A/S. Skj. 6347

BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN	DREIESONDERING

Sted	MÅNEVN.		
Pel.	2	Dato 30.8.93	Sign. E.B.
Hull		Terrengkote 70.80	

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0	X		FAST
0,5			
0,8			
1,0			ANT. FJELL
10			
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN	DREIESONDERING

Sted MÅNEVN.			
Pel. 3		Dato 31.8-93	Sign. E.B
Hull		Terrengkote 70.65	

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0			
0,5			BLØDT
0,7			ANT. FJELL
10			
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN	DREIESONDERING

Sted	MÅNEVN.		
Pel. 4		Dato 31.8-93	Sign. EB
Hull		Terrengkote 70.66	

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0	1X		FAST
0,5			HARDT
1,0			-"-
1,1			ANT. FJELL
			(USIKKER)
10			
20			
30			

BÆRUM KOMMUNE UTBYGGINGSETATEN	DREIESONDERING

Sted	MÅNEVN.		
Pel.	5	Dato 31-8-93	Sign. E.B
Hull		Terrengkote	70.64

Dybde m	Last kg	Ant. halve omdr.	Anmerkninger
0	X		BLØDT
0,5			FAST
1,0			-"-
1,2			ANT. FJELL. (USIKKER)
10			
20			
30			

Utbyggingsetaten
v/Hugo Langset

5. august 1993

MÅNEVEIEN 10-12.

Kan dere vennligst foreta 4-5 boringer til ca 4m for å fastslå om det er fjell eller ikke i den planlagte grøfta.

Med hilsen

Hans Petter Johnsen