

Oslo

den

6.10.66

Ovenn. Skoven-Haug

Plauring or eiendommen Verkeng km. 58
km 116 i Eidsberg.

Vedlagt følger profils over
jernbanefyllinga ved km 40,14
Østfoldbanen Ø. l. (km fra Oslo etter
GK's km. 64,37)

Hibben

Fjordgrend

3563

Pølsg. Km 40,09

Østfoldbanen, Østre linje

Situasjon M=1:500

Km 40,10

-- stikkrenne

14

Til Eidsberg

-open graft

Tverrprofiler

M = 1:100

V.s Km 40,136
S.V.O.K. → S K10,95

N

Pøyllingsmasser

Grus

stikkrenne

Matjord, kvabbb

M 1:100

H.S. Km 40,147,40 K 113,09.

SVOK

N

100 Amt. Kvabbb

200

325

Meget fast (kvabbb)

Kote 110

K108,5

1:3

K108

Filter

Kum

Kloakk og drenasje ledning bør for s

Matjord, kvabbb

Amt. Kvabbb

100

250

75

My sen 5/10-66

E.H.

Meget fast (kvabbb)

3563

NORGES STATSBANER
HOVEDADMINISTRASJONEN—OSLO 1

Telegr.adr.: Jernbanestyret
Postadresse: Storgaten 33
Telefon: (02) 20 95 50

GK 5565

Gjenpart: Eivind Normann Nilsen,
Evje Rolfsøy,
1600 Fredrikstad,

Bgk

Bilag (antall)

Distriktsjefen

OSLO

Deres ref. og datum

Eget saknr. og ref.

Datum

5912/6 B/HN

31. AUG. 1976

Sak

PLANERING AV VESTENG GNR 58 BNR 116 I EIDSBERG
ØSTFOLDBANEN ØSTRE LINJE KM 39,8 - 40,14

Den ved befaring 25.6.76 fremlagte rapport fra grunnundersøkeler utført av Østfold Grunnboring A/S datert 9.8.76, er vurdert.

Man finner å kunne tillate utfylling etter de retningslinjer som er antydet i nevnte rapport. Til forbindelsen mellom kum og innløp stikkrenne foreslåes brukt betongrør d=18" som omstøpes.

For Generaldirektøren

NORGES STATSBANER

HOVEDSTYRET, OSLO

Gjenpart: Gk.

Teleg adr.: Jernbanestyret
Postadr.: Storgt. 33
Telefon: 42 68 80

Bilag (antall)

Distriktsjefen

OSLO

Deres ref. og datum
9/66 B B/AG 3.9.66

Eget saknr. og ref. (bes oppgitt ved svar og forespørslar)
5912/6 B/S-H

Datum 31. JAN. 1967

Sak
PLANERING AV EIENDOMMEN VESTENG GNR 58 BNR 116 I EIDSBERG
ÖSTFOLDBANEN ÖSTRE LINJE KM 39,8-40,14 - fra Ske

Kloakkvann som med eller uten jernbanens vitende er ført til stikkrenne har ført til utilfredsstillende vedlikeholdsforhold. I dette tilfelle har stikkrenne ved km 40,136 minimumsstørrelse 0,60 x 0,60 m, og fyllingshøyden er 9 m.

Det dreier seg om avløp fra 10 nye hus. Kloakk skal ikke tillates ført til den eneste stikkrennen på dette sted.

Med henvisning til samtale med avd.ing. A. Gardsjord den 23.1.67 kan det tenkes flere alternativer i forbindelse med oppfylling av bekkedalen på jernbanens overside.

1. Kloakkledningen føres på høyeste mulig nivå under jernbanen i den enedalside. Ved oppfylling av bekkedalen på linjens overside får da stikkrennen samme vannmengde som tidligere, dels som overvann frem til overløp i kum foran stikkrenne og dels som dreenvann fra oppfyllingens underkant. Kummen må være omhyllet av filtermasse og i bekkefaretnærmet kummen må det være filtermasse under oppfyllingen. Oppfyllingen skal ha allsidig fall til overløp i kum.
2. Det bygges rørgjennomløp $\varnothing = 60$ cm for overvann på høyere nivå enn nåværende stikkrenne. Det skal være allsidig fall til kum med overløp. Kloakk kan da føres til kum foran nåværende stikkrenne. Stikkrennen skal fortsatt kunne lede vekk dreenvann som kommer fra oppfylt jord eller fra overfylt bekkefar. Kummen skal derfor være omhyllet av filtermasse og det skal også være filtermasse i bekkefar frem til kum.

For begge alternativer skal det ved stikkrenneutløp bygges kum og derfra overdekket rørledning hvis lengde avpasses etter forholdene.

Forslag til løsning med detaljerte tegninger og arbeidsbeskrivelse skal forelegges jernbanen.

For Generaldirektören

Ostfoldbanen Østre linje km 40,14

Planering av eiendommen Vestby i Tidsberg

Bruk m. 5912/6

gk 3563

[L 5912/6]

3563

Bæren av giendommen Vestung ønsker
å legge ut området på østsiden av linjen
km 39,9 - km 40,17 til frigjortur. I den
anledning siktes det om tillatelse til å
lede klorakk (fra 10 bns) gjennom jernbanens
stikkremm km 40,14. Videre siktes det om
tillatelse til å ~~med~~ fylle verbluddrønne
fra tomteplaneringen inntil jernbanens
fylling km 40,11 - 40,17.

Stikkremmen km 40,14 har stonerte ledningsver
og er i god fasetting. Det er funnatt en
smidering på hver side av fyllingen, hovedsakelig
ved stikkremmenløp og -utløp. På grunnlag
av bringene kan man anta at grunnen består
av kvabbe, tildels meget fast kvabb. Ved
stikkremmenløp ~~og~~ ^{skjedde} det ~~at~~
~~det ble~~ ~~ble~~ ~~ble~~ ~~ble~~ ~~ble~~ ~~ble~~ ~~ble~~ en mindre
~~overflateglidning~~ ^{varen 1965} ~~med~~ A-B på skissen.

Teknologisk) Glidningen skyldes britte sidekant i belteklopp som
følge av erosion. Man hadde også lekkasje i bunnen
av stikkremmen ca 2 m fra utløp. Dette ble
inbedret sommeren 1965.

En oppfylling på linjens nivå (vertisk)
til korte 108-109 anses ikke betenklig for
fyllingens stabilitet. Klorakk kan tillates fri
gjennom jernbanens stikkremme når det både ved
inn- og utløp bygges kumma med diameter min.
7,0 m. Overhant kumma på linjens verticale skel
ikke legges linjen enn korte 108. ~~Det~~

Kummenes ~~overside~~ (høyde) blir omkryllt so et 0,5 m
t ykt filterlag (grus).

