

Notat RIG 02

Oppdrag:	Utbygging Fuhr, Grimstad	Dato:	31. mai 2012
Emne:	Innsigelse fra NVE - Supplerende geotekniske grunnundersøkelser	Oppdr.nr.:	312779
Til:	Fuhr Park AS c/o Kruse Smith AS		Torkjell Tofte
Kopi:			
Utarbeidet av:	Jostein Aasen	Sign.:	<i>Jostein Aasen</i>
Kontrollert av:	Knud Fredslund	Sign.:	<i>Knud Fredslund</i>
Godkjent av:	Jostein Aasen	Sign.:	<i>Jostein Aasen</i>

1. Innledning

Det planlegges en utbygging av "Fuhr-tomta" like nordvest for Grimstad sentrum. Bebyggelsen skal ifølge situasjonsplan utarbeidet av Konsmo Fabrikker datert 28.10.11 blant annet bestå av et leilighetsbygg (område B2-2), ref. vedlegg A.

Det er tidligere foretatt grunnundersøkelser på området, utført i uke 49-2011 og uke 3-2012 av Ing. R. Rose AS på oppdrag for Kruse Smith AS.

Følgende er utført:

- Totalsonderinger i 8 punkter for å kartlegge grunnens art og massenes relative lagringsfasthet og dybder til antatt fjell.
- Nedsetting av piezometre i 2 punkter

Ifølge totalsonderingene består grunnen hovedsakelig av et stedvis inntil 1 m tykt topplag av antatt stein/grus, etterfulgt av antatt fast leire ned til mellom 1.0 og 3.8 m dybde under terreng. Deretter er det registrert bløte/løse masser av antatt leire ned til antatt fjell, som er registrert i dybder mellom 2.3 og 22.6 m under terreng.

Det henvises til geoteknisk datarapport datert 14.12.11 med boreplan og borddiagrammer utarbeidet av Ing. R. Rose (Vedlegg B) for detaljer fra undersøkelsene.

Det er foretatt avlesninger av vannstanden i nedsatte piezometre den 09.02. og 23.04.12. Ifølge avlesninger foretatt i piezometer PZ.1 ligger vannstanden her i dybder mellom ca. 1.2 og 0.8 m under terreng, tilvarende mellom ca. kote +16.1 og +16.5. Ifølge avlesninger av vannstanden i piezometer PZ.2 ligger denne i dybder mellom ca. 0.8 og 0.6 m under terreng, tilvarende mellom ca. kote +16.2 og +16.4.

Det henvises også til vårt Notat RIG 01 datert 30.05.12 for mer detaljert informasjon.

2. Områdebeskrivelse – Topografi

Den aktuelle tomta ligger ved tidligere Fuhr industrier i Grimstad kommune, ca. 600 m nordvest for Grimstad sentrum. Tomta er begrenset av Storgaten i sydvest, eksisterende bebyggelse i nordvest, Egeliveien i nordøst, og lokal adkomstveg i sydøst.

Tomta er relativt flat og ligger med nivå rundt kote +16.1 i nordvest, slakt stigende til kote +17.3 i sydøst ifølge terrengnivellelement i borpunktene og kotelinjer fra kartgrunnlaget.

Området er dels vegetert/gresslagt, og dels gruset. Tidligere stod det bla. to drivhus på tomta der det nå planlegges utbygging.

Det ligger eksisterende bebyggelse i en avstand av ca. 35 m sydvest og nordvest for det planlagte nybygget. Nordøst for nybygget ligger "Fuhr-bygget" i en avstand av ca. 10 m.

3. Innsigelse fra NVE

NVE er statlig sektormyndighet for vassdrag, og skal bla. bidra til at hensynet til sikkerhet langs vassdrag blir ivaretatt i arealplaner etter plan- og bygningsloven. Det er i den forbindelse utarbeidet retningslinjer vedr. "Flaum- og skredfare i arealplanar" og teknisk veileder vedr. "Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper" vedlagt disse retningslinjene.

NVE kan fremme innsigelse til planer som de mener ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til flom, skred og annen vassdragsrelatert fare.

NVE har i e-post til Grimstad kommune datert 19.04.12 fremmet innsigelse til foreliggende planer for utbygging på Fuhr-tomta, ref. deres saksnr. 201104907-8. Innsigelsen er begrunnet med at undersøkelsene utført så langt kan indikere at det er kvikkleire på området, og at undersøkelsene så langt ikke har avkreftet dette. Innsigelsene er derfor gjeldende inntil supplerende grunnundersøkelser gir mer detaljerte opplysninger mht. grunnens beskaffenhet.

4. Supplerende geotekniske grunnundersøkelser – grunnforhold

For å avkrefte/bekrefte hvorvidt det er kvikkleire, evt. meget sensitive masser, i grunnen er det utført supplerende geotekniske grunnundersøkelser. Disse ble foretatt i uke 20-2012 av Grunnundersøkelser AS, ref. deres teknisk notat datert 20.05.2012 presentert i Vedlegg D. Undersøkelsene ble utført på oppdrag for Kruse Smith AS

Følgende er utført:

- Vingeboring i 3 punkter for å kartlegge leiras udrenerte skjærstyrke (s_{uv}) og omrørt skjærfasthet (s'_{uv}), og derav sensitivitet ($s_t = s_{uv}/s'_{uv}$).

Kvikkleire er materiale med omrørt skjærfasthet lik 0.5 kN/m^2 eller lavere. Meget sensitive masser har en sensitivitet lik 30 eller høyere.

Plasseringen av vingeboringene er valgt med bakgrunn i resultatene av utførte totalsonderinger, da hovedsakelig sonderinger med lav motstand. Vingeboringene er derfor utført ved sondering nr. 1, 4 og 6 ref. planen i Vedlegg C.

Resultatene av vingeboringene er som følger:

VB. v/1:

Vingeboringen viser en udrenert skjærstyrke i området $7-42 \text{ kN/m}^2$, tilsvarende bløt til middels fast leire. Omrørt skjærfasthet er målt til hovedsakelig mellom 0.9 og 4.2 kN/m^2 , og viser dermed ikke kvikkleire. Sensitivitet er beregnet til hovedsakelig mellom 2 og 27 , tilsvarende lav til middels sensitivitet.

I 7 m dybde er udrenert skjærstyrke og omrørt skjærfasthet målt til hhv. 20 og 0.5 kN/m^2 , og dermed en sensitivitet lik 40 . I denne dybden viser dermed undersøkelsene kvikkleire og meget sensitive masser. For å kontrollere resultatene ble det foretatt ny vingeboring i denne dybden. Nye resultatene viser en udrenert skjærstyrke og omrørt skjærfasthet målt til hhv. 22 og 2.3 kN/m^2 , og dermed en sensitivitet lik 9.6 . Kontrollen viser dermed ikke kvikkleire og lite sensitive masser.

Det ble også foretatt en kontroll i 8 m dybde hvor resultatet ble noenlunde likt opprinnelig vingeboring.

VB. v/4:

Vingeboringen viser en udrenert skjærstyrke i området $18\text{-}31 \text{ kN/m}^2$, tilsvarende bløt til middels fast leire. Omrørt skjærfasthet er målt til mellom 1.9 og 3.7 kN/m^2 , og viser dermed ikke kvikkleire. Sensitivitet er beregnet til mellom 7 og 16 , tilsvarende lav til middels sensitivitet.

VB. v/6:

Vingeboringen viser en udrenert skjærstyrke i området $6\text{-}30 \text{ kN/m}^2$, tilsvarende bløt til middels fast leire. Omrørt skjærfasthet er målt til mellom 0.9 og 2.8 kN/m^2 , og viser dermed ikke kvikkleire. Sensitivitet er beregnet til mellom 3 og 22 , tilsvarende lav til middels sensitivitet.

I vedlegg E er det presentert utskrifter fra resultatene av vingeboringene.

5. Konklusjon

Utførte vingeboringer viser dermed at det ikke er kvikkleire eller meget sensitive masser i grunnen i punktene som er undersøkt. Vingeboringene er utført på deler av tomta hvor grunnen, ifølge resultatene av utførte totalsonderinger, synes å være bløtest/löest. Det er dermed videre stor sannsynlighet for at det heller ikke er kvikkleire eller meget sensitive masser på de resterende delene av tomta som skal bebygges.



Det anmødes dermed om at NVE trekker sin innsigelse.

Vedlegg:

- A: Tegn. nr. 506 "Situasjonsplan" utarbeidet av Konsmo Fabrikker datert 28.10.11
- B: Geoteknisk rapport utarbeidet av Ing. R. Rose datert 14.12.2011
- C: Borplan påført plassering av vingeboringer (påført for hånd av Multiconsult AS)
- D: Teknisk notat utarbeidet av Grunnundersøkelser AS datert 20.05.12
- E: Sammendrag av vingeboringsresultater mht. udrenert skjærstyrker, omrørt skjærfasthet og sensitivitet

VEDLEGG A

Tegn. nr. 506 "Situasjonsplan" utarbeidet av Konsmo Fabrikker datert 28.10.11



25m

Tiltakshaver:	Kruse-Smith Boligutvikling AS	DATA DESIGN SYSTEM
Byggeaddr.:	Fuhrområdet	
Gnr.:	Bnr.:	
Situasjonsplan		
konsmo hus	Konsmo Fabrikker a.s.	
www.konsmohus.no	4525 Konsmo	
Tlf. 38281300 Telefax: 38281860	Tekn.:	
Tegningen må hverken helt eller delvis kopieres eller benyttes ved utførelse av arbeider som Konsmo Fabrikker AS ikke medvirker til.		

VEDLEGG B

Geoteknisk rapport utarbeidet av Ing. R. Rose datert 14.12.2011



KRUSE SMITH ENTREPRENØR AS
v/John Birger Wilhelmsen
Postboks 1643, Stoa, ARENDAL

Grunnundersøkelse ved Fuhr i Grimstad kommune.

Herved oversendes resultater fra grunnundersøkelser i forbindelse med ovennevnte.
Jeg boret 8 stk totalsonderinger.

Markarbeidet ble utført i uke 49 i 2011

Totalsonderingsdiagrammer følger som vedlegg.

Innmåling:

Boringene ble innmålt i Euref 89 koordinatsystem.

Boringenes nr. plassering vises på vedlagte pdf-fil.

Påvising av kabler og ledninger:

Kabler og ledninger i bakken ble påvist av byggherren, Geomatikk og kommunen.

Boringene medførte ingen skade på ledningsnett eller kabler.

HMS:

Arbeidet medførte ikke skader på helse eller miljø.

Kommentarer til boringene:

Borepunkt 1:

0,0 – 3,8 meter : Fast leire.

3,8 – 22,6 meter : Leire

22,6 – 23,1 meter : Innboring i antatt fjell.

23,1 meter: Avsluttet boring.

Borepunkt 2:

0,0 – 2,2 meter : Fast leire.

2,2 – 15,4 meter : Leire

15,4 – 15,9 meter : Innboring i antatt fjell.

15,9 meter: Avsluttet boring.

Borepunkt 3:

0,0 – 1,0 meter : Stein/Grus
1,0 – 1,8 meter : Fast leire
1,8 – 11,0 meter : Leire.
11,0 – 11,5 meter : Innboring i antatt fjell.
11,5 meter: Avsluttet boring.

Borepunkt 4:

0,0 – 2,4 meter : Fast leire.
2,4 – 15,5 meter : Leire
15,5 – 16,0 meter : Innboring i antatt fjell.
16,0 meter: Avsluttet boring.

Borepunkt 5:

0,0 – 0,8 meter : Stein/Grus
0,8 – 2,0 meter : Fast leire
2,0 – 15,4 meter : Leire.
15,4 – 11,9 meter : Innboring i antatt fjell.
11,9 meter: Avsluttet boring.

Borepunkt 6:

0,0 – 1,0 meter : Stein/Grus
1,0 – 2,0 meter : Fast leire
2,0 – 9,8 meter : Leire.
9,8 – 10,3 meter : Innboring i antatt fjell.
10,3 meter: Avsluttet boring.

Borepunkt 7:

0,0 – 1,0 meter : Stein/Grus
1,0 – 8,0 meter : Leire.
8,0 – 8,5 meter : Innboring i antatt fjell.
8,5 meter: Avsluttet boring.

Borepunkt 8:

0,0 – 1,0 meter : Stein/Grus
1,0 – 2,3 meter : Leire.
2,3 – 3,6 meter : Innboring i antatt fjell.
3,6 meter: Avsluttet boring.


Arendal 14.12.2011


Reidar Rose


Vedlegg: 8 stk Totalsonderingsjemaer.
 Boreplan.1 og 2 (Pdf-fil)
 Koordinat fil.
 Kart over kabler og ledninger

Kontoradresse: Privatadresse: Telf: Kontor 40201774 Bankkonto 28011474170
Stengereid Stengereid Privat 37031355 (tel.svar) Foretaksnr. 989838296mva E-mail rrose@online.no
4810 Eydehavn 4810 Eydehavn Mob. 40201774

Boreplan









Prosjekt 1035	Identifisering 1	Høyde
Prosjektnavn Fuhr	Dato 2011-12-09	Målestokk 1:200
Firmanavn Ing. R. Rose AS	Side 1 (1)	Hålnr (GP) 6841
	Fil: 111209.STD	

XXX




Prosjekt 1035	Identifisering 2	Høyde
Prosjektnavn Fuhr	Dato 2011-12-09	Målestokk 1:200
Firmanavn Ing. R. Rose AS	Side 1 (1)	Hålnr (GP) 6840
	Fil: 111209.STD	

XXX




Prosjekt 1035	Identifisering 3	Høyde
Prosjektnavn Fuhr	Dato 2011-12-09	Målestokk 1:200
Firmanavn Ing.R.Rose AS	Side 1 (1)	Hålnr (GP) 6843
	Fil: 111209.STD	

XXX




Prosjekt 1035	Identifisering 4	Høyde
Prosjektnamn Fuhr	Dato 2011-12-09	Målestokk 1:200
Firmanavn Ing. R. Rose AS	Side 1 (1)	Hålnr (GP) 6842
	Fil: 111209.STD	


XXX




Prosjekt 1035	Identifisering 5	Høyde
Prosjektnavn Fuhr	Dato 2011-12-09	Målestokk 1:200
Firmanavn Inq. R. Rose AS	Side 1 (1)	Hålnr (GP) 6839
	Fil: 111209.STD	



Prosjekt 1035	Identifisering 6	Høyde
Prosjektnavn Fuhr	Dato 2011-12-09	Målestokk 1:200
Firmanavn Ing. R. Rose AS	Side 1 (1)	Hålnr (GP) 6844
	Fil:	111209.STD



Prosjekt 1035	Identifisering 7	Høyde
Prosjektnavn Fuhr	Dato 2011-12-09	Målestokk 1:200
Firmanavn Ing. R. Rose AS	Side 1 (1)	Hålnr (GP) 6838
	Fil:	111209.STD



894

Prosjekt 1035	Identifisering 8	Høyde
Prosjektnavn Fuhr	Dato 2011-12-10	Målestokk 1:200
Firmanavn Ing. R. Rose AS	Side 1 (1)	Hålnr (GP) 6845
	Fil: 111210.STD	

koordinater.kof

00 Anvendelse: Topocad 13.0.3 (Build 448)
00 Firma: Adtollo
00 Dato: 15.12.2011
00 Bruker: rose
05 15 7 6467192.921 475681.274 16.982
05 16 8 6467172.368 475704.710 17.263
05 17 6 6467162.333 475695.303 17.156
05 18 3 6467152.856 475686.616 17.225
05 19 2 6467167.493 475669.132 16.968
05 20 1 6467188.145 475644.663 16.116
05 21 5 6467198.570 475654.750 16.460 (Jostein Aasen: Antas
å være nr. 4)
05 22 5 6467177.686 475677.577 16.953

Firma:	ING. R. ROSE AS				
Att- Fornavn:	REIDAR	Etternavn:	ROSE		
Faks nr:	Mobil nr:	40201774	Tlf nr:	37031355	
Epost:	rrose@online.no				
Henvendelsesdato:	08.12.2011				
Vegadresse:	STORGATEN 60 -	Gnr/Bnr:	200/1340	Kommune:	Grimstad
Gravested:	VED FUHR				
www.gravemelding.no		Telefon:	09146	Telefaks:	80080146

Deres henvendelse til gravemeldingstjenesten er behandlet. For gravestedet slik det er beskrevet ovenfor, gir vi følgende tilbakemelding:

For Netteieren	LOS BYNETT AS	gis tilbakemeldingen	Informasjon
For Netteieren	TELENOR NORGE	gis tilbakemeldingen	Informasjon
For Netteieren	AGDER ENERGI NETT AS	gis tilbakemeldingen	Informasjon
For Netteieren	PRIVAT NETT	gis tilbakemeldingen	Behandles ikke av Geomatikk
For Netteieren	GRIMSTAD KOMMUNE TEKNISK	gis tilbakemeldingen	Klarsignal

Forklaring:

Påvisning behøves Gravarbeidene kommer i konflikt med kabeltraseer. Påviser vil kontakte Dem for å avtale tidspunkt for påvisning. Gravarbeidene kan ikke starte før påvisning er utført.

Informasjon Gravarbeidene kan komme i konflikt med kabeltraseer. Vedlagt kart er et oversiktskart som viser forløp av kabeltraseer. Vær oppmerksom på at traseene ikke ligger så rettlinjet som vist på kartet. Påvisning må bestilles dersom arbeidene skal foregå nær kabeltraseer.

Klarsignal Ingen kabler er funnet i oppgitt område.

Merknad:**Gyldighet:**

Opplysningene er gyldig i 1 - en - måned fra dags dato. Dersom arbeidene ikke er påbegynt innen denne dato, må gravemeldingstjenesten kontaktes på nytt.

Kabelskade

For å unngå kabelskade må mottaker av denne tilbakemeldingen gjennomgå vedlagte kart.

Ved feil i områdeavgrensing, eller motstrid mellom kart og tilbakemelding, må mottaker ta kontakt med gravemeldingstjenesten.

Melding om eventuell kabelskade (Feilmelding) skal skje til netteier så snart som mulig.


Skade på Telenors kabler meldes på tlf. 05000.

Erstatningskrav kan bli reist dersom vilkår ikke er fulgt og det oppstår skade på kabel. Tilbakemeldingen er ikke å anse som grunneiers tillatelse til å foreta gravearbeid.


Med vennlig hilsen

Gravemeldingstjenesten

Vedlegg: W488753-479395.gif (Kart fra INKA - Kommentar: TU)




Vedlegg: W488753-690507.gif (Kart fra NetBAS - Kommentar: AEUU)





Vedlegg: W488753-805062.gif (Kart fra GeoWeb - Kommentar: GK)



W488753-805062.gif

Ansvarlig mottaker forplikter seg til å overholde følgende bestemmelser:**Kabelanlegg**

Før gravearbeider igangsettes gjelder følgende bestemmelser:

- Anmeldt graving, boring, nedsetting av stolper eller lignende må ikke påbegynnes før gravemeldingstjenesten er kontaktet og på stedet fått anvist eventuelle kablers beliggenhet.
- Agder Energi Netts kabler blir påvist, i ønsket område, med de punkter og mål som er vist på kartskissen. Målene referer seg til kabeltraséens midtlinje. Kabelens dybde kan ikke oppgis sikkert, da terrenghøyden kan være forandret uten Agder Energi Netts vitende.
- **Gravearbeider nærmere enn 1 meter fra høyspenningskabler må ikke påbegynnes før leder for sikkerhet (LFS) er tilstede. LFS utpekes av Agder Energi Nett.**

Uforsvarlig behandling av Agder Energi Netts kabler under graving kan medføre **livsfare**, Følgende regler må iakttas:

- Ved graving, nedslåing av gjerdestopper, eller liknende nær trasémerket, skal det utvises stor forsiktighet.
- For eksakt beliggenhet av traséens ytterpunkter, må det foretas prøvegraving.
- Flytting, samt oppheng av kabler, avtales med overvåker på stedet.
- Hvis underlagt må tas vekk, skal kablene henges opp i solid trerenne eller etter overvåkers anvisning.
- Opphengte kabler må ikke utsettes for strekkpåkjenning eller belastning av noen art.
- Det er absolutt forbudt å benytte kablene som understøttelsespunkt for stillaser, kastebrett eller liknende.
- Gjenfylling etter graving, hvor Agder Energi Netts kabler er blottlagt, samt tilrettelegging av kablene, skal utføres i henhold til relevante REN-spesifikasjoner
- Viser det seg at påvisning eller kart ikke stemmer, må gravemeldingstjenesten kontaktes før grøften fylles igjen.

Skadevolders erstatningsplikt

Dersom mottaker av kabelpåvisning eller andre mottakeren svarer for, forårsaker skade på nettselskapets anlegg eller avbrudd i strømforsyningen, vil mottakeren bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader og alt tap som nettselskapet blir påført, inklusive KILE-kostnaden. Mottaker vil på samme måte kunne bli holdt ansvarlig for skade forårsaket av tredjemann dersom anleggsområdet ikke er tilstrekkelig sikret. Slike erstatningsbeløp kan i verste fall bli på flere millioner kroner.

Forpliktelser ved bruk av underentreprenører

Dersom mottaker av kabelpåvisning benytter underentreprenør(er) og mottakerens underentreprenør(er) skal utføre gravearbeider eller annet arbeid i grunnen i trasé hvor det ligger kabel, har mottakeren plikt til å informere underentreprenøren(e) om at det ligger kabel i grunnen og kreve at også underentreprenøren(e) bestiller egen kabelpåvisning. Mottakeren må forsikre seg om at slik kabelpåvisning blir bestilt og vil kunne bli holdt ansvarlig for skade forårsaket av underentreprenør hvis forpliktelsene her ikke overholdes.

Kraftlinjer – Friluft

Dersom det skal foretas graving/sprenging i nærheten av høyspennings-linjer eller benyttes kraner, maskiner eller redskap nærmere slike anlegg enn 30 meter, skal Agder Energi Nett alltid kontaktes. Dermed kan nødvendige sikringstiltak bli truffet. Arbeidsleder har ansvaret for iverksetting av de sikringstiltak som ledningseier anser som nødvendig.

Kontakttelefoner:

Henvendelsen gjelder	Telefon	Åpningstid
Gravemelding og påvisning	09146	07:30 – 15:30
Henvendelse ang. leder for sikkerhet	oppgis av påviser	
Melding om kabelskade (feilmelding)	07272	
Arbeid nær luftledning	07272	
Arbeid nær luftledning utenfor normal arbeidstid	07272	


VEDLEGG C

Borplan påført plassering av vingeboringer (påført for hånd av Multiconsult AS)

Boreplan

+ VB. : Plassering av vingeboring

31.05.12



VEDLEGG D

Teknisk notat utarbeidet av Grunnundersøkelser AS datert 20.05.12

Multiconsult AS
v/Jostein Aasen (jostein.aasen@multiconsult.no)

Grunnundersøkelse Fuhr-eiendommen, Grimstad kommune.

Herved oversendes resultater fra grunnundersøkelsen utført uke 20 2012.

Vingeboringer

Jeg gjorde vingeboringer ved borepunkt 1, 4 og 6. Resultater er vedlagt.

Kommentarer borehull nr. 1: Måling på 7,0 meters dybde foretatt 15. mai viser lav omrørt skjærstyrke og høy sensitivitet. Det ble foretatt en måling til 18. mai på dybde 7,0 og 8,0 meter for å få en ekstra måling.

Prøveserier

Jeg tok opp skovleprøver som følger:

- Borehull nr. 1: 0 – 3,8 meter, 4 stk.
- Borehull nr. 4: 0 – 2,8 meter, 3 stk.
- Borehull nr. 6: 0 – 1,8 meter, 2 stk.
- Borehull nr. 7: 0 – 2,0 meter, 2 stk.

Boreplan

Borepunktets plassering refererer til boreplan av Ing. R. Rose AS desember 2011, vedlagt.

Vingeboringen er foretatt 2 meter til siden av utført totalsonderinger.

HMS

Arbeidet medførte ikke skader på helse eller miljø. Arbeidet ble utført i uke 20 i 2012.


Takk for oppdraget.

Nes Verk, 20. mai 2012
Nicolai Aall
Grunnundersøkelser AS

Vedlegg:

1. Boreplan.
2. Vingeboreskjema, 4 stk

Boreplan




Firma: Grunnundersøkelser AS					VINGEBORING	
Sted: <i>Fuhr, Grimstad</i>					Instr.nr.	<i>207</i>
Oppdrag: <i>2012-025</i>					Vinge	<i>65/130</i>
Boring/profil nr: <i>Bp 1</i>			Nivå <i>16,11</i>			
Dato <i>15/5-2012</i>		Friksjons-kontroll	Før <i>✓</i>	Sign. <i>Ula</i>	<i>St</i>	Amn.
			Etter <i>✓</i>			
Dybde meter utskjøvet vinge	Uforstyrret	Omrørt				
	Avlesning	S_{uv} kN/m ²	Avlesning	S'_{uv} kN/m ²		
4,0	3,4	17	0,2	0,9	19	
5,0	3,3	16	0,5	2,3	7	
6,0	4,8	24	0,2	0,9	27	
7,0	4,1	20	0,1	0,5	40	
8,0	4,6	23	0,4	1,9	12	
9,0	7,0	36	/	/		<i>Ikke brukt</i>
10,0	4,6	23	0,5	2,3	10	
11,0	4,6	23	0,6	2,8	8,2	
12,0	5,2	26	0,9	4,2	6,2	
13,0	6,2	32	0,7	3,3	9,7	
14,0	6,5	33	0,9	4,2	7,9	
15,0	1,6	7	0,8	3,7	1,9	
16,0	3,4	17	0,2	0,9	19	
17,0	5,4	27	0,5	2,3	12	
18,0	7+	>36	/			<i>Ikke brukt</i>
19,0	7+	>36	/			"
20,0	8+	>42	/			"

Ula

VEDLEGG E

Sammendrag av vingeboringsresultater mht. udrenert skjærstyrke, omrørt skjærfasthet og sensitivitet



312779 Fuhr Park AS
Sammendrag sensitivitet

