

NORGES STATSBANER
HOVEDSTYRET, OSLO

Gjenpart m/bile
dc. Hamar,
Gk.

Telegr.adr.: Jernbanestyret
Postadr.: Stortg. 33
Telefon: 42 68 80

Gk. 3054

Overingeniøren for
Drammenbanens dobbeltsporanlegg

HVALSTAD

Deres ref. og datum
2301 GH/AS 13.9.62

Datum

29 OKT. 1962

Bilag (antall)

1

Eget saknr. og ref. (bes oppgitt ved svar og forespørsler)
6577/1 B/S-H

Sak
ELEKTRIFISERINGSANLEGGET HAMAR-TRONDHEIM
FÅBERG OMFORMERSTASJON

Grunnundersøkelser er utført og resultatene er
gjengitt i rapport datert 15.10.62 og på til-
hørende tegning Gk. 3054. Det vedlegges et sam-
menheftet eksemplær.

Gjenpart av brev med bilag er sendt distrikts-
sjefen Hamar.

For Generaldirektøren

NORGES STATSBANER
GEOTEKNIK KONTOR

Rapport

FYLING VED FÅBERG OMFORMERSTASJON
HAMAR-DOMBÅS KM 190,25

Tegning Gk. 3054

De utsprengte fyllmasser fra Fåberg omformerstasjon er foreslått deponert i fylling på venstre side av linjen mellom km 190,15 og 190,35. Det er forutsetning at denne fylling senere kan benyttes til utretting av linjen.

Beliggenheten fremgår av vedlagte situasjonsskisse opptegnet etter flyfoto i målestokk ca. 1:1000, og 2 profiler opptatt i terrenget. Den projekterte fylling er ikke sjablonert inn, da beliggenheten ikke er endelig fastlagt. F.P. blir imidlertid liggende praktisk talt i samme høyde som for nåværende driftsbane, og fyllings fot forutsettes å slå ut i 30-40 m avstand til venstre for nåværende spormidt.

Det er foretatt en enkel grunnundersøkelse ved oppgraving av 2 grøfter og en kort sjaktgraving i km 190,2!

Grunnen består av et øvre, relativt tykt matjordlag. Det er karakteristisk at matjorden har seget ned som følge av pløying parallelt med terregnkotene. Matjord har derfor lagt seg opp i en valk ved nedre ende av det dyrkede areal, både ovenfor og nedenfor jernbanen. Undersiden av matjordlaget er det sand og grus, fast lagret. På oversiden av linjen er grusen rensortert, men i prøvesjakten på nedsiden av linjen er det usortert morenegrus (bunnmorene).

En stikkrenne $0,6 \times 0,6$ krysser linjen ved km 190,195.
Stikkrennen må forlenges på betryggende måte før fyllingen utlegges.



Elvemelen er dekket av stein, og det er ingen tegn til erosjon.

Grunnforholdene må betegnes som meget gode, og fyllinger kan utlegges som antydet.

Oslo, 15.10.62

S. Skarv-Haug.

H. Hardmark



Fylling ved Fåberg
omformerstasjon.
Hamar-Dombås km 190,25.

Norges Statsbaner - Banedirektøren
Geoteknisk kontor
Oslo 15/10-1962

Fylling ved Fåberg omformerstasjon. Hamar-Dombås km 190,25.	Målestokk 1:200. 1:1000.	Boret.O.H. 3/10-62. Tegnet O.H. 15/10-62.
Norges Statsbaner - Banedirektøren Geoteknisk kontor Oslo 15/10-1962		<i>J. H. Berntsen</i>
		GK 3054
		Erstatning for:
		3 F - 41
		Erstatte av:
		Format A

NORGES STATSBANER
HOVEDADMINISTRASJONEN — OSLO 1

Telegr.adr.: Jernbanestyret
Postadresse: Storgaten 33
Telefon: 209550

Gjenpart: Gk.

3054

Bilag (antall)

Distriktsjefen

HAMAR

Deres ref. og datum

1281/2 B/MO, 29.12.70

Eget saknr. og ref.

6577/1 B/HHk

Datum

-4. MAR. 1971

Sak

EIDSVOLL - DOMBÅS KM 190,75
FORSTÖTNINGSMUR VED FÅBERG OMFORMERSTASJON

Besiktigelse av stöttemuren ble foretatt av overingeniør Hartmark 24.2.71 sammen med overingeniør O. K. Hansen og baneingeniør M. Often.

Murens konstruksjon er ikke tilstrekkelig solid til å oppta det horisontale jordtrykk og den trykkes derfor utover.

Muren er oppsatt for å skaffe tilstrekkelig snuplass for innkjöring til naboeiendom og det er ikke plass til å forsterke muren på utsiden.

Fyllmassene bak muren består sannsynligvis av stein fra omformerstasjonen. Ved å fjerne overflødige fyllmasser og foreta en oppstramming av steinfyllingen til 1 : 1 1/4 kan de øvre 2 skikt av muren fjernes. Samtidig må vegbanen på snuplassen kunne heves noe ved påfylling slik at murhøyden blir meget beskjeden.

Setningene i sporet skyldes ikke utelukkende horisontalforskyvningen av muren, men antakelig i vesentlig grad opprørsning av kvabb i steinfyllingen på grunn av manglende filterlag mellom kvabb og stein.

For Generaldirektören

6K 3054

