## NORGES STATSBANER

Telegr.adr.: Jernbanestyret Postadr.: Storgt. 33 Telefon: 426880 Gjenpart

Gk

2875

Bilag (antall)

2

Distriktsjefen

DRAMMEN

Deres ref. og datum

Sak

Eget saknr. og ref. (bes oppgitt ved svar og forespørsler) Datum 3145/61B S-H 11.0KT.1961

VESTFOLDBANEN KM 83.806 FORSTERKNING AV FYLLING

Fra Statens Vegvesen har man med brev 27.4.61 fått oversendt Veglaboratoriets rapport vedrörende grunnundersökelser for RV.40 v/ Sjöskogen. Rapporten er datert 24.4.61 og vedlegges.

Det fremgår av rapportens side 3 og 4 at jernbanefyllingens stabilitet er beregningsmessig dårlig i vegprofil 15 tilsvarende Vedtfoldbanens km.83.806.


Med henvisning til befaring den 3.10.61 skal jernbanefyllingen forsterkes med kontrafylling. På vedlagte tegning Gk.2875 er kontrafyllingen avlagt og dimensjoner er angitt. Kontrafyllingen skal bestå av stein og forutsettes brakt på plass med lastebil.

Veglaboratoriets rapport bes returnert etter bruk.

For Generaldirektören

ge1875 2875

Sjøskogen. Vestfoldbanen km. 83,7



Ved km. 83.7 - ca 5 m. ventstre dannet det seg et applomme omksing 1.4.62. Sen friole tiden kom det linblaklet nann, men etter at Vegusenet har fyllt mes applommet med fingrikk (uren, subbusblandet) blir nannet filbrest ag er helk rent.

Det tridligere opplommet ved km. 83,7 til lingre for lingen er nå helt tork, og frier ikke næ naun. Ilet er innidlertid fundeles høgt prottykt i pregnuelesslange som star like ved siden av. Pregometertrykt 1,2 m. mes besseng.

Det vertikale drenserer som Vegresenet har bygget sun i en kum på messiden av negen forer fremdiles like meget nam som for. Vannel er klast, Arliget fra kinnen synes ikke å nese tilfredstillende, det meste av vannet runder regen og har utligs i hokk menfor jernbanens stikkreune, men det ser ik til å nære inge vand som lekker ist i grunner. Det komme frem ganske mye nam i jesnhamus linjegrift mellom det tilligere uppkomme og skiklrennen, og til er sautsynlig at dette vannet stammer fin det omtalte vertikale dreussor.

It night binder binder daniel seg birster 1961 ither at virtibaldreneringen var intfirt. Krateret lå 25 m vensfor dreuskinn og var 4 m i deameter, ca 1,5 m lypt. Krateret var fylle med varm ; stillestående grimmrane i 1,0 m dybde in besreng, Krateret så litedam int som det tidligire brater nærmere brakker, på andre viden av bekken

På det sted bres det mye oppkomme bas dannet sty have boshvill, men jeg tilste vart me boshvill, men jeg tilste at det kom frem et like vannsig på dette stedet allerede for et år siden, vid friske grugs befaring på stedet. Normere belken står det et sår ned i takken, dette har bele tilen mest

Nærmere bekken står det et sår med i bakken. Dette har hele tiden vært vannfyllt og det er et like tilsig av vann.

Se bier til Veggjefen i Vertfold Enreps 8/5-62. H. HK.

8/5-62 H.Hk.

## NORGES STATSBANER HOVEDSTYRET, OSLO

Telegr.adr.: Jernbanestyret Postadr.: Storgt. 33 Telefon: 426880 GJENPART: Dc. Drammen m/bilag Gk., Saken.

C/2 2875

Saken. Sk. - rak Vertfoldbauen km. 83.7. Särsbergen

Bilag (antall)

Statens Vegvesen Vegsjefen i Vestfold fylke TØNSBERG

Deres ref. og datum 1004/62 22.6.62 Eget saknr. og ref. (bes oppgitt ved svar og forespørsler) 1395/62B HHk Datum

Cal

VESTFOLDBANEN KM 83.7. OMLEGGING RIKSVEG 40

<del>10. CKT. 1963</del> 10. CES. 1963

Etter de foranstaltninger som er utført av Vegvesenet synes nå forholdene tilfredsstillende. Området må imidlertid fortsatt holdes under observasjon fva såvel Vegvesenets som fra jernbanens side.

De to etater må gjensidig underrette hverandre ved eventuelle synlige forandringer i grunnvannets bevegelser.

Gjenpart av Deres brev og dette brev er sendt distriktsjefen, Drammen.

For Generaldirektøren

NORGES STATSBANER
HOVEDSTYRET, OSLO

Telegr.adr.: Jernbanestyret
Postadr.: Storgt. 33

Bilag (antall)

Telefon: 426880

Vegdirektoratet Schwensensgt. 3-5

OSLO

Deres ref. og datum

Eget saknr. og ref. (bes oppgitt ved svar og forespørsler) 8641/5 B/S-H Datum 26. SEP. 1964

Sak RIKSVEG 40 - VESTFOLDBANEN PROSJEKTERT OMLEGGING AV LINJEN NORD FOR HOLMESTRAND STASJON

Etter anmodning fra direktör Christen Lomsdal ble det den 20.5.1964 foretatt befaring med deltakelse av representanter for vegvesenet og jernbanen. Befaringen gjaldt utvidelse av riksveg 40 i området ved det såkalte Kjökkenfjell.

Under befaringen ble dröftet forskjellige alternativer, som nedsprenging av Kjökkenfjell og innflytting av jernbanen i tunnel. Det ble truffet avtale om at vegvesenet skulle gjöre nærmere undersökelser vedrörende sprengningsarbeider og at jernbanen skulle utarbeide forslag til tunnel.

Med brev av 23.7.1964, 417/7/5a har distriktsjefen Drammen oversendt forslag til omlegging av linjen nord for Holmestrand stasjon, plan, tegning B 18493,8, lengdeprofil ved nordre innslag, tegning B 18487,6 samt overslag som lyder på kr. 4 500 000,-. Gjenpart av disse dokumenter vedlegges til Deres orientering og for eventuelle bemerkninger.

For Generaldirektören

NORGES STATSBANER HOVEDSTYRET. OSLO

Telegr.adr.: Jernbanestyret Postadr.: Storgt. 33 Telefon: 426880 GJENPART: Veglaboratoriet, Schwensensgt. 3-5, Oslo.

Distriktjsefen, Drammen

Gk.

28 75

GK 2875.

Bilag (antall)

Vegsjefen i Vestfold

TØNSBERG

Deres ref. og datum

Eget saknr. og ref. (bes oppgitt ved svar og forespørsler) Datum 1102/62B HHK 14. MAI 1982

Sak

VESTFOLDBANEN KM 83,7 OMLEGNING RIKSVEG 40

Området ved Sjøskogen på Riksveg 40, ved jernbanens km 85,7 er et vannsykt terreng med stort artesisk trykk i grunnen.

Under Vegvesenets arbeider med omlegning av riksvegen er de naturlige dreneringsforhold forandret, og Mann er kommet frem i degen som oppkommer på flere steder innenfor jernbanens område. Senest omkring 1.4.62 dannet det seg et oppkomme ved km 85,7 - 5 m til venstre for linjen.


Det er i og for seg ikke skadelig at vann kommer opp fra en grunn hvor det er overtrykk i porevannet, men det er meget betenkelig når dette vannet, som i siste tilfelle på linjens nedside har vært materialførende. Med den erfaring som man har på dette stedet kan man ikke se bort fra muligheten for at det vil bryte frem nye oppkommer på linjens nedside.

Forholdene ved utløpet av den etablerte drenskum er ikke tilfredsstillende, idet vann fra kummen renner gjennom vegfyllingen og ut i jernbanens linjegrøft.

Vi finner det rimelig at Vegvesenet vil utføre dreneringsarbeider for å sikre stabiliteten av området og tillater oss å be om å bli orientert om planer for dette arbeide.

Gjenpart av dette bæev er sendt til Veglaboratoriet, Schwensensgt. 3-5, Oslo, og til distriktsjefen, Drammen.

For Generaldirektøren



Profil og boringsresultater er kopiert etter Veglab.<sup>s</sup> grunnundersökelse for Rv.40 <sup>v</sup>/Sjöskogen.Oppdrag 476-**2** 63A

Oslo 6 1/6 -196/		287	5
Norges Statsbaner – Banedirektøren Geoteknisk kontor	Erstaining for;		
Riksveg 40 Y/Sjöskogen	1:200	Tegnet #N	Juant
Vestfoldbanen km 83,806	Målestokk	Boret	61.01

5VF61