


R.960

PIR II – TRONDHEIM HAVN
UTFYLLING MOT LADE MOLO

**GRUNNUNDERSØKELSER
STABILITETSVURDERING**



04.01.96
TEKNISK SEKSJON
UTBYGGINGSKONTORET TRONDHEIM KOMMUNE



**TRONDHEIM KOMMUNE
AVDELING BYUTVIKLING
UTBYGGINGSKONTORET
Teknisk seksjon**

Rapport fra Geoteknisk faggruppe.

Oppdrag: R.960	PIR II - TRONDHEIM HAVN Utfylling mot Lade molo Grunnundersøkelser Stabilitetsvurdering		
Trondheim den:	04.01.96		
Oppdragsgiver:	Trondheim Havn	Oppdrag ved:	Angelsen
UTM-referanse:	NR 705 361	Sted:	Pir II
Feltarbeide utført:	September -95	Antall bilag:	14
		Antall tekstsider:	5
Feltmetoder:	dreiesonderinger	prøveserier	
Emneord:	bæreevne	stabilitet	flyteskredfare?
Sammendrag:	Saksbehandler:	Kåre Sand	<i>Kåre Sand</i>

Det er planlagt utfylling mellom Pir II og Lade molo. Omfanget er vist i bilag 1.

Grunnen består av sand med silt og gruslag. Det er flere tynne rene humusskikt i massene.

Det er stabilitetsmessig forsvarlig å utføre utfyllingen. Vi kan heller ikke se at risikoen for flyteskred er tilstede her.

Setningsmessig må det forventes setninger i undergrunnen på rundt en desimeter. Egensemningene i fyllingen vil avhenge av valgt fyllmasse.

1. INNLEDNING.

Prosjekt	Trondheim Havn vurderer å fylle ut et areal mellom Pir II og Lade molo. Arealet er vist på situasjonsplanen i bilag 1. Det vil bli fylt til ca kote 3,5 - 4,0.
Historie	Dette området var inntil 1920-årene et langgrunt strandområde på ca kote -2 og grunnere. Lade molo ble bygget ved at det ble dumpet stein fra lekter til en kom opp mot middelvann. Videre opp ble moloen murt med tilhogd stein. Senere er Pir II fylt opp innenfor spuntvegger, og havnearealet mudret ut mellom piren og moloen.
Bruk av området	Området har blitt attraktivt til deler av ny godsterminal for NSB. Det vil i så fall bli strenge krav til setningsutviklingen av arealet. Til sammenlikning har det oppfylte området Pir I satt seg godt over 10 cm. Bruken av området kan også sette krav til hvilke fyllmasser en kan benytte. Store deler av havneområdet er fylt opp med tilfeldige masser. Dette kan neppe tolereres om en skal legge jernbanespor fra ferdig utfyldt og ferdig "satt" område over på fersk fylling.
Spesielle forhold	Det har i de siste 108 år gått 3 store undervannsras i Trondheim Havn. De er alle klassifisert som <i>flyteskred</i> og har vært ras av stort omfang (3 - 5 mill m ³ hver) og i silt og sandmasser. Det siste store skredet gikk 25.04.1990 fra nordøstre molohode på Lade molo og 500 meter nordøstover. Opp mot 4 mill m ³ gikk her ut. Årsaken er ikke entydig bestemt. Årsaken til det første av skredene, 23.04.1888, er heller ikke fastlagt. Skredmekanismen forklares ved at labil kornstruktur i ensgraderte finsand/grovsiltmasser kollapser, hvoretter massene flyter ut på slake plan (5 - 8 °) over store avstander.

2. UTFØRTE UNDERSØKELSER

Feltarbeide	Det er utført 3 dype dreiesonderinger og tatt opp prøveserier ved hver sondering. Terrengnivå ved hvert punkt er målt mot nivå på nærmeste kai. Arbeidet er utført av Kummeneje AS.
	Terrenghprofilene er tegnet på grunnlag av dybdemålinger utført av Fjellanger Widerøe på oppdrag av Trondheim havn etter raset i -90.
	Det er tidligere utført grunnundersøkelser for hus og kaier på Pir II. Fra disse har vi tatt med resultatene fra Kummeneje AS' rapporter:
	O.552 oktober -66 Fryse og kjølelager, pir II O.1065 sept. -70 Utvidelse av pir II
Pressentasjon	Resultatene fra dreiesonderingene er vist på terrengprofilene i bilagene 2 - 4. Borpunktene- og profilenes beliggenhet er vist på situasjonskartet i bilag 1.

Laboratorie
undersøkelser

Prøvene er undersøkt ved de geotekniske laboratorier hos Kummeneje AS og kommunens Tekniske seksjon ved Utbyggingskontoret.

Pressentasjon

Prøvene er først beskrevet og klassifisert ved åpningen, hvoretter det er utført rutineundersøkelser av romvekt og vanninnhold. Alle prøver er friksjonsmasser, og for å bestemme styrkeparametre på effektiv-spenningsbasis er det utført 14 treaksialforsøk.

Resultatene fra laboratorieundersøkelsene er sammenstilt i borprofilene i bilagene 5 - 7. Treaksialforsøkene er presentert i bilagene 8 - 14.

3. GRUNNFORHOLD

Terreng/sjøbunn

"Langfjæra" gikk opprinnelig ut til litt utenfor der Lademoen nå ligger. Uk molo ligger på ca kote -2 (kommunens høyderefer.system). Innover var det opprinnelig grunnere, men området ble mudret på -20 tallet til ca kote -7.

Utenfor moloen faller sjøbunnen ca 1: 2 - 4 ut til ca kote -15, og slaker så ut videre utover.

Grunnforhold

Grunnen består av sand med lag av silt og grus. Det er også registrert humusholdige lag. Enkelte bærer klart preg av å være rasmasse, med tette skikt av plantemateriale mellom rene mineralske lag. Borprofilene viser enkelte registreringer av høye vanninnhold og lave romvekter. Dette korresponderer for det meste med de humusholdige lagene.

I noen lag er det registrert lav romvekt og liten sonderingsmotstand, uten at det samtidig er påvist humus eller andre spesielle forhold. Disse lagene *kan* representere den labile strukturen som kan gi flyteskred. Lagene antas å ligge med helning 1,5 - 2,5 ° utover.

Styrkeparametre

Treaksialforsøkene er tolket til $\tan\phi = 0,55$ for $a = 5 \text{ kPa}$ som laveste verdi. Flere forsøk viser høyere verdier for $\tan\phi$ ved $a = 0$, helt opp mot 0,75 for flere forsøk.

Høydereferanse

Kommunens høydereferanse er lagt til grunn ved tegning av terrengprofilene. Dette nullpunktet ligger 0,743 m over sjøkartverkets nullpunkt for Trondheim, og 1,09 meter over laveste registrerte vannstand.

Fjell

Fjell er ikke registrert ved grunnundersøkelsene og forventes å ligge dypt, sannsynligvis over 50 meter under terreng.

4. STABILITETSFORHOLD

Generelt	<p>Stabiliteten av friksjonsmasse skråninger, beregnet ved effektivspenningsanalyse og uten poretrykksoppbygging, er grovt sett et overflateproblem. Med skråningshelninger stort sett slakere enn 1:2,5 (tg $\beta = 0,4$) vil sikkerheten mot overflateglidninger være tilfredstillende.</p> <p>Den planlagte oppfylling vil neppe sette opp tilleggs poretrykk av betydning. Dette avhenger av oppfyllingstakten, og er eventuelt det eneste en bør se nærmere på under planleggingen.</p>
	<p>Nærmest moloavslutningen mot vest ligger sjøbunnen ifølge kartet med helning 1:2. Fyllingsfronten ved planlagt nordvestre hjørne bør derfor trekkes minst 10 meter tilbake.</p>
Flyteskred	<p>Flyteskredfaren må en imidlertid ta på alvor. Det er ikke mulig å beregne om en slik risiko finnes. En må istedet se på om de faktorer som sammen kan føre til slike skred er tilstede, og om det er sannsynlig at de opptrer samtidig i en ugunstig kombinasjon. Vi må også ha en utløsende årsak, skjønt som vi alt har nevnt, det er ikke alltid like enkelt å peke ut en entydig utløsende faktor.</p> <p>Flyteskred inntrer langs flater med ensgraderte finsand/siltmasser. Vi antar med stor grad av sannsynlighet at vi har slike masser, og at de forefinnes langs sammenhengede lag.</p>
	<p>Vi antar at lagene er sammenhengende, men samtidig vet vi at Lade molo ble bygget ved dumping av masse på sjøbunnen. Dette arbeidet kan ha komprimert de ustabile lagene slik at den labile strukturen er brutt ned og derfor ikke lenger utgjør noen risiko. Ved tidligere ras har en sett at de ikke forplanter seg innunder kunstig oppfylte arealer,(utover det at frontene av slike utfyllinger har rast ned i skredgropen).</p>
	<p>Glideflatene i de skred vi har erfaring fra lå ned mot 8 - 5 °. De flater vi mener å ha "funnet" ligger betydelig slakere (2,5 - 1,5 °).</p>
	<p>Utløsende faktorer er ikke åpenbare i vårt tilfelle. Dersom utfyllingen skulle utgjøre en fare ville også bygningen av Lademoen ha vært farlig. En faktor som var aktuell ved Laderaset var en mulig "vandrende" poretrykksfront som følge av rystelser. I vårt tilfelle vil det være kortere vei til overflaten ut mot elva eller Pir I enn til marbakken. Spredningen, og derved en svekkelse av fronten, vil også være større her enn ved Laderaset. Fyllingen ved Pir I eller dypkomprimeringen for Pirsenteret ga heller ikke skadelige poretrykksfronter.</p>
Konklusjon	<p>Vi konkluderer derfor med at det ikke er spesiell stor risiko for flyteskred.</p>


5. SETNINGSFORHOLD

Setninger i undergrunnen

Utfyllingen opp til nivå for opprinnelig sjøbunn vil ikke gi vesentlige setninger (kun få cm). De øvre 5 meter oppfylling vil imidlertid kunne gi setninger over 10 cm over lang tid.

Setninger i fyllmassene

En må regne med store setninger i fyllmassene. Størrelse og forløp vil avhenge av hvilke masser en velger å anvende. Det beste resultatet oppnås ved bruk av steinmasser. Egensemningene vil da komme iløpet av et år. Størrelsen vil avhenge av tilført komprimerings arbeide. Anvendes tilfeldige fyllmasser må en forvente store setninger over lang tid.



PIR II

Situasjonskart

- Dreiesondering
- Proptakking

- Tid. sonderinger (0.552 og 0.1065, Kummenje)

MALESTOKK:

1 : 2000

TEGN. AV:

SSS

DATO:

13.12.95

KONTR.:

RAPP. NR.:

R. 960

BILAG:

**TRONDHEIM KOMMUNE
TEKNISK SEKSJON**



Kummenøye 0.1065



PIR II
Profil med dreiesondering- og
prøvetakningsresultat

Profil I

TRONDHEIM KOMMUNE
TEKNISK SEKSJON

MALESTOKK:

LM 1:500

HM 1:200

TEGN. AV:

SSS

DATO:

14.12.95


KONTR.:

RAPP. NR.:

R. 960

BILAG:

2



TRONDHEIM KOMMUNE
TEKNISK SEKSJON

TRONDHEIM KOMMUNE,

teknisk seksjon

BORPROFIL

Sted: Pir II

BORING: 1


Nivå: -7,6

Prøvetaker: 54mm

BILAG: 5

Oppdrag: R.960

Dato: 01.12.95



TRONDHEIM KOMMUNE, BORPROFIL

teknisk seksjon

• BORING •

2

B1

6

Sted: Pir II

Nivå:

-3,2

Jord

6

Sted: Pir II

Prøvetaker: ..

54mm

Da

01.12

TRONDHEIM KOMMUNE, BORPROFIL

teknisk seksjon

BORING: 3

BILAG: 7

Sted: Pir II

Nivå: -2,6

Nivå: -2,6

Prøvetaker: **54mm**


Oppdrag: R.960

Oppdrag: R.960

Dato: _____

$1/2(\delta_1 - \delta_3)$

kN / m²



TRONDHEIM KOMMUNE
TEKNISK SEKSJON

PIR II

Treaksialforsøk
Boring 1, dybde 2,45m,
4,35m og 4,55m

MÅLESTOKK

TEGNET AV
KT, SLS

RAPP NR.
R.960

DATO
12.12.95

BILAG
8

$1/2(\delta_1 - \delta_3)$
kN / m²

140

120

100

80

60

40

20

0

20

40

60

80

100

120

140

δ_3 , kN / m²

7,5% 10%

5%

2,5%

1%

2,5%

1%

Dybde 7,15m →

← Dybde 10,25m

TRONDHEIM KOMMUNE
TEKNISK SEKSJON

PIR II

Treaksialforsøk
Boring 1, dybde 7,15m
og 10,25m

MÅLESTOKK


TEGNET AV
KT, SLS

RAPP NR.
R.960

DATO
12.12.95


BILAG
9

$1/2(\sigma_1 - \sigma_3)$
kN/m²



TRONDHEIM KOMMUNE TEKNISK SEKSJON	PIR II Treaksialforsøk Boring 1, dybde 8,10m og 8,25m	MÅLESTOKK	
		TEGNET AV KT, SLS	RAPP NR. R. 960
		DATO 12.12.95	BILAG 10

SYMB	Boringnr.	Dybde, m	Labnr.	Forsøkstype	Jordart
+	2	13.35	15	CIU	SILT
△	2	13.25	15	CIU	SILT



Kummeneje

Rådgivende ingeniører i
Geoteknikk og Ingeniørgeologi

TRONDHEIM HAVN

TREAKSIALFORSØK
27 SEPT. 1995

MÅLESTOKK

OPPDRAg

11050

TEGNET AV



R. 960

DATO

TEGN. NR

11

SYMB	Boringnr.	Dybde, m	Labnr.	Forsøkstype	Jordart
+	3	7.25	01	CIU	SAND, fin, siltig.
△	3	7.10	01	CIU	SAND, fin, siltig.



Kummeneje

Rådgivende ingeniører i
Geoteknikk og Ingeniørgeologi

TRONDHEIM HAVN

TREAKSIALFORSØK
26 SEPT. 1995

MÅLESTOKK

OPPDAG

11050


TEGNET AV

R. 960



DATO

TEGN. NR

12



TRONDHEIM KOMMUNE TEKNISK SEKSJON	PIR II	MÅLESTOKK	
	Treaksialforsøk Boring 3, dybde 9,35m	TEGNET AV KT, SLS	RAPP NR. R. 960
		DATO 12.12.95	BILAG 13



Kummeneje Rådgivende ingeniører i Geoteknikk og Ingeniørgeologi	TRONDHEIM HAVN TREAKSIALFØRSØK 14 SEPT. 1995	MÅLESTOKK	OPPDAGR 11050
		TEGNET AV R. 960	TEGN. NR 14