

Skjærfasthet - uforstyrret
 $s' \text{ tflm}^2$

Skjærfasthet-området
 $s' \text{ tflm}^2$

Sensibilitet
 $S_c = \frac{s'}{s}$

Merknad

Sted: Bekkelaget

Boring nr. 8

Nivå: 4.1

230 G

50 D 6 II

Verdier med
vingebor

NORGES GEOTEKNISKE
INSTITUTT

Oppdr. nr. 0 100

Bilag. nr. 13

Dato. 15.1.54

Sign.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

10 20

