

Merknad	Dybde	Skjærfasthet $\frac{1}{m^2}$									Sensi- tivitet							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9								
Butter	5												2					
															2			
	10													2				
															3			
																3		
																	3	
																		3
	15																	
20																		

Omrørt

Lomrørt