



R-3305

13. oktober 2004

MERKNADER TIL BORINGENEPunkt 1

Fyllmasser. Ikke veldig hardt

Punkt 2

Ganske faste masser

Punkt 3

Fyllmasser med blandet hardhet

Punkt 4 og 5

Bruk av vern. Usikker på fastheten. Antagelig ganske fast

Punkt 6

Ganske hardt fra 3 m

Punkt 7Ikke til fjell. Ganske hardt de første 7-8 metrene. Så blir det løsere, men virker ganske fast. **Siltig leire**Punkt 8

Antagelig skråfjell. Kom tidvis inn i harde lag. Men ellers jevnt stigende fasthet

Punkt 10

Faste masser. Veldig hardt, noen veldig harde soner

Punkt 11

Veldig hardt. Jevne masser