



VINGEBORING

Utstyr og arbeidsmetode som anvendt av NGL.
 Grunnens skjærfasthet s bestemmes ved det
 vridningsmoment som trengs for å fremkalle
 brudd langs en sylinderflate med vertikal akse.
 Skjærfastheten fremstilles i diagrammene som en
 heltrukket kurve for uforstyrret tilstand og som en
 stiplet kurve for omrørt tilstand.

TEGNFORKLARING

- belegner at vingen ikke kunne trykkes ut av to mann.
- ⊥ belegner ned-driving avsluttet uten angitt årsak.
- ≡ belegner ned-driving avsluttet mot fast hindring.