

TILTAKSPLAN, miljø

Ryenbergveien-Enebakkveien, Oslo



Rekvirent: **Oslo Kommune
Vann- og avløpsetaten**

Saksnr.: **12/01773-1**

Prosjektnr.: **11001008 Ryenbergveien-Enebakkveien**

Dato: **rev. 4 oktober 2013**

DMR-saksnr.: **2012-0467**



DMR A/S

Smedgata 32, 0651 Oslo

Tlf. 94 05 00 00

E-mail: oslo@dmr.as

www.dmr.as

Tiltaksplan, Ryenbergsveien-Enebakkveien, Oslo.

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	4
1.1 Bakgrunn	4
1.2 Oppdrag.....	4
1.3 Innledende vurderinger	4
1.4 Oppbygging av tiltaksplan.....	5
2. Feltarbeid og prøvetaking	5
2.1 Feltarbeid.....	5
2.2 Prøvetakning	5
2.3 Analyseprogram	5
3. Resultater	6
4. Vurdering	9
5. Tiltaksplan	9
5.1 Bakgrunn for tiltak.....	9
5.2 Beskrivelse af tiltak	9
5.3 Tidsplan	10
5.4 Disponering av forurensede masser.....	10
5.5 Kontroll og overvåking	10
5.6 Dokumentasjon av tiltaksgjennomføring	10
5.7 ROS-vurdering	11
6. Referanser	11

Vedlegg 1. Foto

Vedlegg 2. Kart planlagte gravearbeider og prøvetakningspunkter

Vedlegg 3. Borejurnaler

Vedlegg 4. Analyserapporter

Saksbehandler

Mikael E. Nielsen/ Fred Ytterdahl

Kvalitetssikring

Laila Kleis Pedersen

Registreringsblad

Rekvirent	Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten (VAV) Postboks 4704 Sofienberg, 0506 Oslo
Lokalitet	Ryenbergsveien-Enebakkveien, Oslo
VAV-saksnummer	11/01773-1
DMR-saksnummer	2012-0467

Dato	1. oktober 2012, rev. 4 oktober 2013
Saksbehandler	Mikael E. Nielsen og Fred Ytterdahl
Kvalitetskontroll	Laila Kleis Pedersen

Konsulent	DMR A/S, Smedgata 32, 0651 Oslo
Analyselaboratorium	Højvang Miljølaboratorium A/S
Underleverandør	Ares Nordic AS

Fra: Mikael E. Nielsen <men@dmr.dk>
Sendt: 3. januar 2013 10:40
Til: Postmottak VAV
Kopi: Einar Berre
Emne: Rettelse Ryenbergveien tiltaksplan prosjekt 11001008.

Vi skriver i avsnitt 5.4 at klasse 2 jord ikke nødvendigvis må kjøres bort og deponere på godkjent deponi.

Dette skyldes at TA-2553/2009 beskriver at helsebaserte tilstandskriterier tilsvarende klasse 2 kan gjenbrukes for arealbruk bolig. Vår formulering i avsnitt 5.4 er en formulering som plan- og bygningsetaten har godkjent i flere av våres tiltaksplaner, men vi er blitt gjort oppmerksom på at dette ikke er i overensstemmelsen med Klif sin oppfatning av Forurensningsforskriften. Overskuddsmasser tilsvarende klasse 2 jord skal derfor kjøres bort og deponeres på et godkjent mottak med mindre det er tale om en overskridelse av normverdiene, som skyldes et naturligt høyt innhold av forurensingskomponenter, hvilket i Oslo området er typisk asen, nikkel og krom. Det ikke er tale om i denne konkrete saken.

Overskuddsmasser tilsvarende klasse 2 jord på dette tiltaksområdet skal derfor kjøres bort og deponeres på et godkjent mottak .

Vi ber om at overnevnte rettelse fremsendes til entreprenøren selv om tiltaksplanen er godkjent.

Med vennlig hilsen

Mikael E. Nielsen
Daglig leder



DMR AS
Smedgata 32, 0651 Oslo

Mobil: 94 05 00 00

1. Innledning

1.1 Bakgrunn

Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten skal gjennomføre en omlegning og rehabilitering av vann- og kloakknettet i Oslo.

Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten har anmodet DMR A/S om bistand til gjennomføring av en miljøteknisk grunnundersøkelse av et anlegg i Ryenbergsveien-Enebakkveien i Oslo. Ryenbergsveien og Enebakkveien er lokalisert på Ryen i Oslo og er et boligområde trolig etablert mellom 1930-1950.

1.2 Oppdrag

VAV ønsker å etablere en ny 400 mm spillvannsledning og 200 mm vannledning, i ny trasé. Den nye traséen vil i hovedsak bli etablert i offentlig vei, men skal knyttes til eksisterende offentlige hovedledninger som ligger delvis inne på eiendommen Gnr./Bnr. 149/457 Enebakkveien 117. Ifølge materialet, skal den eksisterende 600 mm avløp fellesledning benyttes som overvannsledning og det må derfor etableres en ny spillvannsledning.

Den nye traséen har en estimert lengde, på ca. 450 meter, og vil bli utgravd, ned til ca. 4 meter. Bredde på grøftebunnen skal være ca. 1,5 meter.

På vegne av VAV, har DMR fått i oppdrag å utarbeide en tiltaksplan for eventuell avgrensning og håndtering av forurensing i grunnen. Tiltaksplanen utarbeides i henhold til de krav i Forurensingsforskriftens § 2-6 som kommer til anvendelse /3/.

Etter feltlogg og prøvetaking, utarbeides det en tiltaksplan, som skal godkjennes av Oslo kommune for massehåndtering. I tillegg skal tiltaksplanen benyttes som grunnlag til anbudsinnbydelsen for utførende (massebeskrivelse og beregning).

1.3 Innledende vurderinger

Den innledende vurderingen er gjennomført ut fra:

- Oslo Kommunes aktsomhetskart.
- STF's database over forurenset grunn.
- NGU's databaser.
- Historiske luftfotos.
- Befaring på lokaliteten utført av Mikael E. Nielsen, DMR.

I henhold til NGU sine sider, skal området bestå av bart fjell med stedvis tynt dekke, i to grunnvannsbrønner hhv. 75 m og 150 m fra gravområdet (fjellbrønn nr. 53621 og 69299) er avstanden til fjell angivet som 1 m og 1,5 m. Ved eiendommene på Enebakkveien 117 skifter området til å bestå av marine sedimenter i en ukjent mektighet. Tiltaksområdet er merket med rosa og turkis, som beskriver bart fjell og tykk havavsetning.

Det er av NGU ikke beregnet grunnvannspotensialet i løs massene.

Der er funnet 3-4 oljetanker i drift i nærheten av veien, hvilket kan ha medført forurensning. I tillegg har Enebakkveien 117 tidligere vært en fabrikk, bygget omkring 1950-tallet. Boringene er derfor plassert så de mulige forurensninger detekteres.

Det er ikke foretatt noen gjennomgang av byggesaksarkivet. Den primære mistanke om forurensning er knyttet til de funne oljetanker og mulige forurensede fyllmasser over de marine sedimenter på den gamle fabrikks grunn.

1.4 Oppbygging av tiltaksplan

Oppbygging av en tiltaksplan er avhengig av problemomfanget, målsetninger, valg av tiltaksløsninger, osv., men bør ifølge forurensningsforskriftens kap 2; § 2-6 omfatte:

1. Grunnundersøkelser – kort beskrivelse av utført miljøteknisk kartlegging.
2. Miljørisikovurdering – i forhold til de forurensede masser.
3. Risiko for spredning ved terrenginngrep.
4. Tiltak for hindring av spredning ved terrenginngrep.
5. Massedisponering – i forhold til de forurensede masser.
6. Kontroll og overvåking.
7. Dokumentasjon og gjennomføring.

2. Feltarbeid og prøvetaking

2.1 Feltarbeid

På den planlagte traséen, ble det den 15. og 16. august 2012 utført ni grunnboringer ned til mellom 0,5-4 meter under bakkenivå. Boring av B1-B3 og B5-B7 ble stoppet av fjell mellom 0,5-2,6 meters dybde og i B9 er det kun tatt prøve av toppdekket. Grunnboringene B1-B9 er lokalisert på kartet i vedlegg 2. Borejurnaler som beskriver de borede lag, finnes i vedlegg 3.

Ut fra grunnboringer, kan de lokale geologiske forhold beskrives som følger:

Toppdekket, består i hovedsak av asfalt på et lag av beton eller stein. Herunder fyllmasser av stein, sand og leire. Det er bare konstatert tegn på intakte avlejringer over fjell i boring B8, hvor det er konstatert marint leire fra ca. 2,3 meter under terreng. Det er ikke tatt prøver fra boring B1 og B7, da borerne ble stoppet av større stein eller fjell.

Det er ikke blitt foretatt noen geotekniske vurderinger eller utført geotekniske peiling.

2.2 Prøvetakning

Fra alle borehull, ble det tatt ut prøver i redcapglass og Rilsanposer til PID-målingene. Prøvene til PID-målingene ble tatt ut fra alle lag. Massene fra borepunktene ble i felt, geologisk beskrevet.

2.3 Analyseprogram

Jordprøvene ble lagret i Rilsanposer, for så å bli oppbevart i romtemperatur i 18-24 timer, før prøvene ble PID-målt. Det ble benyttet en PID måler av merke Mini 2000 RAE, som er kalibrert med en 100 ppm isobuthylengassblanding. (standard kalibreringsgass). De høyeste resultatene fra PID-målingene er logført. Forhøyet PID-målinger indikerer funn av flyktige løsningsmidler og/eller oljekomponenter i jord. PID i skala fra 1-5 kan skyldes jordas naturlige nivåer av organisk materiale.

Basert på feltobservasjoner og PID-målinger, ble jordprøvene i tabell 2.1 valgt for kjemisk-analyse.

Boring/ Prøve	Boredyp	Tegn på forurensning	Strategi for Prøveutvelgelse	Prøveutvelgelse	
	M			m.u.t.	Parameter
B2	2,6	Nei	Prøve av fyllmasse, PID over 4	1,0	a
B3	1,1	Nei	Prøve av fyllmasse, PID over 4	0,5	a
B4	3,5	Nei	Blandingsprøve	1,0-1,5	a
B4	3,5	Nei	Prøve av leire, PID over 2	3,0	a
B5	2,6	Nei	Prøve av fyllmasse, PID over 6	0,5	a
B5	2,6	Nei	Prøve av fyllmasse.	1	a
B5	2,6	Nei	Prøve av fyllmasse.	2,5	a
B6	1,3	Nei	Blandingsprøve	0,5-1,3	a
B8	4,0	Nei	Blandingsprøve	1,5-2,5	a
B9	0,3	Nei	Toppdekket	0,3	a

Tabell 2.1: Feltobservasjoner og utvelgelse av prøver til kjemiskanalyse.

- a) Jordprøve valgt til kjemiskanalyse for åtte tungmetaller, PCB-7, PAH-16, THC (6 fraksjoner) og BTEX'er.

Jordprøvene ble innlevert til kjemiskanalyse hos Højvang Miljølaboratorium A/S. Informasjon om akkreditering, metoder, deteksjonsgrenser, usikkerhet, etc. er gitt i vedlegg 4.

3. Resultater

Resultater av kjemiskanalyser er vist i tabell 3.2 og 3.3. Tilstandsklasse er angitt med en fargekode vist i tabell 3.1, jfr. KLIF sine normverdier for MFA.

Analyse rapporter finns i vedlegg 4.

Tilstandsklasse	1	2	3	4	5
Beskrivelse	Meget god	God	Moderat	Dårlig	Svært dårlig

Tabell 3.1: Tilstandsklassene angitt etter KLIF's normverdier for MFA.

Parameter	Enhet	Prøvetagningspunkter							Norm-verdi
		B2	B3	B4	B4	B5	B5	B5	
Boring									
Dybde (m)	0,5	0,5	1,0-1,5	3	0,5	1	2,5		
Tørrstoff, TS	%	92	97	91	90	96			-
Alifatiske Hydrokarboner									
>C5-C6	mg/kg	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	7
>C6-C8	mg/kg	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	7
>C8-C10	mg/kg	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	10
>C10-C12	mg/kg	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<2,5	<2,5	50
>C12-C35	mg/kg	250	180	120	410	490	<10,0	37	100
Total >C5-C35	mg/kg	250	180	120	410	490	#	37	-
BTEX									
Benzen	mg/kg	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	0,01
Toluen	mg/kg	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	0,3
Etylbenzen	mg/kg	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	0,2
m/p-Xylen	mg/kg	0,048	0,036	<0,010	0,027	0,073	<0,010	<0,010	0,2
o-Xylen	mg/kg	0,048	0,031	<0,010	<0,010	0,032	<0,010	<0,010	0,2
PAH-forbindelser									
Naftalen	mg/kg	0,011	0,010	<0,0050	0,010	0,010	<0,0050	<0,0050	0,8
Acenaftylen	mg/kg	0,016	0,021	0,014	0,030	0,010	<0,0050	<0,0050	-
Acenaften	mg/kg	<0,0050	<0,0050	<0,0050	0,0050	0,0052	<0,0050	<0,0050	-
Flouren	mg/kg	<0,0050	0,0051	<0,0050	0,0050	0,0052	<0,0050	<0,0050	0,8
Fenantren	mg/kg	0,011	0,015	0,014	0,040	0,031	<0,0050	<0,0050	-
Antracen	mg/kg	0,011	0,010	0,0094	0,025	0,015	<0,0050	<0,0050	-
Flouranten	mg/kg	0,0054	0,021	0,023	0,080	0,031	<0,0050	<0,0051	1
Pyren	mg/kg	0,016	0,031	<0,0050	0,080	0,036	<0,0050	<0,0051	1
Benzo(a)antracen	mg/kg	0,0054	0,021	<0,0050	0,050	0,021	<0,0050	<0,0050	-
Krysen	mg/kg	0,027	0,046	<0,0050	0,090	0,052	<0,0050	<0,0063	-
Benzo(b/j/k)flouranten	mg/kg	0,027	0,087	0,038	0,13	0,062	<0,0050	<0,0085	-
Benzo(a)pyren	mg/kg	0,048	0,051	0,019	0,065	0,031	<0,0050	<0,0050	0,1
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg	0,027	0,056	0,019	0,065	0,031	<0,0050	<0,0050	-
Dibenz(a,h)antracen	mg/kg	0,0054	0,015	<0,0050	0,020	<0,0050	<0,0050	<0,0050	-
Benzo(ghi)perlylen	mg/kg	<0,0050	0,077	0,038	0,12	0,062	<0,0050	<0,0050	-
Sum PAH	mg/kg	0,21	0,47	0,17	0,81	0,40	#	0,025	2
PCB									
PCB 28	mg/kg	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	-
PCB 52	mg/kg	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	-
PCB 101	mg/kg	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	-
PCB 118	mg/kg	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	-
PCB 138	mg/kg	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	-
PCB 153	mg/kg	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	-
PCB 180	mg/kg	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	-
PCB, sum 7 stk	mg/kg	ip	ip	ip	ip	ip	ip	ip	0,01
Tungmetaller									
Arsen	mg/kg	2,7	2	5,7	4,2	1,8	5,1	4,6	8
Bly	mg/kg	20	14	19	15	19	18	19	60
Kadmium	mg/kg	0,16	0,12	0,16	0,10	0,18	0,2	0,25	1,5
Krom, total	mg/kg	15	21	24	22	51	28	29	50
Kobber	mg/kg	18	23	27	21	24	25	24	100
Nikkel	mg/kg	17	23	26	24	34	30	30	60
Sink	mg/kg	50	72	84	62	96	63	70	200
Kvikksølv	mg/kg	<0,020	<0,020	<0,020	0,021	0,035	0,060	0,053	1

Tabell 3.2: Resultater fra kjemiskanalyse av jordprøver og normverdier B2-B5.

Parameter	Enhet	Prøvetagningspunkter			Normverdi
		B6	B8	B9	
Boring					
Dybde (m)		0,5-1,5	1,5-2,5	0,3	
Tørrostoff, TS	%	85	79	96	-
Alifatiske Hydrokarboner					
Hydrokarboner >C5-C6	mg/kg	<2,5	<2,5	<2,5	7
Hydrokarboner >C6-C8	mg/kg	<2,5	<2,5	<2,5	7
Hydrokarboner >C8-C10	mg/kg	<2,5	<2,5	<2,5	10
Hydrokarboner >C10-C12	mg/kg	<5,0	<5,0	<5,0	50
Hydrokarboner >C12-C35	mg/kg	42	30	36	100
Total hydrokarboner >C5-C35	mg/kg	42	30	36	-
BTEX					
Benzen	mg/kg	<0,010	<0,010	<0,010	0,01
Toluen	mg/kg	<0,010	<0,010	<0,010	0,3
Etylbenzen	mg/kg	<0,010	<0,010	<0,010	0,2
m/p-Xylen	mg/kg	<0,010	<0,010	<0,010	0,2
o-Xylen	mg/kg	<0,010	<0,010	<0,010	0,2
PAH-forbindelser					
Naftalen	mg/kg	0,030	0,0062	<0,0050	0,8
Acenaftylen	mg/kg	<0,0050	<0,0050	<0,0050	-
Acenaften	mg/kg	0,0075	<0,0050	<0,0050	-
Flouren	mg/kg	0,0075	<0,0050	<0,0050	0,8
Fenantren	mg/kg	0,030	0,0062	<0,0050	-
Antracen	mg/kg	0,0075	<0,0050	<0,0050	-
Flouranten	mg/kg	0,023	0,0062	0,0099	1
Pyren	mg/kg	0,015	0,0062	0,0099	1
Benzo(a)antracen	mg/kg	0,0075	0,0062	<0,0050	-
Krysen	mg/kg	0,0075	0,0062	0,0099	-
Benzo(b/j/k)flouranten	mg/kg	0,0075	0,019	0,020	-
Benzo(a)pyren	mg/kg	0,0075	0,0062	0,0099	0,1
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg	0,015	0,012	0,0099	-
Dibenz(a,h)antracen	mg/kg	<0,0050	<0,0050	<0,0050	-
Benzo(ghi)perlylen	mg/kg	<0,0050	0,019	0,025	-
Sum PAH	mg/kg	0,17	0,093	0,094	2
PCB					
PCB 28	mg/kg	<0,0030	<0,0030	<0,0030	-
PCB 52	mg/kg	<0,0030	<0,0030	<0,0030	-
PCB 101	mg/kg	<0,0030	<0,0030	<0,0030	-
PCB 118	mg/kg	<0,0030	<0,0030	<0,0030	-
PCB 138	mg/kg	<0,0030	<0,0030	<0,0030	-
PCB 153	mg/kg	<0,0030	<0,0030	<0,0030	-
PCB 180	mg/kg	<0,0030	<0,0030	<0,0030	-
PCB, sum 7 stk.	mg/kg	ip	ip	ip	0,01
Tungmetaller					
Arsen	mg/kg	3,3	4,8	0,85	8
Bly	mg/kg	20	15	13	60
Kadmium	mg/kg	0,094	0,13	0,098	1,5
Krom, total	mg/kg	23	28	16	50
Kobber	mg/kg	18	24	16	100
Nikkel	mg/kg	23	30	24	60
Sink	mg/kg	57	71	57	200
Kvikksølv	mg/kg	0,037	0,039	<0,020	1

Tabell 3.3: Resultater fra kjemiskanalyse av jordprøver og normverdier B6-B9.

4. Vurdering

Klassifiseringen for løsmassene fra undersøkelsesområde, basert på de målte konsentrasjoner av metaller og organiske komponenter, antyder tilstandsklasser fra meget god til moderat /2/.

Det er i boring B4, 3 meter under terrenget og B5, 0,5 meter under terrenget, konstatert forurensset jord, svarende til klasse 3 jord. De er begge jord forurensset med tungere hydrocarboner. I boring B5 0,5 er det også konstatert Krom litt over normverdiene. I boring B2 og B3 (0,5) og B4 (1-1,5) er det også konstatert forhøyet innhold av oljeprodukter, dog ikke et inndhold som overskridt grænserne for klasse 2 jord. Det kunne tyde på at det er en lettere forurensning av det øvre sandfyll i boring B2, B3, og B5. og i ca 3 meter under terrenget i borer B4. Det er konstatert et meget svakt forhøyet PID utslag i 3 meters dybde, omkring den eksisterende kloakkledningsbund. Og hvor innholdet i boring B2, B3 og B5 sandsynligvis stammer fra svakt forurensset sandfyll i topjorden, kan innholdet i boring B4 også stamme fra en forurensning i bunden av kloakktraséet i dette området. Det ble ikke konstatert noe i 2,5 meters dybde i boring B5 oppstrøms, selv om det også her, ble konstatert et tilsvarende forhøyet PID utslag i borgen.

5. Tiltaksplan

5.1 Bakgrunn for tiltak

Det er planlagt terregnmessige inngrep på Ryenbergsveien-Enebakkveien.

Det er blitt foretatt en miljøtekniskeundersøkelse, som har avdekket funn av forurensninger over KLIFs normverdi. Massene representerer i utgangspunktet overskuddsmasser og skal fjernes, noe som krever en logistisk opplasting og transportløsning.

Tiltaket kan settes i gang, så snart tiltaksplanen er godkjent og attest for igangsetting (IG) er utstedt av ansvarlig miljømyndighet. Tiltaket anses som avsluttet, når slutt dokumentasjonen for gjennomføring er godkjent av miljømyndigheten.

5.2 Beskrivelse af tiltak

Det er oplyst at det skal graves ned til ca. 4 meter under nåværende terrenget, og i en lengde av ca. 450 meter, med en nedre grøftebredde på ca. 1,5 meter. Tiltaket vurderes å ville generere et masseoverskudd på ca. 2.300-2.500 m³.

Innledningsvis skal forurensset sandfyll (klasse 3 jord) ved B5 fjernes ned til ca. 1 meter under terrenget, jfr vedlagt situationsplan. Jorden syd-øst for boring B5, bortskaftes som klasse 1 jord, og den oppgavede jorden nord-vest for boring B5, opgraves som klasse 2 jord ned til 2,5 meter under terrenget. Utgravning under 2,5 meter under terrenget nord-øst for boring B5 og ved boring B4 skal skje under miljøtilsyn, så det kan undersøges om den konstaterede forurensning her, har sammenheng med en generell forurensningen omkring ledningstraséet.

Jorden omkring boring B4 under 2,5 meter under terrenget kan betraktes som klasse 3, med mindre det under tilsynet konstateres tegn på en kraftigere forurensning her.

Det vil være en fordel for en avgrensingen av forurensningen i boring B4, hvis det først graves i full dybde, syd-øst for boring B4 oppstrøms og så deretter gradvist til full dybde nedstrøms (mod boring B3-B2-B1). Herved vil det være mulig å minimere mengden av forurensset jord som skal bortskaftes.

5.3 Tidsplan

Tiltaket kan settes i gang, så snart tiltaksplanen er godkjent og attest for igangsetting (IG) er utstedt av ansvarlig miljømyndighet.

Tiltaket anses som avsluttet, når sluttdokumentasjonen for gjennomføring er godkjent av miljømyndigheten.

5.4 Disponering av forurensede masser

Planlagt arealbruk for tiltaksområdet er trafik areal. Det vil si at masser i tilstandsklasse 3 eller bedre kan gjenbrukes under vei på tiltaksområdet.

Steinfraksjoner >50 mm anses som rene masser og kan sorteres ut og disponeres fritt, både på og utenfor tiltaksområdet.

Dersom jord som tilsvarer tilstandsklasse 2 og 3 ikke kan gjenbrukes på tiltaksområdet (under vei), må de kjøres bort og deponeres på godkjent mottak.

Entreprenør fører lasslister og må fremlegge kjøresedler over all uttransporterte masser og fraksjoner.

5.5 Kontroll og overvåking

Det forventes ut fra ovenstående, ikke å påtreffe uventet forurensning under gravearbeidet på eiendommen. Utgravning under 2,5 meter under terrenget nord-øst for boring B5 og ved boring B4 skal dog skje under miljøtilsyn, så det kan undersøges om den konstaterede forurensning her, har sammenheng med en generell forurensningen omkring ledningstraséet.

Dersom det under gravearbeidene likevel skulle påtreffes ukjent forurensning skal miljøtilsynet kontaktes, vurderes forurensningsgrad og behov for prøvetaking og analyser på stedet. En avgrensning av forurensningens omfang og utbredelse vil da bli foretatt under utgraving.

Uttak av prøver for dokumentasjon av rene masser i grunnen kan tas ved behov, men det vil ikke være behov for overvåkning i etterkant av tiltaket. Eventuelle analyseresultatene vurderes og innlemmes i sluttrapporten for tiltaket. Nødvendig dokumentasjon sendes til kommunen.

5.6 Dokumentasjon av tiltaksgjennomføring

Tiltakshaver skal på enhver tidspunkt, kunne dokumentere at arbeidene skjer i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, og i samsvar med denne tiltaksplanen. Eventuelle avvik fra tiltaksplanen skal godkjennes av kommunen.

Gjennomføring av tiltaket krever dokumentasjon for at tiltakene vil bli gjennomført av godkjente foretak, jfr forskrift 22. januar 1997 nr. 35 om godkjenning av foretak for ansvarsrett og foretak med særlig faglig kompetanse dersom det er stilt krav om dette, jfr § 2-7.

Sluttrapport som beskriver gjennomførte tiltak og slutt tilstand i henhold til forurensningsforskriften, sendes miljømyndighetene etter ferdigstilt tiltaksfasen. Lasslister og veiesedler fra levering av masser til mottak og omdisponering av masser skal inkluderes i sluttrapporten.

5.7 ROS-vurdering

Det er gjort en forenklet risiko- og sårbarhetsvurdering for gjennomføring av tiltaket. ROS vurderingen gjelder alle alternativene. Det er i alle alternativer en viss eksponeringsfare knyttet til innånding av støv eller hudkontakt.

Hendelse	Helse	Kommentar	Sannsynlighet	Konsekvens	Risiko
Graving i forurensset masse	Oralt og dermal eksponering	Minimal spredning	Liten	Liten	Lav
Sortering av masser	Oralt og dermal eksponering	Noe spredning	Liten	Liten	Middels
Funn av forurensning	Oralt og dermal eksponering	Merarbeid	Liten	Middels	Lav
Deponering av masse	Oralt og dermal eksponering	Minimal spredning	Liten	Liten	Lav

Tabell 5.1: ROS-vurdering av helse- og spredningsrisiko ved ulike deler av tiltaket.

6. Referanser


- /1/ FOR 2004-06-01 nr. 931: Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften).
- /2/ KLIF Veileder. Helsebaserte tilstandsklasser for forurensset grunn. SFT TA2553-/2009.
- /3/ Veiledning til forurensningsforskriften kapitel 2 om opprydding i forurensset grunn ved bygge- og gravearbeider, SFT 2004.

Vedlegg 1

Bore bilder, fra Ryenbergsveien- Enebakkveien 15-16.08.2012.



Boring 1 Asfalt og beton



Boring 2

Bore bilder, fra Ryenbergsveien- Enebakkveien 15-16.08.2012.




Boring 6

Vedlegg 2


Boring

Tilandsklasse fyllmasser:

- Mægel god
- God
- Moderat




90



100

110

120



Betingehet og høyder på ledninger må oppfattes som orienterende.
Det er ikke aultid ledningene går rettlinjet mellom kummene
Påvisning i marken utføres ved henvendelse til VAV

Legnforklaring:

- Ny
- Eksisterende
drenasje, uriktig
- Eksisterende
spillvannstredning
- Eksisterende
avløp rettestredning
- Spillvannstredning

FORELØPIG

A3 12.3.5 123

	PROFIL NR			
Grunneier				
Marksag				
Grunntørhd				
TERRENG H/TOPP VED FKE				
Hvor vinkelkutvistad m				
Kumviststand m	10,9	45,2	44,6	51,8
Fall %	2,30	104,4	88,2	104,3
Kote nivv bunn	82,00		86,96	
Type og dim.				
Kumviststand m	10,9	45,2	44,6	51,8
Fall %	2,76	103,8	88,2	104,7
Kote nivv bunn	82,75		86,8	
Type og dim.				
Vannledning				
Overvannstredning				
Avløp rettestredning				
Spillvannstredning				

	PROFIL NR			
Grunneier				
Marksag				
Grunntørhd				
Spillvansledning				
Kote nivv bunn	82,00		86,96	
Type og dim.				
Kumviststand m	10,9	45,2	44,6	51,8
Fall %	2,76	103,8	88,2	104,7
Kote nivv bunn	82,05		86,8	
Type og dim.				

	PROFIL NR			
Grunneier				
Marksag				
Grunntørhd				
Spillvansledning				
Kote nivv bunn	82,00		86,96	
Type og dim.				
Kumviststand m	10,9	45,2	44,6	51,8
Fall %	2,76	103,8	88,2	104,7
Kote nivv bunn	82,05		86,8	
Type og dim.				

	PROFIL NR			
Grunneier				
Marksag				
Grunntørhd				
Spillvansledning				
Kote nivv bunn	82,00		86,96	
Type og dim.				
Kumviststand m	10,9	45,2	44,6	51,8
Fall %	2,76	103,8	88,2	104,7
Kote nivv bunn	82,05		86,8	
Type og dim.				

	PROFIL NR			
Grunneier				
Marksag				
Grunntørhd				
Spillvansledning				
Kote nivv bunn	82,00		86,96	
Type og dim.				
Kumviststand m	10,9	45,2	44,6	51,8
Fall %	2,76	103,8	88,2	104,7
Kote nivv bunn	82,05		86,8	
Type og dim.				

	PROFIL NR			
Grunneier				
Marksag				
Grunntørhd				
Spillvansledning				
Kote nivv bunn	82,00		86,96	
Type og dim.				
Kumviststand m	10,9	45,2	44,6	51,8
Fall %	2,76	103,8	88,2	104,7
Kote nivv bunn	82,05		86,8	
Type og dim.				


	PROFIL NR			
Grunneier				
Marksag				
Grunntørhd				
Spillvansledning				
Kote nivv bunn	82,00		86,96	
Type og dim.				
Kumviststand m	10,9	45,2	44,6	51,8
Fall %	2,76	103,8	88,2	104,7
Kote nivv bunn	82,05		86,8	
Type og dim.				


	PROFIL NR			
Grunneier				
Marksag				
Grunntørhd				
Spillvansledning				
Kote nivv bunn	82,00		86,96	
Type og dim.				
Kumviststand m	10,9	45,2	44,6	51,8
Fall %	2,76	103,8	88,2	104,7
Kote nivv bunn	82,05		86,8	
Type og dim.				

	PROFIL NR			
Grunneier				
Marksag				
Grunntørhd				
Spillvansledning				
Kote nivv bunn	82,00		86,96	
Type og dim.				
Kumviststand m	10,9	45,2	44,6	51,8
Fall %	2,76	103,8	88,2	104,7
Kote nivv bunn	82,05		86,8	
Type og dim.				


	PROFIL NR			
Grunneier				
Marksag				
Grunntørhd				
Spillvansledning				
Kote nivv bunn	82,00		86,96	

Vedlegg 3





Dybde	Resultater	Filter	Kote (m)	Geologi	Prøve	Nr.	Beskrivelse av jordarten	Lithologi	Alder	Lukt	Misfarge			
0	DNN Ukendt						X ASFALT		0	-				
0.5														
1	○ PID = 4						1 FYLL: SAND, gruset, steinet, mørkegråbrun, tørr		0	-				
1.5							2 Stoppet grunn stein/fjell							
2														
2.5														
3														
3.5														
4														
4.5														
5														
							X = prøve utatt til kjemiskeanalyse							
							0 = ingen lukt	+ = misfarget						
							1 = svak lukt	- = ikke misfarget						
							2 = lukt							
							3 = sterk lukt							
O 1 10 100 1000 PID														
Saksnr. 12/01773-1 Ryenbergveien-Enebakkveien, Oslo														
DMR-saksnr. 2012-0467			Boret av: MEN			Dato : 20120815			Boring : B3					
- Tegnet av: LKP			Kontrollert: MEN			Godkjent: CL			Vedlegg 3					
B Register - PSTMDK 2.0 - 01/01/2012 09:19:36											S. 1 / 1			
DMR							Miljøprofil							



Register - PSTMDK 2.0 - 01/01/2012 09:19:53

Saksnr. 12/01773-1 Ryenbergveien-Enebakkveien, Oslo

DMR-saksnr. 2012-0467 Boret av: MEN

Dato : 20120816

Boring : B4

-Tegnet av: LKP

Kontrollert: MEN

Godkjent: CL


Dato :

Vedlegg 3

S. 1 / 1

DMR

Miljøprofil



☒ = prøve uttatt til kjemiskeanalyse

0 = ingen lukt

+ = misfarget

1 = svak lukt

- = ikke misfarget

2 = lukt

3 = sterk lukt

O 1 10 100 1000 PID

Dybde	Resultater	Filter	Kote (m)	Geologi	Prøve	Nr.	Beskrivelse av jordarten	Lithologi	Alder	Lukt	Misfarge
0	DNN Ukendt										
1											
2											
3											
4											
5											

B-Register - PSTMDK 2.0 - 01/01/2012 09:20:34

Saksnr. 12/01773-1 Ryenbergveien-Enebakkveien, Oslo

DMR-saksnr. 2012-0467 Boret av: MEN

Dato : 20120816

Boring : B6

Tegnet av: LKP

Kontrollert: MEN

Godkjent: CL

Dato :

Vedlegg 3

S. 1 / 1

DMR

Miljøprofil

☒ = prøve uttatt til kjemiskeanalyse

0 = ingen lukt


+ = misfarget

1 = svak lukt

- = ikke misfarget

2 = lukt

3 = sterk lukt



Register - PSTMDK 2.0 - 01/01/2012 09:20:56

O 1 10 100 1000 PID

= prøve uttatt til kjemiskeanalyse

0 = ingen lukt

+ = misfarget

1 = svak lukt

- = ikke misfarget

2 = lukt

3 = sterk lukt

Saksnr. 12/01773-1 Ryenbergveien-Enebakkveien, Oslo

DMR-saksnr. 2012-0467 Boret av: MEN

Dato : 20120816

Boring : B7

-Tegnet av: LKP

Kontrollert: MEN

Godkjent: CL


Dato :

Vedlegg 3

S. 1 / 1

DMR

Miljøprofil



BRegister - PSTMDK 2.0 - 01/10/2012 09:21:41

Saksnr. 12/01773-1 Ryenbergvejen-Enebakkvejen, Oslo

DMR-saksnr. 2012-0467 Boret av: MEN
-Teqnet av: LKP Kontrollert: ME

Dato : 20120816
Godklient: CI

Boring : B9
Vedlegg 3


S. 1 / 1

DMR

Miljøprofil

Vedlegg 4

Analyserapport

Kunde	DMR A/S Fanøgade 17 9740 Jerslev Att. Michael Nielsen	Identifikasjon	Referanse: Ryenbergsveien-Enebakkeveien 117 AS Sak ID: 2012-0467						
Provemottak:	21-08-2012	Rapport dato:	29-08-2012						
Analyse påbegynt:	23-08-2012	Rapport nr.:	1234123						
Lagring før analyse:	På kjøling	Antall prøver:	8						
Lab. nr.	123412301	123412302	123412303	123412304	123412305	Enhet	Metode	Deteksjons-grense	Usikker-het ☺
Prøvetype	Jord	Jord	Jord	Jord	Jord				
Emballasje	m/r	m/r	m/r	m/r	m/r				
Prøvetaker	Kunden	Kunden	Kunden	Kunden	Kunden				
Prøve ID	B 2	B 3	B 4	B 4	B 5				
Parameter	0,5	0,5	1+1,5	3	0,5				
Tørststoff, TS	92	97	91	90	96	% (w/w)	DS204 mod	0,02	+/- 10 %
Hydrokarboner >C5-C6	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	mg/kg TS	GC-FID	2,5	+/- 10 %
Hydrokarboner >C6-C8	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	mg/kg TS	GC-FID	2,5	+/- 10 %
Hydrokarboner >C8-C10	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	mg/kg TS	GC-FID	2,5	+/- 10 %
Hydrokarboner >C10-C12	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	mg/kg TS	GC-FID	5,0	+/- 10 %
Hydrokarboner >C12-C35	250	180	120	410	490	mg/kg TS	GC-FID	10	+/- 10 %
Total hydrokarboner >C5-C35	250	180	120	410	490	mg/kg TS	GC-FID		
Benzen	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	mg/kg TS	GC-MSD	0,010	+/- 15 %
Toluen	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	mg/kg TS	GC-MSD	0,010	+/- 15 %
Etylbenzen	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	mg/kg TS	GC-MSD	0,010	+/- 15 %
m/p-Xylen	0,048	0,036	<0,010	0,027	0,073	mg/kg TS	GC-MSD	0,010	+/- 15 %
o-Xylen	0,048	0,031	<0,010	<0,010	0,032	mg/kg TS	GC-MSD	0,010	+/- 15 %
Sum BTEX	0,096	0,067	#	0,027	0,11	mg/kg TS	GC-MSD		
Betegnelser:									
⊗ Utvidet usikkerhet, dekningsfaktor 2. Resultater med verdier i området fra deteksjonsgrensen til 10X deteksjonsgrensen kan være knyttet til en analytisk usikkerhet opp til +/- 50%.									
#: Symboliserer at alle komponenter der er inkludert i denne sum, har en konsentrasjon mindre enn den enkelte komponents deteksjonsgrense.									
<i>Emballasje betegnelse:</i> m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose).									
<i>Kommentar ved denne rapport:</i> Ingen									
(Efterlig. uttalelser i dette felt om hydrokarbon type, er ikke omfattet av akkrediteringen).									
Ved metoden, total hydrokarboner - GC-FID, er der funnet hydro karboner tilsvarende:									
B 2 (0,5):									
Hydrokarboner i området >C12-C35 tilsvarende smør-/hydraulikkolje									
B 3 (0,5):									
Hydrokarboner i området >C12-C35 tilsvarende smør-/hydraulikkolje									
B 4 (1+1,5):									
Hydrokarboner i området >C12-C35 tilsvarende smør-/hydraulikkolje									
B 4 (3):									
Hydrokarboner i området >C12-C35 tilsvarende smør-/hydraulikkolje									
B 5 (0,5):									
Hydrokarboner i området >C12-C35 tilsvarende smør-/hydraulikkolje									
Resultaterne gjelder kun for de(n) undersøkte prøve(r). Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse.									
Godkjent av									
Utarbeidet av									
									
Sjannie Nielsen Laboratorieleder									
Dorte Corvinus Laborant									

Analyserapport

Kunde	DMR A/S Fanøgade 17 9740 Jerslev Att. Michael Nielsen	Identifikasjon	Referanse: Ryenbergsveien-Enebakkeveien 117 AS Sak ID: 2012-0467 1234123						
Provemottak:	21-08-2012	Rapport dato:	29-08-2012						
Analyse påbegynt:	23-08-2012	Rapport nr.:	1234123						
Lagring før analyse:	På kjøling	Antall prøver:	8						
Lab. nr.	123412301	123412302	123412303	123412304	123412305	Enhet	Metode	Deteksjons-grense	Usikker-het \times
Prøvetype	Jord	Jord	Jord	Jord	Jord				
Emballasje	m/r	m/r	m/r	m/r	m/r				
Prøvetaker	Kunden	Kunden	Kunden	Kunden	Kunden				
Prøve ID	B 2	B 3	B 4	B 4	B 5				
Parameter	0,5	0,5	1+1,5	3	0,5				
Naftalen	0,011	0,010	<0,0050	0,010	0,010	mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Acenaftylen	0,016	0,021	0,014	0,030	0,010	mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Acenaften	<0,0050	<0,0050	<0,0050	0,0050	0,0052	mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Flouren	<0,0050	0,0051	<0,0050	0,0050	0,0052	mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Fenantren	0,011	0,015	0,014	0,040	0,031	mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Antracen	0,011	0,010	0,0094	0,025	0,015	mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Flouranten	0,0054	0,021	0,023	0,080	0,031	mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Pyren	0,016	0,031	<0,0050	0,080	0,036	mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Benzo(a)antracen	0,0054	0,021	<0,0050	0,050	0,021	mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Krysen	0,027	0,046	<0,0050	0,090	0,052	mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Benzo(b/j/k)flouranten	0,027	0,087	0,038	0,13	0,062	mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Benzo(a)pyren	0,048	0,051	0,019	0,065	0,031	mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,027	0,056	0,019	0,065	0,031	mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Dibenz(a,h)antracen	0,0054	0,015	<0,0050	0,020	<0,0050	mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Benzo(ghi)perlylen	<0,0050	0,077	0,038	0,12	0,062	mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Sum PAH	0,21	0,47	0,17	0,81	0,40	mg/kg TS			
PCB 28	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	mg/kg TS	GC-MSD	0,0030	+/- 15 %
PCB 52	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	mg/kg TS	GC-MSD	0,0030	+/- 15 %
PCB 101	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	mg/kg TS	GC-MSD	0,0030	+/- 15 %
PCB 118	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	mg/kg TS	GC-MSD	0,0030	+/- 15 %
PCB 138	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	mg/kg TS	GC-MSD	0,0030	+/- 15 %
PCB 153	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	mg/kg TS	GC-MSD	0,0030	+/- 15 %
PCB 180	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	<0,0030	mg/kg TS	GC-MSD	0,0030	+/- 15 %
PCB, sum 7 stk	#	#	#	#	#	mg/kg TS	GC-MSD		+/- 15 %
Arsen	2,7	2,0	5,7	4,2	1,8	mg/kg TS	DS259-ICP	1,5	+/- 14 %
Bly	20	14	19	15	19	mg/kg TS	DS259-ICP	0,70	+/- 14 %
Kadmium	0,16	0,12	0,16	0,10	0,18	mg/kg TS	DS259-ICP	0,010	+/- 14 %
Krom, total	15	21	24	22	51	mg/kg TS	DS259-ICP	0,40	+/- 14 %
Kobber	18	23	27	21	24	mg/kg TS	DS259-ICP	0,40	+/- 14 %
Nikkel	17	23	26	24	34	mg/kg TS	DS259-ICP	0,30	+/- 14 %
Sink	50	72	84	62	96	mg/kg TS	DS259-ICP	1,5	+/- 14 %
Kvikksolv	<0,020	<0,020	<0,020	0,021	0,035	mg/kg TS	DS259-FIMS	0,02	+/- 15 %
<i>Betegnelser:</i>									
⊗ Utvidet usikkerhet, dekningsfaktor 2. Resultater med verdier i området fra deteksjonsgrensen til 10X deteksjonsgrensen kan være knyttet til en analytisk usikkerhet opp til +/- 50%.									
#: Symboliserer at alle komponenter der er inkludert i denne sum, har en konsentrasjon mindre enn den enkelte komponents deteksjonsgrense.									
Emballasje betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose).									
Kommentar ved denne rapport: Ingen									
Resultaterne gjelder kun for de(n) undersøkte prøve(r). Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse.									
Godkjent av					Utarbeidet av				
					Dorte Corvinus Laborant				

Analyserapport

Kunde	DMR A/S Fanøgade 17 9740 Jerslev Att. Michael Nielsen			Identifikasjon	Referanse: Ryenbergsveien-Enebakkeveien 117 AS Sak ID: 2012-0467				
Provemottak:	21-08-2012			Rapport dato:	29-08-2012				
Analyse påbegynt:	23-08-2012			Rapport nr.:	1234123				
Lagring før analyse:	På kjøling			Antall prøver:	· 8				
Lab. nr.	123412306	123412307	123412308			Enhet	Metode	Deteksjons-grense	Usikker-het
Prøvetype	Jord	Jord	Jord						
Emballasje	m/r	m/r	m/r						
Prøvetaker	Kunden	Kunden	Kunden						
Prøve ID	B6	B8	B9						
Parameter	0,5+1,0+1,2	1,5+2,0+2,5	0,3						
Tørststoff, TS	85	79	96			% (w/w)	DS204 mod	0,02	+/- 10 %
Hydrokarboner >C5-C6	<2,5	<2,5	<2,5			mg/kg TS	GC-FID	2,5	+/- 10 %
Hydrokarboner >C6-C8	<2,5	<2,5	<2,5			mg/kg TS	GC-FID	2,5	+/- 10 %
Hydrokarboner >C8-C10	<2,5	<2,5	<2,5			mg/kg TS	GC-FID	2,5	+/- 10 %
Hydrokarboner >C10-C12	<5,0	<5,0	<5,0			mg/kg TS	GC-FID	5,0	+/- 10 %
Hydrokarboner >C12-C35	42	30	36			mg/kg TS	GC-FID	10	+/- 10 %
Total hydrokarboner >C5-C35	42	30	36			mg/kg TS	GC-FID		
Benzin	<0,010	<0,010	<0,010			mg/kg TS	GC-MSD	0,010	+/- 15 %
Toluen	<0,010	<0,010	<0,010			mg/kg TS	GC-MSD	0,010	+/- 15 %
Etylbenzen	<0,010	<0,010	<0,010			mg/kg TS	GC-MSD	0,010	+/- 15 %
m/p-Xylen	<0,010	<0,010	<0,010			mg/kg TS	GC-MSD	0,010	+/- 15 %
o-Xylen	<0,010	<0,010	<0,010			mg/kg TS	GC-MSD	0,010	+/- 15 %
Sum BTEX	#	#	#			mg/kg TS	GC-MSD		
Betegnelser:									
⊗ Utvidet usikkerhet, dekningsfaktor 2. Resultater med verdier i området fra deteksjonsgrensen til 10X deteksjonsgrensen kan være knyttet til en analytisk usikkerhet opp til +/- 50%.									
#: Symboliserer at alle komponenter der er inkludert i denne sum, har en konsentrasjon mindre enn den enkelte komponents deteksjonsgrense.									
<i>Emballasje betegnelse:</i> m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose).									
<i>Kommentar ved denne rapport:</i> Ingen									
(Efterlig. uttalelsel i dette felt om hydrokarbon type, er ikke omfattet av akkrediteringen).									
Ved metoden, total hydrokarboner - GC-FID, er der funnet hydro karboner tilsvarende:									
B 6 (0,5+1,0+1,2):									
Hydrokarboner i området >C12-C35 tilsvarende smør-/hydraulikkolje									
B 8 (1,5+2,0+2,5):									
Hydrokarboner i området >C12-C35 tilsvarende smør-/hydraulikkolje									
B 9 (0,3):									
Hydrokarboner i området >C12-C35 tilsvarende smør-/hydraulikkolje									
Resultaterne gjelder kun for de(n) undersøkte prøve(r). Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse.									
Godkjent av	Utarbeidet av								
Sjannie Madsen Laboratorieleder	Dorte Corvinus Laborant								

Analyserapport

Kunde	DMR A/S Fanøgade 17 9740 Jerslev Att. Michael Nielsen	Identifikasjon				Referanse: Ryenbergsveien-Engebakkeveien 117 AS Sak ID: 2012-0467 1234123			
Provemottak:	21-08-2012					Rapport dato:	29-08-2012		
Analyse påbegynt:	23-08-2012					Rapport nr.:	1234123		
Lagring før analyse:	På kjøling	Antall prøver: · 8				Annekts:			
Lab. nr.	123412306	123412307	123412308			Enhet	Metode	Deteksjons-grense	Usikker-het [⊗]
Prøvetype	Jord	Jord	Jord						
Emballasje	m/r	m/r	m/r						
Prøvetaker	Kunden	Kunden	Kunden						
Prøve ID	B6	B8	B9						
Parameter	0,5+1,0+1,2	1,5+2,0+2,5	0,3						
Naftalen	0,030	0,0062	<0,0050			mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Acenaftylen	<0,0050	<0,0050	<0,0050			mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Acenaften	0,0075	<0,0050	<0,0050			mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Flouren	0,0075	<0,0050	<0,0050			mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Fenantren	0,030	0,0062	<0,0050			mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Antracen	0,0075	<0,0050	<0,0050			mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Flouranten	0,023	0,0062	0,0099			mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Pyren	0,015	0,0062	0,0099			mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Benzo(a)antraceen	0,0075	0,0062	<0,0050			mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Krysen	0,0075	0,0062	0,0099			mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Benzo(b/j/k)flouranten	0,0075	0,019	0,020			mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Benzo(a)pyren	0,0075	0,0062	0,0099			mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,015	0,012	0,0099			mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Dibenz(a,h)antraceen	<0,0050	<0,0050	<0,0050			mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Benzo(ghi)perlylen	<0,0050	0,019	0,025			mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Sum PAH	0,17	0,093	0,094			mg/kg TS			
PCB 28	<0,0030	<0,0030	<0,0030			mg/kg TS	GC-MSD	0,0030	+/- 15 %
PCB 52	<0,0030	<0,0030	<0,0030			mg/kg TS	GC-MSD	0,0030	+/- 15 %
PCB 101	<0,0030	<0,0030	<0,0030			mg/kg TS	GC-MSD	0,0030	+/- 15 %
PCB 118	<0,0030	<0,0030	<0,0030			mg/kg TS	GC-MSD	0,0030	+/- 15 %
PCB 138	<0,0030	<0,0030	<0,0030			mg/kg TS	GC-MSD	0,0030	+/- 15 %
PCB 153	<0,0030	<0,0030	<0,0030			mg/kg TS	GC-MSD	0,0030	+/- 15 %
PCB 180	<0,0030	<0,0030	<0,0030			mg/kg TS	GC-MSD	0,0030	+/- 15 %
PCB, sum 7 stk	#	#	#			mg/kg TS	GC-MSD		+/- 15 %
Arsen	3,3	4,8	0,9			mg/kg TS	DS259-ICP	1,5	+/- 14 %
Bly	20	15	13			mg/kg TS	DS259-ICP	0,70	+/- 14 %
Kadmium	0,094	0,13	0,098			mg/kg TS	DS259-ICP	0,010	+/- 14 %
Krom, total	23	28	16			mg/kg TS	DS259-ICP	0,40	+/- 14 %
Kobber	18	24	16			mg/kg TS	DS259-ICP	0,40	+/- 14 %
Nikkel	23	30	24			mg/kg TS	DS259-ICP	0,30	+/- 14 %
Sink	57	71	57			mg/kg TS	DS259-ICP	1,5	+/- 14 %
Kvikksølv	0,037	0,039	<0,020			mg/kg TS	DS259-FIMS	0,02	+/- 15 %
<i>Betegnelser:</i>									
⊗ Utvidet usikkerhet, dekningsfaktor 2. Resultater med verdier i området fra deteksjonsgrensen til 10X deteksjonsgrensen kan være knyttet til en analytisk usikkerhet opp til +/- 50%.									
#: Symboliserer at alle komponenter der er inkludert i denne sum, har en konsentrasjon mindre enn den enkelte komponents deteksjonsgrense.									
<i>Emballasje betegnelse:</i> m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose).									
<i>Kommentar ved denne rapport:</i> Ingen									
Resultaterne gjelder kun for de(n) undersøkte prøve(r). Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse.									
Godkjent av					Utarbeidet av				
 Sjannie Nielsen Laboratorieleder					Dorte Corvinius Laborant				

Analyserapport

Kunde	DMR A/S Fanøgade 17 9740 Jerslev Att. Michael Nielsen	Identifikasjon	Referanse: Ryenbergsveien-Enebakkeveien 117 AS Sak ID: 2012-0467
Provemottak:	05-09-2012	Rapport dato:	12-09-2012
Analyse påbegynt:	07-09-2012	Rapport nr.:	1236183
Lagring før analyse:	På kjøling	Antall prøver:	2
Lab. nr.	123618301	123618302	
Prøvetype	Jord	Jord	
Emballasje	m/r	m/r	
Prøvetaker	Kunden	Kunden	
Prøve ID	B5	B5	
Parameter	2,5	1	
Tørstoff, TS			% (w/w) DS204 mod 0,02 +/- 10 %
Hydrokarboner >C5-C6	<2,5	<2,5	mg/kg TS GC-FID 2,5 +/- 10 %
Hydrokarboner >C6-C8	<2,5	<2,5	mg/kg TS GC-FID 2,5 +/- 10 %
Hydrokarboner >C8-C10	<2,5	<2,5	mg/kg TS GC-FID 2,5 +/- 10 %
Hydrokarboner >C10-C12	<5,0	<5,0	mg/kg TS GC-FID 5,0 +/- 10 %
Hydrokarboner >C12-C35	37	<10	mg/kg TS GC-FID 10 +/- 10 %
Total hydrokarboner >C5-C35	37	#	mg/kg TS GC-FID
Benzen	<0,010	<0,010	mg/kg TS GC-MSD 0,010 +/- 15 %
Toluen	<0,010	<0,010	mg/kg TS GC-MSD 0,010 +/- 15 %
Etylbenzen	<0,010	<0,010	mg/kg TS GC-MSD 0,010 +/- 15 %
m/p-Xylen	<0,010	<0,010	mg/kg TS GC-MSD 0,010 +/- 15 %
o-Xylen	<0,010	<0,010	mg/kg TS GC-MSD 0,010 +/- 15 %
Sum BTEX	#	#	mg/kg TS GC-MSD
Betegnelser:			
⊗ Utvidet usikkerhet, dekningsfaktor 2. Resultater med verdier i området fra deteksjonsgrensen til 10X deteksjonsgrensen kan være knyttet til en analytisk usikkerhet opp til +/- 50%.			
#: Symboliserer at alle komponenter der er inkludert i denne sum, har en konsentrasjon mindre enn den enkelte komponents deteksjonsgrense.			
<i>Emballasje betegnelse:</i> m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose).			
<i>Kommentar ved denne rapport:</i> Ingen			
(Efterlig. uttalelser i dette felt om hydrokarbon type, er ikke omfattet av akkrediteringen).			
Ved metoden, total hydrokarboner - GC-FID, er der funnet hydro karboner tilsvarende:			
B5 (2,5):			
Hydrokarboner i området >C12-C35 tilsvarende smør-/hydraulikkolje			
B5 (1):			
Ikke observert hydro karbon.			
Resultaterne gjelder kun for de(n) undersøkte prøve(r). Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse.			
Godkjent av	Utarbeidet av		
Paw Nielsen	Trine Jørgensen		
Laboratorie Sjef	Laborant		

Analyserapport

Kunde	DMR A/S Fanøgade 17 9740 Jerslev Att. Michael Nielsen	Identifikasjon	Referanse: Ryenbergsveien-Enebakkeveien 117 AS Sak ID: 2012-0467						
Provemottak:	05-09-2012	Rapport dato:	12-09-2012						
Analyse påbegynt:	07-09-2012	Rapport nr.:	1236183						
Lagring før analyse:	På kjeling	Antall prøver:	· 2				Anneks:		
Lab. nr.	123618301	123618302				Enhet	Metode	Deteksjonsgrense	Usikkerhet ☈
Prøvetype	Jord	Jord				mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Emballasje	m/r	m/r				mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Prøvetaker	Kunden	Kunden				mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Prøve ID	B5 2,5	B5 1				mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Parameter									
Naftalen	<0,0050	<0,0050				mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Acenaftenylen	<0,0050	<0,0050				mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Acenaften	<0,0050	<0,0050				mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Flouren	<0,0050	<0,0050				mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Fenantren	<0,0050	<0,0050				mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Antracen	<0,0050	<0,0050				mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Flouranten	0,0051	<0,0050				mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Pyren	0,0051	<0,0050				mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Benzo(a)antracen	<0,0050	<0,0050				mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Krysen	0,0063	<0,0050				mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Benzo(b/j/k)flouranten	0,0085	<0,0050				mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Benzo(a)pyren	<0,0050	<0,0050				mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Indeno(1,2,3-cd)pyren	<0,0050	<0,0050				mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Dibenz(a,h)antracen	<0,0050	<0,0050				mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Benzo(ghi)perlylen	<0,0050	<0,0050				mg/kg TS	GC-MSD	0,0050	+/- 15 %
Sum PAH	0,025	#				mg/kg TS			
PCB 28	<0,0030	<0,0030				mg/kg TS	GC-MSD	0,0030	+/- 15 %
PCB 52	<0,0030	<0,0030				mg/kg TS	GC-MSD	0,0030	+/- 15 %
PCB 101	<0,0030	<0,0030				mg/kg TS	GC-MSD	0,0030	+/- 15 %
PCB 118	<0,0030	<0,0030				mg/kg TS	GC-MSD	0,0030	+/- 15 %
PCB 138	<0,0030	<0,0030				mg/kg TS	GC-MSD	0,0030	+/- 15 %
PCB 153	<0,0030	<0,0030				mg/kg TS	GC-MSD	0,0030	+/- 15 %
PCB 180	<0,0030	<0,0030				mg/kg TS	GC-MSD	0,0030	+/- 15 %
PCB, sum 7 stk	#	#				mg/kg TS	GC-MSD		+/- 15 %
Arsen	4,6	5,1				mg/kg TS	DS259-ICP	1,5	+/- 14 %
Bly	19	18				mg/kg TS	DS259-ICP	0,70	+/- 14 %
Kadmium	0,25	0,20				mg/kg TS	DS259-ICP	0,010	+/- 14 %
Krom, total	29	28				mg/kg TS	DS259-ICP	0,40	+/- 14 %
Kobber	24	25				mg/kg TS	DS259-ICP	0,40	+/- 14 %
Nikkel	30	30				mg/kg TS	DS259-ICP	0,30	+/- 14 %
Sink	70	63				mg/kg TS	DS259-ICP	1,5	+/- 14 %
Kvikksolv	0,053	0,060				mg/kg TS	DS259-FIMS	0,02	+/- 15 %
Betegnelser:									
∅ Utvidet usikkerhet, dekningsfaktor 2. Resultater med verdier i området fra deteksjonsgrensen til 10X deteksjonsgrensen kan være knyttet til en analytisk usikkerhet opp til +/- 50%.									
# Symboliserer at alle komponenter der er inkludert i denne sum, har en konsentrasjon mindre enn den enkelte komponentens deteksjonsgrense.									
Emballasje betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose).									
Kommentar ved denne rapport: Ingen									
Resultaterne gjelder kun for de(n) undersøkte prøve(r). Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse.									
Godkjent av		Utarbeidet av							
Paw Nielsen		Trine Jørgensen							
Laboratorie Sjef		Laborant							