

Merknad	Dybde	Skjærfasthet γ/m^2									Sensi- tivitet	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Fylling	5											
Leire	10											
Buttet (Sannsynligvis fjell)	15											
	20											

Omfrørt

Uomfrørt