

Stockholmsgt. 12

5te okt. 1934.

Ingeniörene Sonde & Co.

Munkedamsveien 50.

OSLO.

Hermed oversendes resultatene av grunnundersøkelsene paa tomt Stockholmsgaten 12.

For borhullsi'le verk. var det vanskelig aa faa gode prover, men tiltrods herfor viser leren gode H₂ resultater og god kohesion.

Paa bunden av prøvehullet er der kvikklere.

I prøvehull 2 er der gjennomsnittet bedre lere end i hull 1. Dette tror jeg kommer av at man formodentelig har sonderboret nær prøvehull 1, og denne boringen har formodentelig nedsatt fastheten av leren i hull 1.

Med takk for det betroed hverv.

Erhardtst.

ingen tegn

No: D3