

4050

11/5 1931.

Herr. Ingeniør Golden Sorua,

Dagøs gt. 11.

Aakebærvn. 37b.

I henhold til Deres brede anmodning har jeg utført 15 tillegsboringer for Aakebærvn. 37b. cfr. det anplerte kartbl. 233 med bilag 2, 3. og 4. for borehullerne, henholdsvis nr. 31 til 36, nr. 37 til 32, nr. 33 til 35, ( Dette materiale sendes Dem gjennem Brødr. Johnson). Som det av kartet og tabellerne vilx fremgaa, har boret gjennemgaaende stønset paa dybder fra 10 - 12 m., dette tyder desværre paa at man kun de færreste steder har naadd fjel men har sannsynligvis stønset i storstenet moræne, og de enkelte av punkterne avga vand, antaes morænen aa bestaa av moræne-mudder, med indleiret sand og sten av alleslags st. - Morænen antaes aa vere forholdsvis fast, men ifølge de erfaringer man har ifra dette strøk av byen, ikke absolut volum-bestandig.

M. h. t. sand og gruslagene, rakkert disse sig rundt borene, saa man fik for store omdreiningstal, det er tegn paa at enkelte sandlag indeholdt lite klobestof. Sand og gruslagene i forbindelse med morænen utjevner imidlertid i høi grad virkningen av fjellets høidevariation. - men det tilraades ikke aa gjøre husblokkerne for store.

Arbejdsst

LARGE Bl. 933  
(det er mer tekst)

Arbejdet som skovlønning  
SO:ET IV