459U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Hotell Viking SO:C1 IV

Hull: II Bilag: –
Nivå: 3,69 Oppdr.: R-133-57
Pr. ϕ: 54 mm Dato: 9-11-57

TEGNFORKLARING: w = vanninnhold; w_L = flytegrense; w_p = utrullingsgrense; + vingebor; ⊙ enkelt trykkforsøk; ▽ konusforsøk

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve	Sensitivitet
	Fyllmasse			
	Tørrsk. leire: Siltig, litt humus			3
	—"— —"—, enkl. gruskl. og enkl. skiferresk.			5
5	Leire: Enkl. sand og grusk.			6
	—"— —"— —"—, litt skjellrest. og en stein			5
	—"— —"— —"—, litt skjellrest.			5
	Enkl. skjellrester, et siltsjikt			6
	—"— —"—, enkl. grusk.			7
10	—"— —"— og humus, enkl. sand			7
	—"— —"— og enkl. humusflekk.			5
	—"— —"— —"— —"—			6
	Humusflekker, enkl. sand, et tynt siltsjikt			6
	Hvikk, enkl. grusk, enkl. skjellrest og humusflekker			11
15	Meget hvikk, siltsjikt og siltflekk. enkl. sand og grusk.			41
	Hvikk, siltsjikt, siltflekker, enkl. sand og grusk, en stein			18
20