Dybde	Resultater	Filter	Kote (m)	Geologi	Prøve	Nr.	Beskrivelse av jordarten	Lithologi	Alder	Lukt	Misfarge
	DNN Ukendt					X	ASFALT			0	-
						1	STEIN			0	-
			-1			2	FYLL: LEIRE, sandet, steinet, mørkegråbrun, fuktig			0	-
						3	FYLL: LEIRE, sandet, gruset, mørkegråbrun, fuktig			0	-
			-2			4	FYLL: LEIRE, sandet, sv. gruset, mørkegråbrun, fuktig			0	-
						5	FYLL: LEIRE, sandet, gruset, mørkegrått, mørkegråbrun, fuktig			0	-
			-3			6	FYLL: LEIRE, sv. sandet, enkl. grus, brungrått, fuktig			0	-
						7	SAND, leiret, gruset, mørkegrått, mørkegråbrun, våt			0	-
						8	SAND - " -			0	-







408U

SOF03

O 1 10 100 1000 PID

☒ = prøve uttatt til kjemiskeanalyse

0 = ingen lukt
1 = svak lukt
2 = lukt
3 = sterk lukt

+ = misfarget
- = ikke misfarget

Saksnr. 12/01773-1 Ryenbergveien-Enebakkveien, Oslo

DMR-saksnr. 2012-0467 Boret av: MEN Dato : 20120816 Boring : B4

Tegnet av: LKP Kontrollert: MEN Godkjent: CL Dato : Vedlegg 3 S. 1 / 1

DMR Miljøprofil

BRegister - PSTMDK 2.0 - 01/10/2012 09:19:53