SO H2 305 U

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR
# VINGEBORING
Sted: Østensjøveien

Hull: Vb. 22/24 Bilag: 2
Nivå: 103.22 Oppdr.: R-418-61.
Ving: 55×110 Dato: 18-4-61.

| Merknad | Dybde | Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9) | Sensitivitet |
|---|---|---|---|
| Tørrskorpe: enk. stein. | Sk. | | |
| ——"—— | Sk. | | |
| Tørrskorpeleire, siltig, oksydert. | Sk. | | |
| Leire, siltig. | Sk. | | |
| | 5 | Får ikke omrört. S = 10.58 t/m² | |
| | | | >3 |
| | | | >3 |
| | | | >4 |
| | | | <5 |
| | | | <5 |
| | | | <5 |
| | 10 | | <6 |
| | | | <12 |
| | | | >16 |
| Hardt gruslag. | | | <20 |
| Grus | | | >14 |
| Gruslag | | | >15 |
| ——"—— | 15 | | >16 |
| ——"—— | | | >14 |
| | | | 56 |
| | | | <120 |
| | | | 160 |
| | | | >120 |
| | | | <20 |
| | | | >20 |
| | | | >7 |
| Grus. | | | <7 |
| ——"—— | 20 | | <14 |
| ——"—— | | | <8 |
| Hardt gruslag. | | Får ikke omrört. S = 10.6 t/m² | |
| Kommer ikke lenger. | | | |