Resultater	Filter		Beskrivelse av jordarten	
			135U	



X	ASFALT	-	-
1	FYLL: STEIN, ingen prøve uttatt	-	-
2	FYLL: SAND, fint - mellom, enkelte gruskorn, brun, tørr	0	-
3	FYLL: LEIRE, svakt sandet, sandslirer, enkelte rotrester, enkelte gruskorn, mørkebrungrått, tørr	0	-
4	FYLL: LEIRE, svakt sandet, sandslirer, enkelte rotrester, enkelte gruskorn, mørkebrungrått, fuktig	0	-
5	LEIRE, siltet, brune siltslirer, svakt sandet, enkelte gruskorn, mørkegrått, fuktig	0	-
6	LEIRE, svakt siltet, sandet, enkelte gruskorn, mangan udf., mørkegrått - mørkegråbrun, fuktig	0	-

NOC02



☒ = prøve uttatt til kjemiskeanalyse

0 = ingen lukt
1 = svak lukt
2 = lukt
3 = sterk lukt

\+ = misfarget
\- = ikke misfarget

Saksnr. 11/06677, Markveien, Oslo

DMR-saksnr. 2012-0629 Boret av: MEN Dato : 20121010 NGU-nr.: Boring : B9

Tegnet av: TL Kontrollert: MEN Godkjent: LKP Dato : Vedlegg 3

DMR Miljøprofil