
Siv.Ing. Per Øivind Fredheim - MRIF

Rådgivende Ingeniør - Geoteknikk. Bekkefare 7 H, 0280 Oslo. Tlf: 22 731659. Mob 900 63770 E-post: pf@fredheim.cc.
Bankgironr: 9710.31.09780. Foretaksnr: 974502046 MVA.

Oslo, 30.10.2009

Dahl Eiendom AS
Slemmestadveien 386

1390 Vollen

Deres ref:
Vår ref: 09063

Vedr: Slemmestadveien 43.

Jeg har tidligere mottatt planer og snitt som beskriver prosjektet, og viser forøvrig til onsdagens befaringsnotat.

Hele bygningsmassen vil bli plassert på fjell, og vil ikke være gjenstand for geotekniske vurderinger.

Grunnforholdene er ikke kjent, men det er registrert kvikkleire på et område ca. 200 m nord-øst for den aktuelle tomten.

Når det gjelder opparbeidelse av veier og plasser på områder med løsmasser, forutsettes dette arbeidet utført på en slik måte at stabiliteten ikke påvirkes negativt.

Dette kan oppnås ved at veier/plasser legges på et nivå som innebærer at gravemassene utgjør en større belastning enn hva som tilføres området.

Dersom ovenstående forutsetning vanskelig kan oppnås, anbefales i første omgang en enkel, orienterende grunnundersøkelse for å konstatere hvorvidt det kan finnes kvikkleire på området.

Med vennlig hilsen



Per Øivind Fredheim