


R. 462-2 HOEGGEN SKOLE

GRUNNUNDERSØKELSER GEOTEKNISK VURDERING



24.7.78

GEOTEKNISK SEKSJON
PLANKONTORET, TRONDHEIM KOMMUNE

1. INNLEDNING

Etter anmodning fra Bygge -og eiendomskontoret v/siv.ing Erlieen har vi utført grunnundersøkelse for utkast til den nye Hoeggen ungdomsskole. Vi har tidligere utført en orienterende grunnundersøkelse for skolen, med hovedvekten lagt på stabilitetsforholdene på tomta. Denne undersøkelse er presentert i vår rapport R 462, datert 19.10.1977, og det fremgår av denne at stabilitetsforholdene ikke er til hinder for utbygging.

Det er nå utført en mer detaljert grunnundersøkelse, med vurdering av stabilitet og bæreevne for det forelagte utkast vist på situasjonsplanen i bilag 1.

2. KONKLUSJON

Grunnen på skoletomta består av marin leire med et gjennomgående kvikkleirelag i tykkelse 2 - 5m og med overkant i dybde 6 - 10m under terreng.

Det fremlagte utkast til skole (vist i bilag 1) er dårlig tilpasset terreng - og grunnforholdene på tomta. Således har svømmehallbygget og fløy A og B i hovedbygget så dyp beliggenhet at utgravningen vil bli opptil 8 - 10m dyp og til dels komme ned i kvikkleira. Dette medfører for det første uvanlig store gravemasser, dessuten vil fundamentering i kvikkleire komplisere og fordyre prosjektet.

Svømmehallbygget må av stabilitetshensyn trekkes lenger vestover og/eller heves.

Hovedbygget kan gjennomføres i den viste beliggenhet, men da med sokkeletasje under den vestlige del av fløy C (se avsnitt 6, punkt c) Imidlertid må vi tilrå at også hovedbygget omarbeides med sikte på bedre tilpassing til terrenget slik at en unngår fundamentering ned mot/i kvikkleire.

Vi står gjerne til tjeneste under det videre planleggingsarbeide.

3. UTFØRTE BORINGER

Markarbeidet er utført i tiden 8. mars - 4. april 1978 under ledelse av boreformann Per Dyrdaahl. I tillegg til tidligere boringer (Geoteknisk seksjon R 462 og Kummeneje 0.792) er det i 9 borpunkter utført dreiesondering til dybde 20 m under terreng. Fra 4 hull er det dessuten tatt opp uforstyrrede prøver til dybde 14 - 16 m under terreng, og i ett borpunkt er det utført vinge boring til dybde 14 m.

Borpunktene plassering er vist på situasjonsplanen i bilag 1, og boreresultatene er framstilt grafisk i profilene, bilag 2 - 3.

4. LABORATORIEUNDERSØKELSER

De opptatte prøver, i alt 39, er undersøkt i vårt laboratorium på Valøya. Prøvene er først klassifisert og beskrevet, og deretter er det utført rutineforsøk for bestemmelse av vanninnhold og romvekt.

Udrenert skjærfasthet er bestemt ved konusforsøk og enkle trykkforsøk, og sensitiviteten er utregnet på grunnlag av konusverdiene. På 6 prøver er det dessuten utført setningsforsøk i ødometer.

Forsøksresultatene fra laboratoriet er presentert i borprofiler, som er innfelt ved profilene i bilag 2 - 3.

5. TERRENG - OG GRUNNFORHOLD

Skoletomta ligger på en terrengrygg med bekkedaler på nord - og sydsiden, og begrenses av skråninger mot disse. På østsiden begrenses tomta av Edgar B. Scheldros veg, og vestover faller terrenget svakt mot Steindal barneskole som er under bygging lenger ute på terrengryggen. Det er utført en del planeringsarbeider slik at terrenget idag ikke er i full overensstemmelse med kotene i bilag 1. Våre terrengprofiler i bilag 2 - 3 er nivellert og derfor i samsvar med dagens terreng.

Grunnen på tomta består av marin leire. Øverst er det påvist fast tørrskorpeleire til dybde 3 - 4 m under terreng. Stedvis er det planeringsmasse øverst, dvs omrørt tørrskorpeleire til dybde opptil 3 - 4 m.

Under tørrskorpeleira er det påvist leire videre så dypt boringene er ført. I leira er det et markert lag med kvikkleire med tykkelse 2 - 5 m, og med overkant beliggende 6 - 10 m under terreng.

I leira og kvikkleira er det målt vanninnhold på 25 - 30% og udrenert skjærfasthet 1,5 - 4 t/m², dvs bløt til middels fast leire / kvikkleire. Setningsforsøkene tyder på at leira er svakt overkonsolidert og at den derfor ikke er utpreget setningsgivende.

Fjell er ikke påvist ved noen av boringene.

6. VURDERING AV PROSJEKTET

a. Beskrivelse

Det fremlagte prosjekt består av 2 bygninger, et hovedbygg i 3 fløyer (nummerert A, B og C i bilag 1) plassert sentralt på terrengryggen og et svømmehallbygg på nordsiden av dette. Begge byggene har 1. etasje på kote + 99 og underetasje på kote + 95,70. Plasseringen på tomta er vist på situasjonsplanen i bilag 1.

b. Stabilitet.

Stabiliteten mot dalen på sydsiden av tomta er vurdert på grunnlag av orienterende grunnundersøkelse i rapport R 462. Stabiliteten ble her funnet å være tilfredsstillende for det prosjekt som der var antydnet. Siden er bygningene trukket lenger nordover og bort fra denne skråningen, og det kan fastslås at stabiliteten mot syd ikke er betenkelig.

Stabiliteten mot dalen på nordsiden er heller ikke betenkelig da Steindalsvegen her ligger på fylling, og høydeforskjellen fra gulf i underetasjen på svømmehallbygget ikke er mer enn 2 - 3 m.

Mot Edgar B. Scheldrops veg på østsiden har vi utført stabilitetsberegninger for svømmehallbygget (profil IV B) og fløy A i hovedbygget (profil IV). I gravefasen vil høydeforskjellen fra vegen til bunn utgraving bli ca 8,5 m. Ved svømmehallbygget er avstanden så liten at graveskråningen ikke kan gjøres slakere enn 1 : 1,4 uten å berøre vegen. Med denne helning er sikkerheten mot utglidning beregnet til ca 1,0. Dette kan ikke aksepteres, og da stabiliteten ikke kan bedres med utslaking eller avlasting, må svømmehallbygget trekkes lenger vestover og/eller heves.

Hovedbyggets fløy A er plassert i større avstand fra Edgar B. Scheldrops veg. Her kan graveskråningen slakes ut til 1 : 3 før den kommer i konflikt med vegen. Stabilitetsberegningene viser at en her kan oppnå tilfredsstillende sikkerhet mot utglidning, men da må graveskråningene ikke gjøres steilere enn 1 : 2, ($F \sim 1,4$). For hovedbyggets fløy C er høydeforskjellen fra vegen så liten at det ikke anses å være stabilitetsproblemer.

c Fundamentering.

Svømmehallbygget ligger meget "tungt" plassert i terrenget. Således er Ok gulv i underetasjen opptil hele 9 m under nåværende terreng. Gravedybden blir derfor opptil ca 10m. Utgravingen vil dermed komme ned mot, og til dels også ned i bløt kvikkleire. En slik fundamentering vil nok være mulig, men vanskelighetsgraden ville bli meget stor. Da vi av stabilitetshensyn har tilrådd endring av planene for dette bygget, vil vi ikke gå nærmere inn på fundamenteringen for nye planer foreligger.

Hovedbygget er tidligere delt inn i 3 fløyer. Fløy A profil IV har sokkeletasje med gulv på kote + 95,7. Dette betyr "tung" plassering for størstedelen av fløyen med fundamenteringsnivå ca 8 m under nåværende terreng, dvs like over overgangen til bløt kvikkleire. Her er fundamenteringsforholdene vanskelige, men det kan regnes med mulighet for direkte fundamentering av fløyen. Det må forutsettes nærmere undersøkelse for fastsettelse av tillatt såletrykk, men det kan antydes 4 - 5 t/m² for den østlige del økende vestover til 10-12 t/m² lengst vest. Setningsmessig skulle en slik fundamentering være akseptabel, da den dype beliggenhet gir kompensert fundamentering og små setninger.

Fløy B (profil I) er prosjektert med vestvendt sokkelsetasje med sokkelgulv på kote + 95,7. Dette gir også her tung beliggenhet mot fløy A i nord, med avtakende fundamenteringsdybde mot syd. Fundamenteringsforholdene synes å bli noe vanskelige som for fløy A i nord og gradvis bedre sydover. Direkte fundamentering er mulig, med lavt såletrykk i nord økende mot syd. Setningsmessig er den store forskjell i gravedybde ikke heldig, da dette kan føre til setningsforskjeller og påkjenninger på konstruksjonen. Vi mener likevel at fløy B kan fundamenteres forsvarlig i den viste beliggenhet.

Fløy C (profil III) er prosjektert med delvis sokkeletasje (nordvestre del) i samme nivå som de andre fløyene. Som en ser av profil III gir dette en meget lett plassering av fløyen med laveste gulv til dels betydelig over nåværende terreng.

Her må det forlanges at samtlige fundamenter føres ned til original grunn under den øvre planeringsmasse. Bæreevnemessig kan denne fløyen fundamenteres direkte på såler med såletrykk fra 10-12 t/m² og oppover til 15-20 t/m².





Laveste gulv må enten utføres som selvbærende dekke hvor dette kommer over tidligere terreng (dvs terreng for påanering) eller det må legges på godt komprimert grusfylling som er bygd opp fra tidliger, uforstyrret terreng.





Setningsmessig vil den "lette" plasseringen av fløy C være ugunstig fordi byggets belastning vil komme som ren tilleggsbelastning på grunnen. I tilslutningen til fløy B vil en da kunne få setningsforskjell og ekstra påkjenninger på konstruksjonen. Det må tilrås at hele vestre del av fløy C utføres med sokkeletasje fra vestre ende og forbi tilslutningen til fløy B, evt hele fløyen.


Plankontoret
Geoteknisk seksjon

Øysten Røe

O.M. Solheim
O.M. Solheim









FOTB
90 K 6

<p>TRONDHEIM OPPLÆRINGSVESEN</p> <p>Steindal Barne- og Ungdomsskole Situasjonskart M=1:1000</p>		<p>ARKIV</p> <p>L32-5</p>	
<p>TRONDHEIM KOMMUNE GEOTEKNISK SEKSJON</p> <p>MALESTOKK: 1:1000</p> <p>SITUASJONSPLAN</p> <p>● DREIBORING ⊕ PRØVETAKING + VINGBORING</p> <p>TEGN. AV: K.T. DATO: 22. 5. 78 KONTR.: RAP. NR.: 462-2 BLAG: 1</p>		<p>Målt av: F. J. Tegnet: F. J. Tråcet: H. H.</p>	
<p>Enst. for Profilene 11-17 av 17/12-1974 Steindal Ungdomsskole Profilene I-V</p> <p>Tilleggsmålingene foretatt 10. 3. 1978</p>		<p>TRONDHEIM 5. febr. 1975. <i>S. Traustad</i> Åvd. stief</p>	

PROFIL I



PROFIL II



HØEGGEN SKOLE
1 : 200

Langsperrefillet med døråbner-
vinger og prøvetakings-
rørutløp

TRONDHEIM KOMMUNE
GEOTEKNISK SEKSJON

PROFIL I OG II









TEKN. AV
K. I.

DATO
18. 5. 78

KONTR.
KONSTR.

MASS. TILT.
182-2

BLÅS
2



HØEGGEN SKOLE
 1:200
 Lengdeprofil med dreiebor-,
 vingebor- og prøvetakings-
 resultater
 PROFIL III, IV OG V
 TRONDHEIM KOMMUNE
 GEOTEKNISK SEKSJON

MALESTOKK:
 1:200
 TEGN. AV:
 K.T.
 DATO:
 19.5.78
 KONTR.:

RAPP. NR.:
 422-2
 BLÅK: 3

