

ROKKEVEIEN:

Fra Rokkeveien 81 til krysset Rokkeveien-Brødenveien.

Det er lagt ny vannledning fra Rokkeveien 81 til krysset Rokkeveien-Brødenveien og ny spillvannsledning fra Halden Skytterlag til Rokkeveien 81. Vannledningen krysser Rokkeveien ved Halden Skytterlag. Generelt dårlig grunnforhold i hele traseen. Fast leire ved tørrvær, men massene tåler dårlig vann. Dårligst masser i nordenden av traseen hvor det ble brukt grøftekasser.

Halden 23.01.2019











