



No i Rana km. 498.-

km  $\frac{12}{486}$  → Var Dalselv st.

I

Herr

professor Toralf Vogt

Norges tekniske Høiskole.

Jeg ber herved om deres velvillige  
råd og veiledning angående et arbeide  
på Nordlandsbanens anlegg ved Dals-  
klubben ca. 12 km. syd for Mo i Rana.

Det gjelder arbeide med drenering  
og farebyggelse mot ydligere utglidninger  
av leirmasser i skråninger for en jern-  
baneskjæring. Ten artikkelen i Adressavisen  
om rasulykken ved Verdalen, nærmere se  
en metode for farebyggelse mot utglid-  
ninger ved at man lappet ut grunn-  
vannet ved hjelp av rør ned til de  
vannførende lag. Jeg er meget tak-  
nemlig hvis de kunne gi meg en  
beskrivelse av denne metoden.

Til orientering sender jeg med en  
skisse som viser snitt lodret på  
jernbanelinjen. Etter sterk vannårs beveket  
våren og sommaren 1942 stadig utglidning  
i skråningen. For ikke å få leirmas-  
sene inn i jernbanelinjen ble det da  
satt opp en forsiktigningsmur langs linjen

og gjennem denne og op i raset lagt g" rår for å få vannåren. Rårene ligger på fjell og ender i en samlekum. Siden har der ikke vært utgjeldinger. Vannåren er derimot sterkt masseførende.

Massen tas sansynligvis fra grunnen litt ovenfor rasstedet, idet terrenget her er sunket ned. Det var perioder i vinter da vannåren førte med seg flere m<sup>3</sup> fra masse (krumkleire) pr døgn.

Først senere tid har masseføringen vært mindre men jevn. Kan vi ikke på en eller annen måte få vannåren ren, vil vi få ydligere nedsynkning av terrenget ovenfor rasstedet og som da sansynligvis vil endre med farlige utgjeldinger. Å følge øren inn til man når rett vann og legge den i lukket drenasgrøft vil være et vanskelig arbeide på grunn av den store gravningsdybde. En uttakning av vannåren ovenfor raset ville være betydelig lettare og enklere hvis det var mulig.

Jeg takker på forhånd for deres snarlige svar. Vi akter å sette igang arbeide der snarest

M i Rana den 7. juli 1943.  
Nordlandsbanen 10. avdeling

Hans Tryldum  
(ass. ing.)

19. juni 1943

Herr Ingeniør Hans Tyldum,  
Nordlandsbanen 10. avdeling,  
Mo i Rana.

Jeg har mottatt Deres brev angående forholdet i  
lerskjæringen ved Dalsklubben syd for Mo i Rana. Det står for meg  
som det mest naturlige å prøve å ta ut vannet ved et vertikalrør,  
som bores ned i leren et eller annet sted overfor det parti, som  
raser ut. Hvis vannet står under overtrykk skulde en ha mulighet  
for å få rent vann op av et nedboret vertikalrør, for så å kunne  
avlede dette vannet i en egen gruft. Jeg er imidlertid altfor  
lite inne i de tekniske detaljer til å kunne gi detaljert råd.  
Jeg håper derfor at De ikke har noe imot at jeg oversender Deres  
instruktive beskrivelse til jernbanegeolog A.L. Rosenlund, som  
jeg har adskillig samarbeide med. Jeg er da sikker på at De vil  
motta verdifulle råd fra ham.

Arbgsdigst,

Th. Væt (sign).

TRONDHEIM 19. juni 1943

Herr Jernbanegeolog, Bergingeniør A.L. Rosenlund,  
Statsbanenes Hovedstyre,  
Oslo.

Kjære Rosenlund,

Nå er vi ferdig med eksamen for bygningsstudentene, som er en av de største vi har hatt i Høgskolens historie. Det var hele 64 oppe. Til neste år håper jeg at du kommer op hit, som før i tiden.

Jeg tillater meg å oversende til deg et brev jeg har mottatt fra assistent-ingeniør Hans Tyldum ved Nordlandsbaneanlegget, Mo i Rana. Han har skrevet til meg og jeg vedlegger en kopi av mitt svar til ham her. Det er jo selvsagt det beste at du tar deg av denne saken. Han skulle selvsagt ha skrevet til deg med en gang, men det er jo ikke nødvendig å la ham høre noen vonnord fordi han har skrevet til meg.

Jeg reiser til Røros antagelig imorgen, men blir bare borte en ukes tid og kommer så til å være bortreist det meste av sommeren, men med korte ophold i Trondhjem. Hvis du skulle passere byen, håper jeg du prøver i telefonen om jeg er hjemme.

Med vennlig hilsen,

*Thorolf Vogt*

Bilag.



**GENERALDIREKTØREN FOR NORGES STATSBANER**  
**BANEAVDELINGEN**

N. S. B.  
GEOTEKNIK KONTOR  
JERNBANETORVET 8/9, OSLO

Oslo den.....  
Jernbanetorget 8-9  
23-juni 1943.

Herr

Assistentingeniør Hans Tyldum,  
Nordlandsbanens 10. avdeling

Med svar bes oppgitt j.-nr. ....

Mo i Rana.

Leirskjæring km. 81,60 fra Mosjøen. = km 486.

Gjennom professor Th. Vogt, Trondheim har jeg fått oversendt Deres brev til ham av 7. juni 1943 samt hans svar til Dem av 19. juni 1943. Han ber meg å ta meg av saken.

En undersökelse burde vært utført på stedet for å få nøyaktig rede på grunnforholdene. Det er mulig at jernbanens geotekniske kontor kan få anledning til å foreta en slik undersökelse i løpet av sommeren.

Foreløpig foreslåes gravning ned til fjell bak kummen og at en omkring den rörstuss som fører vannet inn i kummen legger et filter av kullstubb. En må da først legge stein foran vinduene og utenom stein og rörstuss legges så et ca.  $\frac{1}{2}$  m tykt lag med kullstubb og på så stor flate av fjellet at vannet overalt må gå gjennom ca.  $\frac{1}{2}$  m med kullstubb før å nå rören. Ved denne anordning antas det at vannets materialföring vil opphøre.

Se vedlagte publikasjon side 7 hvor grunnforholdene har vært av lignende beskaffenhet.

A.L. Rosinlund  
Jernbanegeolog.

\*1 God rømtorv kom også brukt

Ganske enkelt grusfilter ønsker bronnen hadde vært den riktige løsning. 5-H.

