

Nordseter ungdomsskole

2. del: Supplerende boringer

R - 745

10. januar 1968

SO,F-9III



OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENT

Tilhører Undergrundsarkivet
Må ikke lånes

129



OSLO KOMMUNE

GEOTEKNISK KONSULENT

Kingsgt. 22, Oslo 4

TEL. 3729 00

RAPPORT OVER:

Nordseter ungdomsskole

2. del: Supplerende boringer

R - 745

10. januar 1968

Bilag 2: Situasjons- og borplan

INNLEDNING:

Etter oppdrag fra Byarkitektens kontor rekv. nr. 12664 og brev av 11/12-67 fra rådgivende ingeniører Borring & Rognerud A/S, har Geoteknisk konsulents kontor utført sonderinger til fjell i baldakin og leskurområdet ved Nordseter ungdomsskole. Tidligere boringer samt en generell oversikt over grunnforholdene på stedet er behandlet i vår rapport R - 745 del 1 av 3. juni 66.

MARKARBEIDET:

Boringene er utført av borlag fra vårt kontor. Det ble i alt utført 24 sonderinger til antatt fjell med hjelp av motordrevet slagbor.

RESULTATET AV BORINGENE:

På situasjons- og borplanen bilag 2 er borpunktene tegnet inn. Dybdene til antatt fjell er små med variasjoner fra fjell i dagen ved borpunkt 15 til 3,4 m i borpunkt 31. Løsmassene består til dels av større steiner og blokker. En kan således vente at noen av sonderingene er stanset opp før fjell. Imidlertid er det foretatt ekstraboringer der en mente boret stanset opp i løsmassene. Noen steder ble også fjellet blottlagt ved graving.

for Geoteknisk konsulent

Helge Sem
Helge Sem

