



VINGEBORING.

Utstyr og arbeidsmelode som anvendt av NGL.
 Grunnens skjærfasthet s bestemmes ved det
 vridningsmoment som trengs for å fremkalle
 brudd langs en sylinderflate med vertikal akse.
 Skjærfastheten fremstilles i diagrammene som en
 heltrukket kurve for uforstyrret tilstand og som en
 stiptet kurve for omrørt tilstand.

TEGNFORKLARING.

- betegner at vingen ikke kunne trykkes ut av to mann.
- | betegner ned-drivning avsluttet uten angill årsak.
- || betegner ned-drivning avsluttet med fast hindring.

GEOTEAM G-505-5
1958