

VINGEBORING

Utstyr og arbeidsmelode som anvendt av NGL.
Grunnens skjærfasthet s bestemmes ved det vridningsmoment som trengs for å fremkalle brudd langs en sylinderflate med vertikal akse. Skjærfastheten fremstilles i diagrammene som en heltrukket kurve for uforstyrret tilstand og som en stiptet kurve for omrørt tilstand.

TEGNFORKLARING

- betegner at vingen ikke kunne trykkes ut av to mann.
- ⊥ betegner ned-drivning avsluttet uten angitt årsak.
- ⊥ betegner ned-drivning avsluttet mot fast hindring.

GEOTEAM G-505-5
1958