



Symboler	Symboler	Symboler	Symboler	Symboler
Fyllmasse	Grus	Sand	Silt	Leire

Anmerkning:  
 \* Sen håndfastpunkt er brukt PRØVE 544, K. 11  
 \* Forholdet uforstyrret/ørørt skjærfasthet.

Ingeniør ALF KNOPH, M.N.I.F.  
 Meridaleveien 31B, Oslo. Tel. 33 5700

Prøvene tatt av L.P. Tegnet av C.K.  
 fra 12/3-60 til med 5/11/60 dato 1960

G-881  
 Bilag I