



Mangel full orientering  
ikke avsluttet.  
avmerket som skov

Konklusjon.


Man kan fundamentere direkte i frostfri dybde.

Innløstid bør man være oppmerksom på at man skal bygge på en gammel fyllplass. Her kan lokalt forekomme uegnede masser, som trerester o.l. Disse må fjernes og erstattes med sand og grus.

OBS!

Den geotekniske konsulent

Reguleringslinje



▲ Antatt fjell.

Øynge borings fra Lange Bl. 10  
(1921). en del dreieboringer

302 U

Garderobe og nettstasjon ved Ark. Riveris pl. 1. Situasjonsplan 2. Profilene H.1-H.2 og H.4-H.3	Målestokk	Tegn. T. 16. 26-10-56
	Trac.	
Oslo kommune DEN GEOTEKNISKE KONSULENT Grønlandsleiret 39 VII Tlf. 67 55 00	NO: C 5 III	
	R-122-56 bilag I	