

Merknad	Dybde	Skjærfasthet t/m^2									Sensi- tivitet	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Slam	5											+
												10
												4
												6
												6
	10											5
												6
												8
												7
												6
												5
												5
												5
												4
												5
	15											4
												5
												5
												5
												4
												5
												4
	20											3
												4
											4	
											3	
											3	
											3	

Omrørt
Uforstyrret