





1.) Peler





Grunnriss





2.) Peler





3.) Flåte



4.) Flåte




5.) Peler



Oppgraving
M 1:100

Tømmeret i flåte og peler virker helt uskadd

Jernbanetorget



Situasjon M 1:500

Kilde angitt.
Situasjonen brukes av andre forlages
forlagene. Det er ingen av re-
sultatene for de som ikke
er godkjente av de andre
og er forsett for Statens
og er forsett for Statens
og er forsett for Statens

□ Oppgraving

Stasjonsbygningen	Målestokk	Boret H.N. Jan/80
Oslo Ø.	1:100	Tegnet — " —
Oppgraving	1:500	15.1.80 B. Falstad
Besiktigelse av fundamenter	Sak nr.	Tegn. nr.
	Gk. 2545	1

NORDETS STASJONER - GEOTEKNISK KONTOR